

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוף	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	555998	21/07/26 17:51	00:00			מכונאות	106109	טיפול 105000			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוף	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	555999	21/07/26 17:52	28/07/26 10:05			מכונאות	106109	סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
73731F4010C1	מקורי-כיסוי נקודת עי	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZDE	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצב	1
52162F4010	מקורי-כיסוי יו גרירה	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוף	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	556000	21/07/26 17:55	28/07/26 10:06			מכונאות	106109	אביזרים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PZWIGOKIT100	מקורי-ערכת טיפול רכב	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוף	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	556001	21/07/26 17:56	00:00			מכונאות	106109	HHC			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוף	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	362462	28/12/25 10:51	30/12/25 15:22			מכונאות	91198	מוזמן לטיפול 90.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 90.000	
	תיקון מגן מנוע תחתון	
	שי 6688630-054 יוניון	
	יש צורך בהחלפת צמיגים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9091901298	מקורי-מצת	4
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZDA	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1
AV90467	חליפי-קליפס	4

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוף	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	78200	31/08/25	08/09/25			פחחות	81586	מבוטח מוביליטי			true	

[illegible]

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות נזק חזית תביעה לפוליסה מגדל	
	נפתח כרטיס נוסף בעקבות חשבונית שיצאה	
	בטעות ללא עבודות מס כרטיס 275446	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52129F4140	מקור-י מגן קדמי תחתו	1
52114F4110	מקור-י תושבת מספר	1

52128F4200	מקורי-כיסוי חור וו ג	1
81170F4180	מקורי- רפלקטור קדמי	1
52536F4010	מקורי-תומך מגן קדמי	1
9046710183T	קליפס	10
52119F4909	מקורי- מגן קדמי 2020	1

תלונות	
קוד	תאור
כמות	נזק פחות נזק חזית תביעה לפוליסה מגדל
חלפים	
קוד	תאור
52129F4140	מקורי- מגן קדמי תחתו
52114F4110	מקורי-תושבת מספר
52128F4200	מקורי-כיסוי חור וו ג
81170F4180	מקורי- רפלקטור קדמי
52536F4010	מקורי-תומך מגן קדמי
9046710183T	קליפס
52119F4909	מקורי- מגן קדמי 2020

תלונות	
קוד	תאור
	נזק פחחות נזק חזית תביעה לפוליסה מגדל
	כמות
חלפים	
קוד	תאור
52129F4140	מקורי- מגן קדמי תחתו
52114F4110	מקורי-תושבת מספר
52128F4200	מקורי-כיסוי חור וו ג
81170F4180	מקורי- רפלקטור קדמי
52536F4010	מקורי-תומך מגן קדמי
9046710183T	קליפס
52119F4909	מקורי- מגן קדמי' 2020
	כמות

תלונות	
קוד	תאור
	מסירת רכב במוסך כרמיאל - לימור
עבודות	
קוד	תאור
001300	מסירת רכב ללקוח
	כמות
	0

חלפים	
קוד	תאור
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית
BB37000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי
C055000000	הסכם אחזקה מוביליטי רכבי משפחה וקטנים
M113000000	מדבקת כוכבית 8867
M707000000	MOBILITY איתורן שגרות
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שיועצים לטיפולים וטסטים
U533000000	פס קישוט צד כרום
U699000000	פס קישוטי סף C-HR