

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	753381	29/05/26 08:42	00:00			מכונאות	56971	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	753382	29/05/26 08:43	00:00			מכונאות	56971	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	751642	30/04/26 11:50	30/04/26 11:54			מכונאות	55344	בד' קניה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	בד' קניה	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	739657	21/10/25 07:55	21/10/25 11:10			מכונאות	45579	טיפול 45			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	9
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
890988	ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	1
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
DIVUR	לקוח הוחתם + והועבר ליד לביטוח	0
X	ה' פ' אוויר+מזגן+היברידי+מגבים+אח'	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצב	1
85222F4011	מקורי-מגב שמש ק.ש -	1
85212F4011	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	725214	04/02/25 07:54	04/02/25 10:30			מכונאות	31508	טיפול 30קמ			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 30קמ	

עבודות

קוד	תאור	כמות
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
890988	ניקוי החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	1

חלפים

קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1
Z44	חליפי נוזל בלם	2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0888980072	מקורי-נוזל קירור 5 ל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	721302	05/12/24 09:07	05/12/24 11:38			מכונאות	28002	להרכיב חלק קרוע בחופת גלגל קד' שמאל			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	להרכיב חלק קרוע בחופת גלגל קד' שמאל	
	לחזק את הביטנה עצמה	

עבודות												
קוד											תאור	
כמות											0	
											סודר חופת גלגל קד' שמאל	
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	720505	22/11/24 07:24	24/11/24 08:25			מכונאות	27483	הרכבת בטנה ששולמה בכרטיס קודם			false	

תלונות											
קוד											תאור
כמות											0
											הרכבת בטנה ששולמה בכרטיס קודם
עבודות											
קוד											תאור
כמות											0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	720351	19/11/24 12:43	19/11/24 12:50			מכונאות	27277	הזמנת בטנה קד ימין			true	

תלונות											
קוד											תאור
כמות											0
											הזמנת בטנה קד ימין
											הזמן
עבודות											
קוד											תאור
כמות											0
											חופת גלגל (צד אחד) פ+ה
											531041
											הזמנה ושולמה בטנה נזמן לקוח כשיגיע
											X

חלפים											
קוד											תאור
כמות											1
											מקורי-בטנה לכנף קד'
											53875F4100
											מקורי-רפידה לביטנה י
											53851F4020
											חליפי-קליפס למגן
											9046707166R
											חליפי-קליפס למגן
											9018906157R

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	708005	24/04/24 08:40	24/04/24 10:08			מכונאות	16005	מוזמן לטיפול 15 אקספרס			true	

תלונות											
קוד											תאור
כמות											0
											טיפול 15
עבודות											
קוד											תאור
כמות											0
											טיפול 15,000 ק"מ
											001315
											ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר
											890988
											שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
											MATOK

חלפים											
קוד											תאור
כמות											4.2
											ש. מנוע CF/SN 5W30/2
											Z1
											מקורי-אטם פקק ריקון
											9008043037
											חומרים ניליים לניקוי
											AV212
											מקורי-מסנן שמן
											90915YZZM3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	489390	05/07/23 15:55	06/07/23 15:25			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות											
קוד											תאור
כמות											0
											התקנות
											111
											מסירת רכב ללקוח
											001300
											מסירת רכב ללקוח
											MESIRA

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	27/06/23 08:00	27/06/23 08:00									

חלפים											
קוד											תאור
כמות											0
											מצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G
											BB20000000
											טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי
											C027000000
											סט שטיחים גומי CHR
											PW21010006
											ערכת עזרה ראשונה
											PZ49S00ED0EU
											פס קישוט צד כרום
											U533000000