

0	הארכת אחריות להיברידי	HHC
0	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	NOWAR
.1	קרב מסנן אויר פ+ה	171011
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
AV140	חומרי עזר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	נורות דולקות בלוח שעונים	
	טיפול 90	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
11199	רכב מושך שמאלה לקוח יעשה פרונט בחוץ	0
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.1
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
11199	איפוס מחשב	.5
896081	חישן מהירות קדמי (צד אחד) פ+ה	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9091901298	מקורי-מצת	4
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
AV140	חומרי עזר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
89542F4010	מקורי-חישן ABS	1
AV90467	חליפ-קליפס	2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
85222YZZDA	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נורות דולקות בלוח שעונים	
	(לאחר נסיעה עם פנצ'ר/ קרוע)	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
11199	הוזמן חייושן ABS קד' ימין הזמנה חו"ל	0
11199	מס הזמנה 2419103	0
11199	הוסבר לקוח שמע' ABS לא פועלת או פעולת	0
11199	חלקית-רכב יצא לבקשת לקוח	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 75.000	
	בד מסנן מזגן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AV140	חומרי עזר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקין	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
MATNOTOK	שטיח נהג נבדק ונמצא לא תקין.	0
11199	הח' מסנן אויר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקין	1
AV140	חומרי עזר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
52162F4010	מקורי-כיסוי וו גרירה	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9.
טיפול 1	טיפול ראשון חנים במסגרת רכישת רכב	0
	הח מסכן אויר + מזגן	04.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסכן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסכן אוויר	1
87139YZZ34	מקורי-מסכן מזגן משופ	1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB200000000	מצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G	0
BB350000000	"קודן מפוצל GMS808+כספת ברזל והארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ"	0
C0270000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
U5360000000	מגן סף אחורי	0
U7360000000	חבילת גלגל ספייר C-HR (מפתח לגלגלים חליפי)	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
אביזר	אביזר מתנה במסגרת רכישה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
40741	מגיני רוח 44 CHR	1
5	אין אחריות למגיני רוח	1