

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	348121	20/03/25 13:22	00:00			מכונאות	62405	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	348122	20/03/25 13:22	00:00			מכונאות	62405	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	348123	20/03/25 13:23	20/03/25 13:22			מכונאות	62405	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	345661	02/02/25 09:04	06/02/25 15:45			פחות	58198	טיפול +60 טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול +60 טסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.46
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	.46

חלפים		
קוד	תאור	כמות
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	305944	22/08/24 07:16	25/08/24 12:39			מכונאות	45476	טיפול 45000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
11099	כיוון פרונט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZDE	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	305967	22/08/24 08:50	23/08/24 07:07			מכונאות	45476	במהלך טיפול נמצא שיש שחיקה בצמיגים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	במהלך טיפול נמצא שיש שחיקה בצמיגים	
	יש צורך להחליף צמיגים קד +ולבצע כיון פרו	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
52	פ+ה צמיגים + איזון 2 קדמי	0
X	כיוון פרונט חיוב בכרטיס 305944	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
IL2156017	צמיג אילינה 215/60R17	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	328066	06/02/24 08:51	14/02/24 10:28			מכונאות	34891	טסט			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טסט										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
SHINUA2		שינוע הלוך-חזור		.62								
SHERUTTEST		שירות העברת מבחן רישוי שנתי		.48								
AGRABENZIN		אגרת טסט רכב בנזין		.39								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	328514	06/02/24 15:43	13/02/24 15:44			מכונאות	34891	החלפת ששמשה + כיול מצלמה			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		החלפת ששמשה + כיול מצלמה										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
11199		פוח שמשה קדמית + כיול מצלמה		0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	62498	01/11/23 07:30	09/11/23 07:09			מכונאות	29210	מוזמן לטיפול 30			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		מוזמן לטיפול 30										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001330		טיפול 30,000 ק"מ		1.2								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
TGMO1		מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2								
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5		2								
G92DH47070		מקורי-מסנן אויר למצב		1								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	317332	02/07/23 11:53	02/07/23 11:58			מכונאות	20907	תוספת לחן 2460878			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		תוספת לחן 2460878										
		תוספת חוייב שיפוץ ספויילר תחתון										
		חוייב בכרטיס רק 100 שח במקום 1000 שח										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
11199		תוספת חיוב שיפוץ ספויילר תחתון		0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	316651	18/06/23 09:18	22/06/23 15:19			מכונאות	20907	קדמי שמאל - תביעה לפוליסה מגדל בהסדר			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		קדמי שמאל - תביעה לפוליסה מגדל בהסדר										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
X1		פ'ה מגן קד'י		1.9								
X2		צבע מגן קדמי		2.2								
X2		שיפוץ מגן קדמי		2								
X2		שיפוץ ספויילר תחתון למגן		2.4								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
AV90467A		חליפי-קליפס גדול למגן		10								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	315643	30/05/23 08:16	30/05/23 09:15			מכונאות	11901	השלמת בטנה קדמית שמאל-לקוח משלם באופן פרטי			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		השלמת בטנה קדמית שמאל-										
		לקוח משלם באופן פרטי										

עבודות		
קוד	תאור	כמות
A-531041	חופת גלגל (צד אחד) פ+ה	5.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV90467	חליפי-קליפס	10
53876F4023	מקורי-בטנה קדמית שמא	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	56739	07/03/23 08:40	07/03/23 08:41			פחחות	11688	החלפת פאנל מולטמדיה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת פאנל מולטמדיה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	פ/ה מולטמדיה לצורך החלפת פאנל	6.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
55405F4050	מקורי-מסגרת אמצעית לדשבורד	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	56442	26/02/23 09:52	13/03/23 08:07			מכונאות	11688	טיפול 15.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15.000	
	החלפת פאנל מולטמדיה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	310560	14/02/23 10:18	14/02/23 14:21			מכונאות	10588	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	53948	18/12/22 13:35	22/12/22 09:49			פחחות	8710	מוקד קדמי ימין			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	מוקד קדמי ימין	0
X10	שיפוץ מגן קדמי	0
X10	צביעת מגן קדמי	0
X10	עבודות חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
75601F4010	מקורי-קישוט כנף קדמי	1
90467	חומרי-עזר(דבק/סט קליפס ביטנה/מגן אח/קד/)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	53994	18/12/22 13:35	22/12/22 09:47			פחחות	8710	מוקד אחורי			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	מוקד אחורי	0
X10	שיפוץ מגן אחורי	0
X10	צביעת מגן אחורי	0
X10	עבודות חשמל	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	50442	25/07/22	01/08/22			פחחות	3524	ישור דלת + פ/ה			true	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	20/02/22 08:00	20/02/22 08:00									
חלפים												
קוד				תאור				כמות				
B438000000				חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית				0				
BB37000000				קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט				0				
C027000000				טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי				0				
M023000000				פזומט ליסינג MOBILITY				0				
M113000000				מדבקת כוכבית 8867				0				