

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	429925	31/12/25 14:19	31/12/25 14:20			מכונאות	87000	SELL155			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	SELL155	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	429926	31/12/25 14:22	31/12/25 14:26			מכונאות	87000	אבזרי סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אבזרי סלקט	
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	329249	11/08/25 10:06	11/08/25 11:05			מכונאות	74370	טיפול 75			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.4
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
Z35	תוסף דל"- INJACTOR CLINAR X80 בנ"	1
08880838531L	מקורי-1L MO 5W30 PFE	4.2
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	320374	26/12/24 12:41	26/12/24 14:02			מכונאות	59859	מוזמן לטיפול 60			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 60	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
X	בד' פרונט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
Z35	תוסף דל-"INJACTOR CLINAR X80-בנ"	1
08880838531L	מקורי-1L PFE 5W30 MO	4.2
AV0882380111	נוזל בלם DOT-4	1
Z65	סבון לשמשות 2 ליטר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	316944	30/09/24 08:22	30/09/24 11:00			מכונאות	55276	מוזמן לבדיקת מנורה בלוח שעונים			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לבדיקת מנורה בלוח שעונים	
	רכב מזייף מעל 100	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
תיעוד	בוצע ניפוח אוויר רכב נבדק נמצא תקין	0

