

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	303725	23/12/24 16:11	29/12/24 12:47			מכונאות	32998	SEL155			true	
תלונות												
קוד		תאור				כמות						
		SEL155										
		מסגרות דנאל										
		פנס איתות במראה שבור										
		אביזרים בכרטיס נפרד										
עבודות												
קוד		תאור				כמות						
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בד'קות				0						
חלפים												
קוד		תאור				כמות						
8174102040		מקורי-עדשת איתות שמא				1						
AV178010M040T		מסנן אויר חליפי קורולה/CHR				1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	303726	23/12/24 16:12	29/12/24 12:46			מכונאות	32998	אביזרים בכרטיס נפרד			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	אביזרים בכרטיס נפרד											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו			0								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר			1								
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה			1								
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0			1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	301406	17/11/24 09:06	20/11/24 09:07			מכונאות	32255	טיפול 30000			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	טיפול 30000											
	חניה - חולות שורה 2											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
001330	טיפול 30,000 ק"מ		1.2									
SHINUA2	שינוע הלון-חזור		.62									
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה		.2									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב		1									
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן		1									
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין		1									
85222YZZDA	מקורי-מגב קדמי שמאל		1									
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30		4.2									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	289988	07/05/24 10:57	16/05/24 12:30			מכונאות	26630	מוזמן להעברת טסט + שינוע			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
מוזמן להעברת טסט + שינוע												
העברת מבחן רישוי												
עבודות												
קוד												
SHINUA2												
שינוע הלון-חזור												
SHERUTTEST												
שירות העברת מבחן רישוי שנתי												
AGRABENZIN												
אגרת טסט רכב בנין												
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	285199	14/02/24 16:15	25/02/24 12:37			פחחות	23722	תיקון תאונה נזק חלק קדמי צד ימין			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
תיקון תאונה נזק חלק קדמי צד ימין												

עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
120	טשטוש דלת קדמי ימין	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52119F4909	מקורי- מגן קדמי 2020	1
53801F4010	מקורי-כנף ק.י - CHR	1
75601F4010	מקורי-קישוט כנף קדמי	1
76851F4010	מקורי-ספויילר תחתון	1
9046710183T	קליפס	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	281071	12/12/23 08:10	13/12/23 14:39			מכונאות	20974	מוזמן למולטימדיה - בעיה בחיבור של USB +			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן למולטימדיה -בעיה בחיבור של USB +	
	שינוע	
	יעל - 0526086020	
	חניה 41	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע בדיקת שקע USB נמצא תקין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	62283	23/10/23 07:58	29/10/23 13:02			מכונאות	19430	מוזמן לשינוע הילוו"ש - טיפול 15			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לשינוע הילוו"ש - טיפול 15	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	270616	19/06/23 08:21	25/06/23 15:26			פחחות	16107	תיקון נזק -פגיעה בדלת שמאל מלפנים ומאחור			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון נזק -פגיעה בדלת שמאל מלפנים ומאחור	
	חניה 39	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - שמאל קדמי	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
X	טישטוש כנף קדמי שמאל	0
121	עבודות פחחות - שמאל אחורי	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
67002F4010	מקורי-דלת ק.ש - CHR	1
75976F4010	מקורי-מדבקה לדלת	1
75986F4010	מקורי-מדבקה שחורה דל	1
75966F4010	מקורי-מדבקה לדלת	1
75072F4010	מקורי-קישוט דלת קד"	1
75606F4010	מקורי-קישוט דופן אח'	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	251306	07/08/22 08:50	09/08/22 14:44			מכונאות	3600	עבודות זגגות - פו"ה שמשח קד' וכיול רד			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות

