

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	934386	28/09/26 10:15	00:00			מכונאות	66932	הכנה למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	921107	19/03/26 08:43	19/03/26 14:18			מכונאות	59102	טיפול 60			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 60,000 ק"מ	1.2
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
BAT	בדיקת מצבר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטי מלא לקסוס	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	921048	18/03/26 11:29	19/03/26 14:16			פחחות	59102	תיקון לפי הערכת שמאי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון לפי הערכת שמאי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX30	עבודות פחחות	0
XX40	עבודות צבע	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV-Z	קליפסים, מהדקים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	899011	10/04/25 09:37	10/04/25 11:35			מכונאות	46198	טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול	
	הכנה לטסט	
	כיוון פרונט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
BAT	בדיקת מצבר	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
431WHE	כיוון פרונט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטי מלא לקסוס	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
Z17	נוזל לניקוי שמשות 4 ליטר	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
85222F4011	מקורי-מגב שמשה ק.ש	1
85212F4011	מקורי-מגב קדמי ימין	1

מקורי-מסכן	מזגן משופ	1	87139YZZ34
מקורי-מסכן	אוויר למצ	1	G92DH47070

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן 30.לט CHRHV	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	.פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	.בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	.בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	.בדיקת תקינות צמיגים	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
BAT	בדיקת מצבר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בבזין	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
RNNKI	ניקוי מנוע	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע STP	1
LX100	חומרי עזר	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15000	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
11199	מאושר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z28B	מנקה פיה למנוע - בנזין	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
Z17	נוזל לניקוי שמשות 4 ליטר	1
PZ4139968300	מקורי-סט ברגים לנעילת גלגלים ק	1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
BB35000000	"קודן מפוצל GMS808+כספת ברזל והארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ"	0
BB37000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
C193000000	דמי טיפול שעבוד	0
PW24110004	משטח הגנה לתא המטען C-HR לרכב עם ערכת ניפוח	0
U699000000	סט קישוטי סף C-HR	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	.	0