

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	351483	28/05/25 09:22	00:00			מכונאות	67773	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	351484	28/05/25 09:22	00:00			מכונאות	67773	אבזירים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	351485	28/05/25 09:23	28/05/25 09:23			מכונאות	67773	155 בדיקות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	344747	16/01/25 07:23	26/01/25 09:22			מכונאות	59991	טיפול 60			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הליוך-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	334638	23/06/24 07:19	26/06/24 10:33			מכונאות	45994	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
SHINUA2	שינוע הלון-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	333573	29/05/24 07:37	29/05/24 14:13			מכונאות	44283	טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
טסט		
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שתי	.48
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	.39

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	323220	05/11/23 07:56	14/11/23 08:17			פחות	31880	נזק אורך צד שמאל- תביעה לפוליסה מגדל			true	

תלונות	
קוד	תאור
	נזק אורר צד שמאל- תביעה לפוליסה מגדל

	(יוניון מוביליטי)	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X1	ישור דלת + כנף קדמי שמאל	6
X2	צבע דלת + כנף	4.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV7000	פירוץ מראה שמאל CHR 60630	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.62
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0882380111	מקורי-נזל בלמים 0.5	2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B438000000	חליפי-חיישני רוורס עם התראה קולית	0
BB37000000	קסומיצייה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
M113000000	מדבקת כוכבית 8867	0
M799000000	MOBILITY - חבילת BEYOND: תיקון פנצ'רים / החלפת גלגל, הבאת דלק, שירות העברת טסט, שינועים לטיפולים וטסטים	0