

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 444441 | 30/07/26 10:37 | 00:00   |         |           | מכונאות | 134627 | בדיקות@שטיפה HHC@ |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס  | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 433194 | 26/11/25 09:07 | 26/11/25 15:06 |         |           | מכונאות | 119818 | טיפול 120,000 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                          |      |
|------------|------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                     | כמות |
|            | טיפול 120,000                            |      |
|            | HHC                                      |      |
| עבודות     |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| 0013120    | טיפול 120,000 ק"מ                        | 1.2  |
| 890991     | בדיקת סוללה היברדית בתום האחריות HHC-ל   | 3    |
| 8909911    | הארכת שירות היברדית תקפה לשנה או 15000"ק | 0    |
| POMW       | אחריות sulp לשנה 15/ אק"מ .              | 0    |
| חלפים      |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                           | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                      | 1    |
| M1         | שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא               | 4.2  |
| M8         | תכשיר ניקוי פיח במערכת הדלק              | 1    |
| 87139YZZ33 | מקורי-מסנן מזגן                          | 1    |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5                     | 2    |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר                         | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 428197 | 15/07/25 10:06 | 15/07/25 13:42 |         |           | מכונאות | 105452 | טיפול 105.000 ק"מ לפי הצעת מחיר |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                          |      |
|------------|------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                     | כמות |
|            | טיפול 105.000 ק"מ לפי הצעת מחיר          |      |
|            | HHC                                      |      |
|            | אחריות 15000/שנה                         |      |
| עבודות     |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| 001315     | טיפול 105,000 ק"מ                        | .9   |
| 890991     | בדיקת סוללה היברדית בתום האחריות HHC-ל   | 3    |
| 8909911    | הארכת שירות היברדית תקפה לשנה או 15000"ק | 0    |
| POMW       | אחריות sulp לשנה 15/ אק"מ .              | 0    |
| 11111      | איסוף רכב מבית הלקוח ללא חיוב            | 0    |
| 11112      | החזרת רכב לבית הלקוח ללא חיוב            | 0    |
| 473011     | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה                   | .5   |
| 473011     | דיסק קדמי (צד שני) פ+ה                   | .5   |
| חלפים      |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                      | 1    |
| M1         | שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא               | 4.2  |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                           | 1    |
| 04465F4010 | מקורי-רפידות בלם קדמ                     | 1    |
| 43512F4010 | מקורי-צלחת בלם קדמית                     | 2    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 423572 | 09/03/25 09:20 | 10/03/25 10:13 |         |           | מכונאות | 90638  | טיפול 90.000 |            |        | true       |            |

| תלונות     |                                          |      |
|------------|------------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                     | כמות |
|            | טיפול 90.000                             |      |
|            | HHC                                      |      |
| עבודות     |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| 001390     | טיפול 90,000 ק"מ                         | 1.7  |
| 8909911    | הארכת שירות היברדית תקפה לשנה או 15000"ק | 0    |
| 11111      | איסוף רכב מבית הלקוח ללא חיוב            | 0    |
| 11112      | החזרת רכב לבית הלקוח ללא חיוב            | 0    |
| 123455     | בדיקת פרונט                              | 0    |
| 12345      | כיוון פרונט פרטי                         | 0    |
| חלפים      |                                          |      |
| קוד        | תאור                                     | כמות |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                      | 1    |
| M1         | שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא               | 4.2  |
| M8         | תכשיר ניקוי פיח במערכת הדלק              | 1    |

|            |                      |   |
|------------|----------------------|---|
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1 |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5 | 2 |
| 9091901298 | מקורי-מצת            | 4 |
| G92DH47070 | מקורי-מסנן אויר למצב | 1 |
| 0880880132 | מקורי-נוזל שמשות     | 1 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן       | 1 |

|        |                                         |      |
|--------|-----------------------------------------|------|
| תלונות |                                         |      |
| קוד    | תאור                                    | כמות |
|        | HHC בטיפול 90.000                       |      |
| עבודות |                                         |      |
| קוד    | תאור                                    | כמות |
| 890997 | בדיקת סוללה היברידית ל- HHC במהלך טיפול | 2.   |
| 890999 | אחרים                                   | 0    |

| תלונות     |                      |      |
|------------|----------------------|------|
| קוד        | תאור                 | כמות |
|            | גומיות למגבים        |      |
| חלפים      |                      |      |
| קוד        | תאור                 | כמות |
| 85242F4010 | מקורי-מגב אחורי      | 1    |
| 85214F4011 | מקורי-גומי' מגב 'מין | 1    |
| 85214F4021 | מקורי-גומי' מגב שמאל | 1    |

| תלונות     |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| קוד        | תאור                         | כמות |
|            | טיפול 75.000 לפי הצעת מחיר   |      |
|            | בד' זוויות היגוי             |      |
| עבודות     |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 001375     | טיפול 75,000 ק"מ             | 1.4  |
| 123455     | בדיקת פרונט - תקיין          | 0    |
| חלפים      |                              |      |
| קוד        | תאור                         | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| M1         | שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא   | 4.2  |
| M8         | תכשיר ניקוי פיוח במערכת הדלק | 1    |
| 490        | חידוש תברות למסדון           | 1    |

|            |                             |        |
|------------|-----------------------------|--------|
|            |                             | תלונות |
| קוד        | תאור                        | כמות   |
|            | לטיפול תקופתי 60000         |        |
|            | בדיקת זוויות היגוי          |        |
| עבודות     |                             |        |
| קוד        | תאור                        | כמות   |
| 001360     | טיפול 60.000 ק"מ            | 1.2    |
| 123455     | בדיקת פרונט- יצא תקין       | 0      |
| חלפים      |                             |        |
| קוד        | תאור                        | כמות   |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן              | 1      |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון         | 1      |
| M1         | שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא  | 4.2    |
| M8         | תכשיר ניקוי פיה במערכת הדלק | 1      |
| 0882380111 | מקורי-נוזל בלמים 0.5        | 2      |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ        | 1      |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר            | 1      |

|        |                  |      |
|--------|------------------|------|
| תלויות |                  |      |
| קוד    | תאור             | כמות |
|        | המשר בדיקת רעשים |      |

| עבודות |        |                |                |         |           |                            |        |                  |            |        |            |
|--------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|----------------------------|--------|------------------|------------|--------|------------|
| קוד    |        |                |                |         |           | תאור                       |        |                  | כמות       |        |            |
| X      |        |                |                |         |           | סידור רעשים בספויילר אחורי |        |                  | 0          |        |            |
| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה                      | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח |
|        | 409170 | 30/01/24 07:51 | 30/01/24 09:12 |         |           | מכונאות                    | 50635  | בדד' רעשים מהרכב |            |        | false      |

| תלונות |  |  |  |  |  |                                       |  |  |      |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|------|--|--|
| קוד    |  |  |  |  |  | תאור                                  |  |  | כמות |  |  |
|        |  |  |  |  |  | בדד' רעשים מהרכב                      |  |  |      |  |  |
|        |  |  |  |  |  | ++נסיעת מבחן עם הלקוח לקרוא לו בנסיעה |  |  |      |  |  |

| עבודות |  |  |  |  |  |                                    |  |  |      |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|------|--|--|
| קוד    |  |  |  |  |  | תאור                               |  |  | כמות |  |  |
| X      |  |  |  |  |  | לקוח שוחרר יתאם ליום אחר להמשך בד' |  |  | 0    |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|
|      | 408908 | 22/01/24 08:03 | 22/01/24 16:06 |         |           | מכונאות | 49485  | רעשים בזמן נסיעה |            |        | false      |

| תלונות |  |  |  |  |  |                  |  |  |      |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|------|--|--|
| קוד    |  |  |  |  |  | תאור             |  |  | כמות |  |  |
|        |  |  |  |  |  | בזמן נסיעה רעשים |  |  |      |  |  |

| עבודות |  |  |  |  |  |                                 |  |  |      |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|------|--|--|
| קוד    |  |  |  |  |  | תאור                            |  |  | כמות |  |  |
| X      |  |  |  |  |  | הרכב נבדק ונמצא תקין- אין רעשים |  |  | 0    |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס               | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------|------------|--------|------------|
|      | 407555 | 17/12/23 09:41 | 17/12/23 15:44 |         |           | מכונאות | 44963  | טיפול 45.000 לפי הצעת מחיר |            |        | true       |

| תלונות |  |  |  |  |  |                                       |  |  |      |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|------|--|--|
| קוד    |  |  |  |  |  | תאור                                  |  |  | כמות |  |  |
|        |  |  |  |  |  | טיפול 45.000 לפי הצעת מחיר            |  |  |      |  |  |
|        |  |  |  |  |  | בד' זזיות היגוי                       |  |  |      |  |  |
|        |  |  |  |  |  | בד' רכב במהירות מעל 100 ק"מ יש שריקות |  |  |      |  |  |

| עבודות |  |  |  |  |  |                                    |  |  |      |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|------|--|--|
| קוד    |  |  |  |  |  | תאור                               |  |  | כמות |  |  |
| 001315 |  |  |  |  |  | טיפול 45,000 ק"מ                   |  |  | .9   |  |  |
| X      |  |  |  |  |  | לקוח יתאם מועד אחר לבד' רעשים ברכב |  |  | 0    |  |  |
| 123455 |  |  |  |  |  | בדיקת פרונט - תקין                 |  |  | 0    |  |  |

| חלפים      |  |  |  |  |  |                             |  |  |      |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|------|--|--|
| קוד        |  |  |  |  |  | תאור                        |  |  | כמות |  |  |
| 90915YZZM3 |  |  |  |  |  | מקורי-מסנן שמן              |  |  | 1    |  |  |
| 9008043037 |  |  |  |  |  | מקורי-אטם פקק ריקון         |  |  | 1    |  |  |
| M1         |  |  |  |  |  | שמן מנוע 5W30 C2 סנטי מלא   |  |  | 4.2  |  |  |
| M8         |  |  |  |  |  | תכשיר ניקוי פיח במערכת הדלק |  |  | 1    |  |  |
| SHMASHOT   |  |  |  |  |  | נוזל סבון לניקוי שמשות 4לטר |  |  | 1    |  |  |
| 490        |  |  |  |  |  | חידוש חברות למעדון          |  |  | 1    |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------------|------------|--------|------------|
|      | 302169 | 02/08/23 08:28 | 02/08/23 15:49 |         |           | מכונאות | 34105  | מוזמן לבעיות בדלת תא מטען תקלה מתמשכת |            |        | false      |

| תלונות |  |  |  |  |  |                                                  |  |  |      |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------|--|--|------|--|--|
| קוד    |  |  |  |  |  | תאור                                             |  |  | כמות |  |  |
|        |  |  |  |  |  | מוזמן לבעיות בדלת תא מטען תקלה מתמשכת            |  |  |      |  |  |
|        |  |  |  |  |  | מוסיף היסטוריה של הרכב.                          |  |  |      |  |  |
|        |  |  |  |  |  | לקרוא לניר לסדר לוחית רישוי                      |  |  |      |  |  |
|        |  |  |  |  |  | לבדוק מצלמת דרך-המצלמה לא מתחברת לטלפון של הלקוח |  |  |      |  |  |

| עבודות |  |  |  |  |  |                                     |  |  |      |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|------|--|--|
| קוד    |  |  |  |  |  | תאור                                |  |  | כמות |  |  |
| X      |  |  |  |  |  | מצלמת דרך נבדקה והתחברה לפלא אישי   |  |  | 0    |  |  |
| X      |  |  |  |  |  | ונמצא תקין                          |  |  | 0    |  |  |
| X      |  |  |  |  |  | בוצע סידור לוחית רישוי              |  |  | 0    |  |  |
| X      |  |  |  |  |  | בקשר לספויילר יש להגיע להמשך בדיקות |  |  | 0    |  |  |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|
|      | 276358 | 24/03/23 08:05 | 24/03/23 09:37 |         |           | מכונאות | 28032  | טיפול 30,000 ק"מ |            |        | true       |

| תלונות |  |  |  |  |  |              |  |  |      |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|------|--|--|
| קוד    |  |  |  |  |  | תאור         |  |  | כמות |  |  |
|        |  |  |  |  |  | בלמים אח 8/8 |  |  |      |  |  |
|        |  |  |  |  |  | בלמים קד 9/9 |  |  |      |  |  |

| עבודות |  |  |  |  |  |                                 |  |  |      |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|------|--|--|
| קוד    |  |  |  |  |  | תאור                            |  |  | כמות |  |  |
| 001330 |  |  |  |  |  | טיפול 30,000 ק"מ                |  |  | 1.2  |  |  |
| MATOK  |  |  |  |  |  | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.       |  |  | 0    |  |  |
|        |  |  |  |  |  | בוצע נסיעת מבחן משותפת עם הלקוח |  |  | 0    |  |  |
|        |  |  |  |  |  | יש רעשים מכיוון דלת תא המטען    |  |  | 0    |  |  |
|        |  |  |  |  |  | יש להביא את הרכב לבדיקה מעמיקה  |  |  | 0    |  |  |

| חלפים        |                      | לבדיקת אטימות גומיות ונסיעות מבחן | 0 |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| קוד          | תאור                 | כמות                              |   |
| 08880838531L | מקורי-1L MO 5W30 PFE | 4.2                               |   |
| PZ46300PB004 | חומר ניקוי למרססים   | 1                                 |   |
| Z29          | חומרי עזר            | 1                                 |   |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן       | 1                                 |   |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון  | 1                                 |   |
| 87139YZZ34   | מקורי-מסנן מזגן משופ | 1                                 |   |
| 0882380111   | מקורי-שמן בלמים      | 2                                 |   |
| G92DH47070   | מקורי-מסנן אוויר למצ | 1                                 |   |

| תלונות       |                                     |      |
|--------------|-------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                | כמות |
|              | בלמים אח 10/10                      |      |
|              | בלמים קד 10/10                      |      |
| עבודות       |                                     |      |
| קוד          | תאור                                | כמות |
| 001315       | טיפול 15,000 ק"מ                    | .9   |
| MATOK        | שטיח נהג בבדק ונמצא תקין.           | 0    |
| Z9997        | נסיעת מבחן , לא נשמעו רעשים / שריקו | 0    |
|              | חריגות בנסיעה                       | 0    |
| חלפים        |                                     |      |
| קוד          | תאור                                | כמות |
| 08880838531L | מקורי-MO 5W30 PFE 1L                | 4.2  |
| Z29          | חומרי עזר                           | 1    |
| AV25         | המלצה- מסיר פיח בנזין               | 1    |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                      | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                 | 1    |

|        |                     |      |
|--------|---------------------|------|
| עבודות |                     |      |
| קוד    | תאור                | כמות |
|        | ללא חיוב באישור ניר | 0    |
| חלפים  |                     |      |
| קוד    | תאור                | כמות |
| AV     | מגן רוח קד' שמאל    | 1    |

| עבודות |                              |      |
|--------|------------------------------|------|
| קוד    | תאור                         | כמות |
|        | בוצע מתיחה של פח אח'         | 0    |
|        | לבקשת הלקוח לאחר תיקון פחחות | 0    |

| עבודות |       |      |
|--------|-------|------|
| קוד    | תאור  | כמות |
|        | צבע   | 0    |
|        | פחחות | 0    |
|        | חשמל  | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 265554 | 03/07/22<br>08:20 | 06/07/22<br>15:06 |         |           | מכונאות | 5552   | בוצע בדיקה של חיישני רוורס לאחר |            |        | true     |            |

| חלפים  |                       |      |
|--------|-----------------------|------|
| קוד    | תאור                  | כמות |
| GNETN2 | מצלמה דו-כיוונית+WIFI | 1    |

