

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	367833	22/03/26 11:08	00:00			מכונאות	94124	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	367834	22/03/26 11:09	27/03/26 07:49			מכונאות	94124	אביזרים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	אביזרים
עבודות	
קוד	תאור
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
כמות	0
חלפים	
קוד	תאור
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה
כמות	1
כמות	1
כמות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	367835	22/03/26 11:09	22/03/26 11:09			מכונאות	94124	155 בדיקות			false	

תלונות	
קוד	תאור
	155 בדיקות
עבודות	
קוד	תאור
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
כמות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	361767	16/12/25 07:32	16/12/25 10:53			מכונאות	90006	טיפול 90			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 90
עבודות	
קוד	תאור
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
001390	טיפול 90,000 ק"מ
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.
XX124	כיוון פרונט רכב פרטי
כמות	0
כמות	1.7
כמות	0
כמות	.94
חלפים	
קוד	תאור
9091901298	מקורי-מצת
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE
AV140	חומרי עזר
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן
80X	מסיר פיח 80X PAZ
98989AV102K	צמיג קומהו 22550R18-95W
כמות	4
כמות	1
כמות	4.2
כמות	1
כמות	2
כמות	1
כמות	1
כמות	1
כמות	1
כמות	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	348191	23/03/25 10:03	23/03/25 14:51			מכונאות	76092	מוזמן לטיפול 75.000			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן לטיפול 75.000
	הכנה לטסט וטסט
עבודות	
קוד	תאור
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.
001375	טיפול 75,000 ק"מ
X21	העברת מבחן שנתי לחברי מועדון
X30	אגרת רישוי בניזין
Z490	חידוש חברות למעדון
כמות	0
כמות	0
כמות	0
כמות	0
חלפים	
קוד	תאור
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY
AV140	חומרי עזר
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
כמות	1
כמות	4.2
כמות	1
כמות	1

1	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3
1	מקורי-ניקוי למרססים-	PZ46300PB004
1	מקורי-מגב אחורי	85242F4010

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	330903	02/04/24 08:03	02/04/24 13:34			מכונאות	60000	טיפול 60			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 60
	העברת טסט
עבודות	
קוד	תאור
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
001361	טיפול 60.000 ק"מ
X30	אגרת רישוי בניין
X21	העברת מבחן שנתי לחברי מועדון
99	52794:ע.ח.וץ 71469:ספק שנוע לצורך העברת מ
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.
חלפים	
קוד	תאור
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE
AV140	חומרי עזר
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	316944	25/06/23 07:24	25/06/23 08:32			מכונאות	44846	טיפול 45000			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 45000
עבודות	
קוד	תאור
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
001345	טיפול 45,000 ק"מ
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.
חלפים	
קוד	תאור
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY
AV140	חומרי עזר
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	304734	03/10/22 07:27	03/10/22 08:59			מכונאות	29802	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות	
קוד	תאור
001330	טיפול 30,000 ק"מ
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
	הח מגבים
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.
חלפים	
קוד	תאור
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
AV140	חומרי עזר
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה
85214F4011	מקורי-גומי מגב ימין
85214F4021	מקורי-גומי מגב שמאל

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	304735	03/10/22 07:27	03/10/22 08:59			מכונאות	29802	בדיקת חיישן רדאר קדמי			true	

עבודות												
תאור											קוד	
בדיקת חיישן רדאר קדמי											XGG08A1	
מסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	293004	11/01/22 07:43	11/01/22 09:00			מכונאות	14912	טיפול 15,000 ק"מ			true	
עבודות												
תאור											קוד	
טיפול 15,000 ק"מ											001315	
כמות											0	
חלפים												
תאור											קוד	
שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY											Z54	
מקורי-מסנן שמן											04152YZZA6	
מקורי-אטם פקק ריקון											9008043037	
מקורי-מסנן אויר למצב											G92DH47070	
מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה											10108	
עבודות												
תאור											קוד	
אביזר מתנה במסגרת רכישה												
כמות											0	
חלפים												
תאור											קוד	
ספר נהג אחריות ושירו											OM10647H	
עבודות												
תאור											קוד	
קודן מפוצל GMS808+כספת ברזל											B169000000	
קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט											B720000000	
טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל											C027000000	
נספח כרית גב תחתון CHR											C156000000	
עבודות												
תאור											קוד	
מסירת רכב ללקוח											MESIRA	
אביזר מתנה במסגרת רכישה												
כמות											0	
חלפים												
תאור											קוד	
אמבטיה CHR											36116	
עבודות												
תאור											קוד	
מסירת רכב ללקוח												
אביזר מתנה במסגרת רכישה												
כמות											0	
חלפים												
תאור											קוד	
אמבטיה CHR											36116	
עבודות												
תאור											קוד	
מסירת רכב ללקוח												
אביזר מתנה במסגרת רכישה												
כמות											0	
חלפים												
תאור											קוד	
אמבטיה CHR											36116	