

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	136471	13/07/26 14:15	19/07/26 11:22			מכונאות	10453 2	אחריות HHC מחמירה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אחריות HHC מחמירה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
47499	סריקת תקלות תקלה P3000	0
47499	לא ניתן לבצע HHC בוצע איפוס תקלות	0
47499	דרוש נסיעה של 1500 ק"מ ולחזור לבד'	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	136423	12/07/26 15:11	00:00			מכונאות	10453 2	155 בד'בד' בלמים+כיוון פרונט+טיפול 105			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	136424	12/07/26 15:12	19/07/26 11:22			מכונאות	10453 2	ערכה לתיקון פנצר			false	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	ערכה לתיקון פנצר	
	ערכה לעזרה ראשונה	
	סט שטיחים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	436897	07/01/26 11:06	07/01/26 12:19			מכונאות	93442	טיפול 90,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90,000	
	בדיקת פרונט+שטיח	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
X	יש צורך בהחלפת צלחות+רפידות קד' -לקוח	0
X	אינו מעוניין בהחלפה	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z3	שמן מנוע	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
X44	נוזל בלמים	1
9091901298	מקורי-מצת	4
X0	חומרי עזר	1
49	חידוש חברות למועדון VIP	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	114811	09/12/24 12:15	09/12/24 13:52			מכונאות	67227	טיפול 60			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
G92DH	פ+ה מסנן היברידי	.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

2	תוסף דלק	1
3	טבלית נוזל שמשות	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1
MAGAV	סט מגבים	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	44498	07/09/23 13:04	07/09/23 14:18			מכונאות	38957	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
BFFT	בדיקת פרונט במסגרת טיפול	0.06
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
3	טבלית נוזל שמשות	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	34458	16/11/22 13:00	16/11/22 14:29			מכונאות	18301	טיפול 15,000 ה"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9.
BFF	בדיקת פרוט	27.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
08880833891L	מקורי-LGMO שמן מנוע	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
2	תוסף דלק	1
3	טבלית נוזל שמשות	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	24593	13/01/22 12:01	13/01/22 12:03			מכונאות	1	הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית עד			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
NEW4+5	הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית עד	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
C033000000	הארכת אחריות לשנים ר	1

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
U533000000	פס קישוט צד כרום	0
U559000000	קישוט אחורי ניקל - משני צידי הסמל	0

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוזן	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	23853	21/12/21 13:28	28/12/21 09:42			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW17810001	מקורי-מגן סף אחורי שריטות	1
AVV	איתוראן 7002	1
AVV	אמבטיה	1
AVV	מגני רוח	1
AVV		1

