

890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	2.
AFTER	הטבת טיפול אחר הצהריים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z32	פזלון (צובר)	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
AA	מסיר פיח למרססים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	299184	31/07/24 14:43	01/08/24 09:45			פחחות	41362	מזגן לא מקרר / המשך חיוב לחן 1002745			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון לפי שמא/דוח לפוליסה/חזית ימין	
	אייל: 0506272443	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
30	צבע	0
20	פחחות	0
40	חשמל	0
40	העברת חיישנים	0
10	בד' מחשב וכיול רדאר	0
10	הח' צינור מזגן	0
10	מילוי גז למזגן	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
88716F4021	מקורי-צינור מזגן	1
887181E150	מקורי-מהדק לצינור מז	1
52119F4909	מקורי- מגן קדמי 2020	1
53102YP030	מקורי-גריל תחתון GR	1
75601F4010	מקורי-קישוט כנף קדמי	1
76851F4010	מקורי-ספויילר תחתון	1
8934810050C0	מקורי-תפס לחיישן	2
8934862130C2	מקורי-תפס לחיישן	1
8934862140C2	מקורי-תפס לחיישן	1
85315F4040	מקורי-מיכל מתיז מים	1
81481F4140	מקורי- כיסוי פנס ערפל קד' ימין	1
52127YP440	מקורי-כיסוי מגן קדמי ימין	1
AVT3	קליפס	16
AVT31	תפס לביטנה+מגן	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	299050	29/07/24 08:30	31/07/24 10:51			פחחות	41361	תיקון לפי שמאי / חזית ימ' / דו"ח לפוליסה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
תיקון לפי שמאי / חזית ימ' / דו"ח לפוליסה		
עבודות		
קוד	תאור	כמות
30	צבע	0
20	פחחות	0
40	חשמל	0
40	העברת חיישנים	0
10	בד' מחשב וכיול רדאר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52119F4909	מקורי- מגן קדמי 2020	1
53102YP030	מקורי-גריל תחתון GR	1
75601F4010	מקורי-קישוט כנף קדמי	1
76851F4010	מקורי-ספויילר תחתון	1
8934810050C0	מקורי-תפס לחיישן	2
8934862130C2	מקורי-תפס לחיישן	1
8934862140C2	מקורי-תפס לחיישן	1
85315F4040	מקורי-מיכל מתיז מים	1
81481F4140	מקורי- כיסוי פנס ערפל קד' ימין	1
52127YP440	מקורי-כיסוי מגן קדמי ימין	1
AVT3	קליפס	16
AVT31	תפס לביטנה+מגן	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	299207	29/07/24 08:55	01/08/24 08:55			מכונאות	41361	תיקון לפי שמאי / חזית ימ' / דו"ח לפוליסה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן להחלפת שסתום לחץ אויר לפי הצעה	
	52065	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
42099	החלפת שסתום לחץ גלגל	17.
חלפים		
קוד	תאור	כמות

42607F4020	מקור-שסתום לחץ אוויר	1
0442302010	מקור-קיט ליונטיל	1