

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	870407	13/04/26 07:11	00:00			מכונאות	73445	טיפול 75,000 לפי הצעה + שטיפה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	870408	13/04/26 07:12	00:00			מכונאות	73445	שתיחים חדשים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	131205	23/02/26 08:52	05/03/26 12:07			מכונאות	72109	הכנה לטסט+טסט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	הכנה לטסט+טסט שינוע קליל
עבודות	תאור
קוד	תאור
	SHERUTTEST שירות העברת מבחן רישוי שנתי
	AGRABENZIN אגרת טסט רכב במזין
	SHINUA2 שינוע הלוך-חזור
חלפים	תאור
קוד	תאור
	מקורי-נורה גדולה ללא
	3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	129858	21/01/26 13:00	28/01/26 09:47			מכונאות	69815	הח' מגבים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	הח' מגבים כניסה עצמאית
עבודות	תאור
קוד	תאור
	850091 להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה
	850101 להב מגב אחורי פ+ה
חלפים	תאור
קוד	תאור
	85242F4010 מקורי-מגב אחורי
	85222YZZDE מקורי-מגב קדמי שמאל
	85212YZZDA מקורי-מגב קדמי ימין
	1
	1
	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	127867	02/12/25 13:02	14/12/25 16:02			פחחות	65913	תיקון תאונה לפי דוח שמאי- מוקד 1			true	

תלונות	
קוד	תאור
	תיקון תאונה לפי דוח שמאי- מוקד 1 נזק אחורי שמאי- קשת שמאים.
עבודות	תאור
קוד	תאור
	11099 עבודות פחחות
	11099 עבודות צבע
	11099 העברת חיישנים
	11099 עבודות חשמל
חלפים	תאור
קוד	תאור
	52023F4010 מקורי-תומך מגן אחורי
	52159F4907 מקורי-מגן אחורי - HR
	52453F4011 מקורי-מגן אחורי תחתו
	1
	1
	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	128303	02/12/25 15:58	14/12/25 16:15			פחחות	65913	תיקון פחחות לפי דוח שמאי נזק חזית			true	

תלונות	
קוד	תאור
	תיקון פחחות לפי דוח שמאי נזק חזית שמאי- קשת שמאים

עבודות		
קוד	תאור	כמות
11099	נזק חזית	0
11099	עבודות פחחות	0
11099	עבודות צבע	0
11099	שיפוץ מגן קידמי	0
11099	שיפוץ ספויילר וצביעה שחור	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
53875F4012	מקורי-בטנה לכנף קד'	1
51420F4010	מקורי-כיסוי מנוע - R	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	125406	28/09/25 08:45	05/10/25 13:39			מכונאות	60451	שינוע - טיפול 60			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע - טיפול 60	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001360	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	124637	02/09/25 13:04	09/09/25 11:03			מכונאות	57500	מגב אחורי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מגב אחורי קרוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
850101	להב מגב אחורי פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	118985	23/03/25 09:52	30/03/25 17:10			מכונאות	48842	שינוע קליל טסט בלבד			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע קליל טסט בלבד	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.46
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	.46
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	117912	23/02/25 08:44	02/03/25 08:22			מכונאות	46853	שינוע טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע טיפול 45	
	הכנה לטסט +הח' מגבים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
SHERUTTEST	שירות העברת מבחן רישוי שנתי	.46
AGRABENZIN	אגרת טסט רכב במזין	.46
171021	מסנן אויר פ+ה	.3
11099	מסנן מזגן	0
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
SHINUA2	שינוע הלוך-חזור	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

1	מקורי-מגב קדמי ימין	85212YZZDA
1	מקורי-מגב קדמי שמאל	85222YZZDE
1	מקורי-מסנן אוויר	178010M040
1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	117985	23/02/25 14:33	24/02/25 14:33			מכונאות	46853	הח' 2 צמיגים			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
הח' 2 צמיגים												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
K1												
כיוון פרונט												
.95												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
2												
TIR215/60/17FALKEN												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	118141	23/02/25 12:03	28/02/25 12:10			פחחות	46853	תיקון פחחות ביטנה+ ספוילר			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
תיקון פחחות ביטנה+ ספוילר												
שמאי אייל נרקיס												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
11099												
עבודות פחחות												
0												
עבודות חשמל												
0												
כיוון פרונט												
0												
קליפסים וחומרי עזר												
0												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
ספוילר למגן קידמי												
SB11925												
1												
ביטנה קידמי L												
SB118331												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	115632	30/12/24 10:15	31/12/24 13:08			מכונאות	42600	החלפת מגבים			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
החלפת מגבים												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
850091												
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה												
.2												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
1												
מקורי-מגב קדמי ימין												
85212YZZDA												
1												
מקורי-מגב קדמי שמאל												
85222YZZDE												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	109573	03/07/24 11:03	11/07/24 21:12			מכונאות	31613	טיפול 30			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
טיפול 30												
שינוע												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
001330												
טיפול 30,000 ק"מ												
1.2												
SHINUA2												
שינוע הלור-חזור												
.62												
850091												
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה												
.2												
17899												
החלפת מסנן אויר למצבר היברידי												
0												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
תאור												
כמות												
90915YZZM3												
מקורי-מסנן שמן												
1												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
87139YZZ33												
מקורי-מסנן מזגן												
1												
0882380111												
מקורי-נוזל בלמים 0.5												
2												
TGMO1												
מקורי-שמון מנוע 5W30 C2/CF/SN												
4.2												
92DH47070												
מקורי-מסנן אויר למצב												
1												
85212YZZDA												
מקורי-מגב קדמי ימין												
1												
85222YZZDE												
מקורי-מגב קדמי שמאל												
1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	--------	------------

