

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	132173	08/06/26 11:11	00:00			מכונאות	15996 8	155 בד סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	132174	08/06/26 11:12	00:00			מכונאות	15996 8	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	131275	11/05/26 08:50	11/05/26 14:00			מכונאות	15789 1	שינוע טיפול HHC +135			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע טיפול HHC +135	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013135	טיפול 135,000 ק"מ	.9
E890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ERLY	.3
89099	10.5.27 או 172894 ק"מ	0
EARLYW	אחריות sulp מוקדמת לשנה 15/אק"מ	0
810151	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה ימין	.2
5111	החלפת מוט מייצב קד' ימין+שמאל	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880833891L	LGMO-ירוקם שמן מנוע מקורי לקטו	4.2
AV00	מסנן למתיז מים	1
M8	נודל לניקוי שמשות	1
M20	מסיר פיח למערכת דלק	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
90981YZZAMT	חליפי - נורה ראשית HIR2	1
99132YZZBA	מקורי-נורת פופ	2
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZDE	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
4882047040T	מוטות מייצב קד'	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	124153	17/09/25 08:27	17/09/25 10:39			מכונאות	14105 0	מוזמן לטסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטסט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
2222	העברת טסט	0
2221	אגרת רישוי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	123177	18/08/25 09:01	18/08/25 12:22			מכונאות	14104 0	שינוע טיפול HHC +120			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע טיפול HHC + 120	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013121	טיפול 120,000 ק"מ	1.7
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל	.3
89099	בתוקף עד 17/8/26 או 156,040 ק"מ	0
EW+HHC	הארכת אחריות לשנה או 15 אק"מ + HHC.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
490	חידוש חברות למעדון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30	4.2
AV00	מסנן למתיז מים	1
M8	נודל לניקוי שמשות	1
M20	מסיר פיח למערכת דלק	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

1	מקורי-מסנן מזגן משופ	87139YZZ34
1	מקורי-מסנן אויר למצב	G92DH47070
1	מקורי-מגב קדמי שמאל	85222YZZDE
1	מקורי-מגב קדמי ימין	85212YZZDA

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	118877	23/03/25 13:27	25/03/25 09:34			פחחות	131819	ביטוח ישיר נגד ביטוח מנורה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ביטוח ישיר נגד ביטוח מנורה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0101	פחחות	0
0102	צבע	0
0103	חשמל	0
X	מחירים השתנו לפי פינס!	0
2225	כיוון פרונט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
75601F4010	מקורי-קישוט כנף קדמי	1
52129F4010	מקורי-מגן קדמי תחתון	1
52119F4900	מקורי-מגן קדמי - CHR	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן	8
52535F4010	מקורי-תומך מגן קדמי	1
9046710183	מקורי-קליפס לבטנה קד	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	117525	06/02/25 12:15	06/02/25 12:56			מכונאות	130304	החלפת מצבר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת מצבר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
34855093	מצבר 50 קובייה וולטה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	115526	09/12/24 11:33	09/12/24 12:02			מכונאות	125584	מוזמן לHHC			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לHHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	2
89099	תקף עד 8.12.25 או 140584 ק"מ	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90981YZZAMT	חליפי - נורה ראשית HIR2	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	112724	27/08/24 07:40	27/08/24 13:19			מכונאות	115540	מוזמן לטיפול +105000 טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול +105000 טסט	
	כיוון פרונט	
	HHC+15/שנה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	9
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	2
89099	הארכת אחריות להיברידי	0
EARLYW+HHC	הארכת אחריות לשנה או 15 אק"מ + HHC	0
112233	החלפת מסנן מזגן	2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30	4.2
AV00	מסנן למתיז מים	1
M8	נוזל לניקוי שמשות	1

1	מסיר פיח למערכת דלק	M20
1	חומרי עזר	AV159
1	מקורי-מסנן אויר למצב	G92DH47070
1	מקורי-מכסה למסנן שמן	1562037010
1	מקורי-מסנן אוויר	178010M040
1	מקורי-מסנן מזגן משופ	87139YZZ34
1	מקורי-מגב קדמי שמאל	85222YZZDE
1	מקורי-מגב קדמי ימין	85212YZZDA
1	מקורי-מגב אחורי	85242F4010

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	103438	06/11/23 10:07	06/11/23 12:07			מכונאות	100540	טיפול 90000			true	

תלונות	
קוד	תאור
	טיפול 90000
עבודות	
קוד	תאור
001390	טיפול 90,000 ק"מ
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
M1	שמן מנוע 5W30
AV00	מסנן למתיז מים
M8	נוזל לניקוי שמשות
M20	מסיר פיח למערכת דלק
AV159	חומרי עזר
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ
9091901298	מקורי-מצת
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב
178010M040	מקורי-מסנן אוויר

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	102212	14/09/23 09:23	14/09/23 13:42			מכונאות	97885	מוזמן לטסט + הח' מגבים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן לטסט + הח' מגבים
עבודות	
קוד	תאור
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
890991	בדיקת סוללה היברידיית בתום האחריות ל-HHC-
89099	הארכת אחריות סוללה הברידיית
EARLYW+HHC	הארכת אחריות לשנה או 15 אק"מ + HHC.
חלפים	
קוד	תאור
85222YZZDE	מקורי-מגב קדמי שמאל
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין
85242F4010	מקורי-מגב אחורי
43512F4010	מקורי-צלחת בלם קדמית
04465F4010	מקורי-רפידות בלם קדמ
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
49	הצטרפות למועדון

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	285300	14/03/23 15:41	14/03/23 16:00			מכונאות	87555	מצבר (אחד) פ+ה			true	

עבודות	
קוד	תאור
190011	מצבר (אחד) פ+ה
חלפים	
קוד	תאור
AV50	מצבר 50אמפר

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	284929	05/03/23 10:10	06/03/23 13:59			פחחות	85236	פחחות			true	

עבודות	
קוד	תאור
11099	פחחות
11099	צבע
11099	חשמל
2225	כיוון פרונט

חלפים		
קוד	תאור	כמות
81130F4031	מקורי-רפלקטור קדמי י	1
75601F4010	מקורי-קישוט כנף קדמי	1
60117F4010	מקורי-קישוט המשך מרא	1
52535F4010	מקורי-תומך מגן קדמי	1
53875F4023	מקורי-בטנה קדמית ימי	1
53801F4010	מקורי-כנף קי - CHR	1
4774950090	מקורי-קליפס לפגוש	1
5387930050	מקורי-תפס לביטנה	1
52129F4010	מקורי-מגן קדמי תחתון	1
52119F4900	מקורי-מגן קדמי - CHR	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן	8
9046710183	מקורי-קליפס לבטנה קד	10
52145F4030	מקורי-תומך מגן קדמי	1
75374F4010	מקורי-סמל צד	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	281301	20/11/22 09:14	20/11/22 11:00			מכונאות	81267	טיפול 75,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	.9
POMW	הארכת אחריות לשנה או 15אק"מ בסיום תק	0
	בתוקף עד 19.11.23 או עד 96,297 קמ	0
	לפי המוקדם מביניהם	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30	4.2
AV00	מסנן למתיז מים	1
M8	נוזל לניקוי שמשות	1
M20	מסיר פיח למערכת דלק	1
AV159	חומרי עזר	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	279450	11/09/22 07:34	11/09/22 11:41			מכונאות	76920				true	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
85222YZZDE	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	273393	10/02/22 09:42	10/02/22 12:17			מכונאות	64691	טיפול 60.000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
POMW	הארכת אחריות לשנה או 15אק"מ בסיום תק	0
	בתוקף עד 9.2.23 או עד 79,691 קמ	0
	לפי המוקדם מביניהם	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
5	4739 20060122	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30	4.2
AV00	מסנן למתיז מים	1
M8	נוזל לניקוי שמשות	1
M20	מסיר פיח למערכת דלק	1
AV159	חומרי עזר	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	271375	05/12/21 09:04	06/12/21 13:37			פחחות	62269	פחחות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שמא-שחף	
	פרטי דרך נח	

עבודות

קוד	תאור	כמות
11099	פחחות	0
11099	צבע	0
11099	חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
75731F4010	מקורי-קישוט דלת קד'	1
75601F4010	מקורי-קישוט כנף קדמי	1
67001F4010	מקורי-דלת ק.י. - CHR	1
53801F4010	מקורי-כנף ק.י. - CHR	1
PW1561000001	מקורי-פס קישוט ניקל	1
9046710183	מקורי-קליפס לבטנה קד	10
75374F4010	מקורי-סמל צד	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	269184	05/09/21 09:54	05/09/21 10:50			מכונאות	56555				true	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	266150	06/05/21 09:03	06/05/21 12:21			מכונאות	50753	טיפול 45,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
4455	בדיקת בלמים	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
112233	החלפת מסנן מזגן	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30	4.2
AV00	מסנן למתיז מים	1
M8	נוזל לניקוי שמשות	1
M20	מסיר פיח למערכת דלק	1
AV159	חומרי עזר	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
85222YZZDE	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1
CR2032	חליפי סוללה לשלט	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	260409	16/09/20 07:50	16/09/20 11:10			מכונאות	42587	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
4455	בד בלמים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30	4.2
AV00	מסנן למתיז מים	1
M8	נוזל לניקוי שמשות	1
M20	מסיר פיח למערכת דלק	1
AV159	חומרי עזר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	254364	13/02/20 08:22	13/02/20 08:25			פחחות	24215	הרכבת ביטנה קד שמאל			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
11099	הרכבת ביטנה קד שמאל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
53876F4022	מקורי-ביטנה קדמית שמ	1
9046710183	מקורי-קליפס לבטנה קד	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	--------	------------

	true			פחחות	23793	פחחות			08/12/19 11:44	08/12/19 11:41	252095	
תלונות												
קוד												תאור
כמות												שמאי אשר גואטה
עבודות												
קוד												תאור
כמות												פחחות
כמות												צבע
חלפים												
קוד												תאור
כמות												מקורי-דלת א' י
כמות												מקורי-קישוט דלת אח'
כמות												מקורי-קליפס לקישוט
כמות												מקורי- פס קישוט ניקל

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	250673	27/10/19 10:50	29/10/19 09:59			פחחות	23793	פחחות			true	
תלונות												
קוד												תאור
כמות												דוח פרטי
כמות												שמאי אשר גואטה
עבודות												
קוד												תאור
כמות												פחחות
כמות												צבע
חלפים												
קוד												תאור
כמות												מקורי-קליפס לקישוט
כמות												מקורי-קישוט דלת אח'
כמות												מקורי-דלת א' י
כמות												מקורי- פס קישוט ניקל

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	252093	27/10/19 10:50	29/10/19 09:59			פחחות	23793	פחחות			true	
תלונות												
קוד												תאור
כמות												תיק הופך להסדר מגדל
כמות												זיכוי אוטומטי 519487לח-ן מתאריך 29/10/201
עבודות												
קוד												תאור
כמות												פחחות
כמות												צבע
חלפים												
קוד												תאור
כמות												מקורי-דלת א' י
כמות												מקורי-קישוט דלת אח'
כמות												מקורי-קליפס לקישוט
כמות												מקורי- פס קישוט ניקל

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	244033	02/04/19 07:20	02/04/19 09:15			מכונאות	11691	טיפול 15,000			true	
עבודות												
קוד												תאור
כמות												בד בלמים
כמות												טיפול 15,000
חלפים												
קוד												תאור
כמות												מקורי-מסנן שמן
כמות												מקורי-אטם פקק ריקון
כמות												שמן מנוע 5W30
כמות												מסנן למתיז מים
כמות												נוזל לניקוי שמשמות
כמות												מסיר פיח למערכת דלק
כמות												חומרי עזר

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	85329	10/10/18 13:08	10/10/18 13:09			מכונאות	10	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד												תאור
כמות												מסירת רכב ללקוח
חלפים												
קוד												תאור
כמות												מסירת רכב ללקוח

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	--------	------------

תיקון	50 ש"ח	נייד				כרטיס					
									27/09/18 08:00	27/09/18 08:00	0
חלפים											
											קוד
											B720000000
											B861000000
											B861000000

מהות תיקון	מעל 50 ש"ח	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת. יציאה	ת. כניסה	כרטיס	מוסך
									26/09/18 08:00	26/09/18 08:00	0	
חלפים												
												קוד
												B720000000
												B861000000