

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	426831	06/06/25 09:03	00:00			מכונאות	107872	בדיקות@שטיפה HHC@			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	273691	15/11/20 09:38	16/11/20 08:40			מכונאות	53369	טיפול 60.000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
AV	שינוע	0
15555	לקוח אינו מעונין בהחלפת 3 צמיגים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
M1	שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
M8	תכשיר ניקוי פיח במערכת הדלק	1
490	חידוש חברות למעדון	1
..61.1	נשטף חיצונית + פנימית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	421457	20/10/20 14:41	21/10/20 09:55			מכונאות	45718	שוכפל מפתח גלם			true	

עבודות											
קוד						תאור					
11099						שוכפל מפתח גלם					

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	265953	04/05/20 11:16	04/05/20 14:09			מכונאות	50003	החלפת סך שמש שולם בחשבונית			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
11099	החלפת סך שמש שולם בחשבונית	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV	מצבר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	265961	04/05/20 11:16	04/05/20 14:08			מכונאות	50003	מצבר (אחד) פ+ה			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
3350337355	חליפי-חליפי-מצבר אקס	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	261844	01/01/20 08:52	08/01/20 14:07			פחחות	47933	שיפוץ מגן קדמי + צבע			true	

עבודות											
קוד						תאור					
AV4009						שיפוץ מגן קדמי + צבע					
AV3001						פוליש לרכב מלא					

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	258216	04/10/19 07:58	11/10/19 08:33			מכונאות	45684	טיפול 45,000			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	1.5
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.6
531041	חופת גלגל (צד ימין) פ+ה	.7
531041	חופת גלגל (צד שמאל) פ+ה	.7
001345	טיפול 45,000	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

M1	שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא	4.2
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
04465F4010	מקורי-רפידות בלם קדם	1
VB405111-452	ביטנה קד שמאל	1
VB405111-452	ביטנה קד ימין	1
KLIPS	קליפסים	20
..61.1	שטיפה חיצונית + פנימית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	386164	12/08/19 12:19	19/08/19 08:43			פחחות	42000	לקוח כרגע לא מעוניין לסגור 0-ב			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		לסגור 0-ב										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
11099		לקוח כרגע לא מעוניין לסגור 0-ב		0								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	247560	19/02/19 09:12	19/02/19 12:02			מכונאות	29834	טיפול 30,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
001330	טיפול 30,000 ק"מ		1.2									
32345	כיוון זוויות היגוי פרטי		0									
54323	כיוון סרן אחורי		0									
11099	סידור מגיני רוח		0									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן		1									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
M1	שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא		4.2									
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5		1									
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג		1									
..61.1	שטיפה חיצונית + פנימית		1									
178010M040	מקורי-מסנן אוויר		1									
51	הצטרפות למועדון ללא עלות		1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	247579	19/02/19 09:12	19/02/19 12:02			מכונאות	29834	בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
LGG58D1		בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד		.4								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	238748	01/08/18 14:48	01/08/18 16:14			מכונאות	15361	טיפול 15,000			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000	.8
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30 C2 סנטטי מלא	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	238755	01/08/18 14:48	01/08/18 16:14			מכונאות	15361	בדוק זרוע קדמית ימנית תחתונה			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
LFB121		בדוק זרוע קדמית ימנית תחתונה		.3								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	352646	29/07/18 15:08	29/07/18 16:06			מכונאות	14346	בוצע אתחול מלא למערכת CNT			true	

עבודות												
קוד		תאור		כמות								
11099		בוצע אתחול מלא למערכת CNT		0								
		הסבר תפעול ללקוח+רישום לקוח		0								
		WALF ב		0								
		גילקאר		0								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

	true			מגני רוח ללא חיוב באישור אורי	1	מכונאות			11/03/18 11:22	08/03/18 07:00	341184	
עבודות												
קוד						תאור			כמות			
11099						מגני רוח ללא חיוב באישור אורי			0			
חלפים												
קוד						תאור			כמות			
AV707CHR						חליפי-מגני רוח ל-4 CHR			1			

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	08/03/18 08:00	08/03/18 08:00									
חלפים												
קוד						תאור			כמות			
B392000000						GOLD SAVE CONNECTED			0			
B720000000						קסטומיזציה מרימי שמשות			0			