

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	426984	26/09/25 13:51	00:00			מכונאות	97337	טיפול 90000			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	426985	26/09/25 14:17	26/09/25 14:19			מכונאות	97337	SEL155			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	SEL155	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	426986	26/09/25 14:20	26/09/25 14:21			מכונאות	97337	אבזרי סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אבזרי סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	438707	14/03/25 09:14	14/03/25 09:42			מכונאות	90067	נדלקה לפני שבוע נורת סוללה היברידית			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	נדלקה לפני שבוע מרת סוללה היברידיית	
	נכון להיום המורה כבויה	
	448 שח	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בוצע בדיקה נמצא פ. היברידי סתום	0
X	הוחלף פ. היברידי וסודר ביטנה צד שמאל	0
חלפים		

קוד	תאור	כמות
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	416893	21/12/23 08:23	21/12/23 10:17			מכונאות	71054	נורות בלוח שעונים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
נורות בלוח שעונים		
עבודות		
קוד	תאור	כמות

X	בוצע סריקת תקלות פיוזים תקינים	0
X	נמצא תקלה P157800 בוצע איפוס	0
X	שוחררה למעקב .	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	412547	15/09/23 08:52	15/09/23 09:40			מכונאות	65214	בדיקת אורות + החלפת וישרים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת אורות + החלפת וישרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות

X	בוצע החלפת נורות ראשיים + וישרים	0
X	שולם בקבלה - 130823	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית	2

1	נורות ערפל ראשי H16	AVH16
1	מקורי-מגב קדמי שמאל	85222YZZDE
1	מקורי-מגב קדמי ימין	85212YZZDA

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	229935	07/09/21 09:21	07/09/21 11:48			מכונאות	40632	טיפול 45,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
47499	פ+ה בטנה קדמית שמא	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5W30	שמן מנוע 5W30	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
4	סבון לוושירים	1
5	מסיר פיח	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
53876F4023	מקורי-בטנה קדמית שמא	1
8174102040	מקורי-עדשת איתות שמא	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	291266	13/08/20 10:30	13/08/20 12:00			מכונאות	29600	טיפול 30,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
001330	טיפול 30,000 ק"מ		1.2									
88888	פו"ה מסנן סוללה היברידי		.2									
	דרוש הח' צמיגים		0									
666	בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין		0									
222	מילוי אוויר בצמיגים		0									
555	מילוי נזל שמשות ללא תשלום		0									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
Z2000	שמן מנוע 5W30 C2 צובר		4.2									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
90915YZZJ1	מקורי-מסנן שמן		1									
0882380111	מקורי-נזל בלמים 0.5		1									
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ		1									
AVHE	חומרי עזר		1									
AV122934	מסיר פיח מע' דלק-פז		1									
Z56	פזלון 1.5 ליטר (נזל שמשות)		1									
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב		1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	275891	09/07/19 08:41	09/07/19 11:24			מכונאות	15384	טיפול 15,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
0013150		טיפול 15,000 ק"מ		1.3								
88888		פו"ה מסנן סוללה היברידי		.2								
111		בדיקת מצבר ללא עלות		0								
222		מילוי אוויר בצמיגים		0								
555		מילוי נזל שמשות ללא תשלום		0								
666		בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
Z2000		שמן מנוע 5W30 C2 צובר		4.2								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
90915YZZJ1		מקורי-מסנן שמן		1								
0882380111		מקורי-נזל בלמים 0.5		1								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
AV		חומרי עזר		1								
AV122934		מסיר פיח מע' דלק-פז		1								
Z56		פזלון 1.5 ליטר (נזל שמשות)		1								
G92DH47070		מקורי-מסנן אויר למצב		1								
49		הצטרפות למועדון		1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	273317	08/05/19 08:49	08/05/19 09:44			מכונאות	13381	בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
LGG58D1		בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד		.4								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	175930	28/06/18 09:43	02/07/18 10:30			מכונאות	2	מסירת רכב ללקוח			true	

