

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	366119	19/02/26 09:26	12/03/26 08:01			מכונאות	153729	אביזרים			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
אביזרים												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
0												
לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו												
SELACC200												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
1												
מקורי-סט שטיחי לבד 0												
1												
מקורי-ערכת תיקון פנצר												
1												
מקורי-ערכת עזרה ראשונה												
PW21010015												
42606F4913												
PW02200056												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	366120	19/02/26 09:27	00:00			מכונאות	153729	סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	366121	19/02/26 09:27	19/02/26 09:28			מכונאות	153729	155 בדיקות			false	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
155 בדיקות												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
0												
טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות												
SEL155												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	357962	05/10/25 08:03	06/10/25 09:19			מכונאות	145562	טיפול 135 + הח מגבים			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
טיפול 135 + הח מגבים												
בד היברידית												
לנסות להוריד כתמים על מכסה מנוע-אופיר)												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
0												
שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.												
MATOK												
0013135												
טיפול 135,000 ק"מ												
HHC												
0												
הארכת אחריות להיברידי												
890988												
.1												
ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי												
890991												
.3												
בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-												
850071												
.1												
מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה												
חלפים												
קוד												
תאור												
כמות												
1												
מקורי-מסנן אויר למצבר היברידי												
G92DH47070												
4.2												
שמן מנוע 5W30 PAZ TEC C2/C3												
Z54												
1												
מקורי-מסנן שמן												
04152YZZA6												
1												
חומרי עזר												
AV140												
1												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												
1												
מקורי-נוזל שמשות												
0880880132												
1												
מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה												
10108												
1												
מקורי-מגב קדמי שמאל												
85222YZZDA												
1												
מקורי-מגב קדמי ימין												
85212YZZDA												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	344018	02/01/25 08:59	02/01/25 09:15			מכונאות	131372	HHC			true	
תלונות												
קוד												
תאור												
כמות												
HHC												
עבודות												
קוד												
תאור												
כמות												
0												
הארכת אחריות להיברידי												
HHC												
890988												
.1												
ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי												
890991												
.2												
בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	340329	21/10/24 08:43	21/10/24 11:40			מכונאות	128435	טיפול (30)120000 ללא מסנן דלק			true	
תלונות												

קוד	תאור	כמות
	טיפול 120000(30) ללא מסנן דלק	
	ליישר מספר רישוי	
	בד' מגבים	
	להשלים פלסטיק במושב אחורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.1
850081	מכלל להב מגב אחורי פ+ה	.1
11199	יישור מספר רישוי קד'	0
171011	קרב מסנן אויר פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
AV140	חומרי עזר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
80X	מסיר פיח 80X PAZ	1
Z33	נוזל בלמים DOT4	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1
85222YZZDA	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	328657	16/02/24 07:45	16/02/24 08:03			מכונאות	115700	בדיקה היברידית			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	בדיקה היברידית											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
HHC	הארכת אחריות להיברידי	.95										
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1										
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	.2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	322359	16/10/23 07:47	16/10/23 12:51			מכונאות	109859	טיפול 105000			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	טיפול 105000											
	רעשים מדלת קדמית ימין במהלך נסיעה											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0										
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9										
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5										
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	.1										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1										
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2										
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1										
AV140	חומרי עזר	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1										
04465F4010	מקורי-רפידות בלם קדמ	1										
43512F4010	מקורי-צלחת בלם קדמית	2										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	314518	08/05/23 09:10	14/05/23 15:41			מכונאות	101879	זק אחורי- תביעה לצד ג' מנורה נגד שלמה			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	זק אחורי- תביעה לצד ג' מנורה נגד שלמה											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
X1	פחחות פה מגן אחורי והחלפת ספויילר	1.7										
X2	צבע מגן אחורי	2.7										
X3	חשמל	.36										

X7	העברת חיישנים	0.5
X2	שיפוץ מגן אחורי	1.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52453F4011	מקורי-מגן אחורי תחתו מיר חליפי	1
CRS5300	חיישני רוורס עם צג SAMSONIX	1
AV90467A	חליפי-קליפס גדול למגן	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	312624	27/03/23 09:50	02/04/23 10:02			מכונאות	99031	מוזמן ל HHC			true	

תלונות												
קוד	תאור	כמות										
	מוזמן ל HHC סלקט											
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
890992	בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0										
89099	HHC	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	305724	02/11/22 07:58	02/11/22 15:13			מכונאות	93393	טיפול 90,000 ק"מ			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7										
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0										
11199	הח' אור מספר ימין	0										
11199	הח' מסנן אויר	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1										
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1										
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2										
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2										
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1										
9091901298	מקורי-מצת	4										
AV140	חומרי עזר	1										
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1										
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1										
AV2000	נורה ללא בסיס	1										
	מאושר איציק	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	291926	15/12/21 07:56	15/12/21 14:19			מכונאות	78256	טיפול 60.000 ק"מ			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2										
11199	סידור הגדרות לבלם יד	0										

חלפים												
קוד	תאור	כמות										
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1										
80X	מסיר פיח 80X PAZ	1										
Z54	שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY	4.2										
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1										
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2										
AV140	חומרי עזר	1										
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1										
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	285703	14/07/21 14:21	14/07/21 15:23			מכונאות	70457	מצבר (אחד) פ+ה			true	

עבודות												
קוד	תאור	כמות										
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
3362300000	חליפי-חליפי-מצבר 55	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	279193	08/02/21 11:08	18/04/21 10:29			מכונאות	64485	טיוטה סלקט - - ביצוע 155			true	

תלונות	
קוד	תאור
	עסקת סלקט
כמות	
0	
0	
עבודות	
קוד	תאור
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
SELECT	מסירה לסלקט
0	
חלפים	
קוד	תאור
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג
98989AV107A	צמיג אלון 21560R17-96H
PW21010002	מקורי-סט שטיחים /18
2032	סוללה לשלט+החלפה
1	
4	
1	
1	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	275842	20/11/20 07:17	20/11/20 09:14			מכונאות	61834				true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
Z54	שמן מנוע 5W30C2	4.2										
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	273497	17/09/20 09:20	17/09/20 11:11			מכונאות	58550	כיוון חיישן חום - ללא חיוב			true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
11199	כיוון חיישן חום -ללא חיוב	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	273182	10/09/20 12:46	10/09/20 12:55			מכונאות	58300	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה			true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
810151	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	2										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
9012HIR2	נורה ראשית פיליפס HIR2	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	268056	21/05/20 10:09	21/05/20 10:46			מכונאות	51502	ווז נבדק תקין - יש תקלה בגיל קאר			true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
11199	ווז נבדק תקין -יש תקלה בגיל קאר	0										
	לקוח מעודקן	0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	265378	14/02/20 08:54	14/02/20 10:51			מכונאות	46530	טיפול 45,000			true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001345	טיפול 45,000	9										
850071	מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	1										
	טיפול 2	0										
חלפים												
קוד	תאור	כמות										
Z1000	נזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1										
Z54	שמן מנוע 5W30C2	4.2										
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1										
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1										
AV140	חומרי עזר	1										
85214F4021	מקורי-גומי מגב שמאל	1										
85214F4011	מקורי-גומי מגב ימין	1										
89843	מנפח גלגלים XIAOMI	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	256456	26/07/19 08:10	26/07/19 09:31			מכונאות	34119	טיפול 30,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד	תאור	כמות										
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2										
12345	טיפול במסגרת רכישת רכב	0										

חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע 5W30C2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	247086	11/01/19 08:11	11/01/19 10:18			מכונאות	19705	טיפול 15,000			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000	.9
12345	טיפול במסגרת רכישת רכב	0
11199	הח מסנן אויר	.2
11199	בד מתז אחורי תקין	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע 5W30C2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
AKAI9500	ערכת התנעה לרכב AKAI	1
178010M040	מקורי-מסנן אויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	247087	11/01/19 08:11	11/01/19 09:33			מכונאות	19705	בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
LGG58D1	בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד	.4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	26/01/18 08:00	26/01/18 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B392000000	חבילת PLATINUM + CONNECTED	0
B720000000	קסטומיזציה מרמי שמשות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	231980	15/01/18 14:05	15/01/18 14:05			מכונאות	6	מסירת רכב חדש			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב חדש	0
	חבילת PLATINUM +CONNECTED	0
	איתורן SAVE+חיישני רוורס לצג	0
	מולטימדיה	0
	TOYOTA CONNECTED	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למעדון	1