

הסטוריה של רכב : 460-78-301

תאריך	מוסך	כרטיס	מד אוץ	אח סוג	מק"ט/שעתון	כמות	תאור עבודה/חלק
10/04/2025	הילוך שישי	440027	113230				
10/04/2025	הילוך שישי	440305	113230				
14/01/2025	הילוך שישי	435593	105764	N	פריט	1	מקורי-נורה ראשית HIR2
				N	עבודה	0	העברת טסט לרכב
				N	ע.חונץ	0	מבחן רישוי
03/11/2024	הילוך שישי	432006	99300	N	עבודה	0	15,000 ק"מ או שנה הקודם מבניהם
				N	עבודה	0.2	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-
				N	עבודה	0	רכב היברידי אין להעמיד ב-N
				N	עבודה	0	חריגה של 9000 ק"מ באישור מיטל
				N	עבודה	0	עבר בהצלחה את הבדיקה למערכות היברידיות
				N	ע.חונץ	0	6247 ע.חונץ 1005707:ספק שטיפה חיצונית
03/09/2024	הילוך שישי	429434	93965	N	פריט	1	נוזל שמשות
				N	פריט	4.2	מקורי-TGMO 5W30 PFE
				N	פריט	1	מקורי-אטם פקק ריקון
				N	פריט	1	מקורי-מסנן שמן
				N	פריט	1	חומרי עזר
				N	פריט	1	מסיר פיח מע' דלק-פז
				N	פריט	1	מקורי-נורה ראשית HIR2
				N	פריט	1	מקורי-מגב קדמי שמאל 650 מ"מ CHR
				N	פריט	1	מקורי-מגב קדמי ימין 400 מ"מ
				N	עבודה	0.9	טיפול 105,000 ק"מ
				N	עבודה	0	החלפת מנורה בצד ימין
				N	עבודה	0	החלפת מגבים קידמי
				N	עבודה	0	בוצע שטיפה לרכב
				N	עבודה	0	לא ניתן לבצע HHC מראה תקלה P 3000
				N	עבודה	0	נשלח 1500 ק"מ נוספים לצורך כניסה לבדיק
				N	ע.חונץ	0	6137 ע.חונץ 1005707:ספק שטיפה חיצוניתל+פ
08/01/2024	הילוך שישי	417834	75595	N	פריט	1	נוזל שמשות
				N	פריט	1	מקורי-מסנן אויר למצב
				N	פריט	4.2	מקורי-TGMO 5W30 PFE
				N	פריט	1	מקורי-אטם פקק ריקון
				N	פריט	1	מקורי-מסנן שמן
				N	פריט	4	מקורי-מצת
				N	פריט	1	מקורי-נוזל בלמים 0.5
				N	פריט	1	מקורי-מסנן מזגן משופ
				N	פריט	1	חומרי עזר
				N	פריט	1	מסיר פיח מע' דלק-פז
				N	פריט	1	מקורי-מגב קדמי שמאל
				N	פריט	1	מקורי-מגב קדמי ימין
				N	עבודה	1.7	טיפול 90,000 ק"מ
				N	עבודה	0	העברת טסט לרכב
				N	עבודה	0	מילוי אוויר בצמיגים

הסטוריה של רכב : 460-78-301

תאריך	מוסך	כרטיס	מד אוץ	אח סוג	מק"ט/שעתון	כמות	תאור עבודה/חלק
43				N	עבודה	0	מילוי נוזל שמשות ללא תשלום
44				N	עבודה	0	בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין
45				N	ע.חוץ	0	מבחן רישוי
46				N	ע.חוץ	0	בדיקת זיהום אוויר
47				N	ע.חוץ	0	5619:ע.חוץ 1005707:ספק שטיפה חיצונית
48	08/01/2024	הילוך שישי	417889	75604	N	0	890992.בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט
49				N	עבודה	0	89099.אחרים
50	09/05/2023	הילוך שישי	405590	61522	N	1	Z56.נוזל שמשות
51				N	פריט	1	AVNC3.נ.קירור ראשונה 160 לאחר מכן כל 80
52				N	פריט	4.2	08880838531L.מקורי-TGMO 5W30 PFE
53				N	פריט	1	9008043037.מקורי-אטם פקק ריקון
54				N	פריט	1	04152YZZA6.מקורי-מסנן שמן
55				N	פריט	1	AVHE.חומרי עזר
56				N	פריט	1	AV122934.מסיר פיח מע' דלק-פז
57				N	עבודה	0.9	001375.טיפול 75,000 ק"מ
58				N	עבודה	0	666.בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין
59				N	ע.חוץ	0	99.5185:ע.חוץ 1005707:ספק שטיפה פנימית+חיצ
60	12/10/2022	הילוך שישי	324916	49034	N	1	53875F4023.מקורי-בטנה קדמית ימי
61				N	פריט	10	7201.קליפס לביטנה
62	13/09/2022	הילוך שישי	323709	46328	N	4.2	08880838531L.מקורי-MO 5W30 PFE 1L
63				N	פריט	1	9008043037.מקורי-אטם פקק ריקון
64				N	פריט	1	04152YZZA6.מקורי-מסנן שמן
65				N	פריט	1	0882380111.מקורי-נוזל בלמים 0.5
66				N	פריט	1	178010M040.מקורי-מסנן אוויר
67				N	פריט	1	87139YZZ34.מקורי-מסנן מזגן משופ
68				N	פריט	1	AVHE.חומרי עזר
69				N	פריט	1	AV122934.מסיר פיח מע' דלק-פז
70				N	פריט	1	Z56.פזלון 1.5 ליטר (נוזל שמשות)
71				N	פריט	1	G92DH47070.מקורי-מסנן אויר למצב
72				N	עבודה	1.2	001361.טיפול 60.000 ק"מ
73				N	עבודה	0	666.בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין
74				N	עבודה	0	222.מילוי אוויר בצמיגים
75				N	עבודה	0	555.מילוי נוזל שמשות ללא תשלום
76				N	ע.חוץ	0	STI2.שטיפה חיצונית + פנימית
77	29/05/2022	הילוך שישי	318577	30354	N	0	הורכבה בטנה בצד ימין - טופל
78	22/03/2022	הילוך שישי	315289	30132	N	4.2	08880838531L.מקורי-MO 5W30 PFE 1L
79				N	פריט	1	9008043037.מקורי-אטם פקק ריקון
80				N	פריט	1	04152YZZA6.מקורי-מסנן שמן
81				N	פריט	1	85222YZZDE.מקורי-מגב קדמי שמאל
82				N	פריט	1	85212YZZDA.מקורי-מגב קדמי ימין
83				N	פריט	1	85242F4010.מקורי-מגב אחורי
84				N	עבודה	0.9	001345.טיפול 45,000 ק"מ

הסטוריה של רכב : 460-78-301

תאריך	מוסך	כרטיס	מד אוץ	אח סוג	מק"ט/שעתון	כמות	תאור עבודה/חלק
85				N	עבודה	0	שטיפה חיצונית + פנימית
86				N	ע.חוץ	0	שטיפה חיצונית + פנימית
87	20/01/2022	הילוך שישי	312326	27613	N	פריט	AVT170 סט מגיני רוח CHR
88				N	עבודה	0	מסירה לסלקט
89				N	עבודה	0	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
90				N	ע.חוץ	0	שטיפה חיצונית + פנימית
91				N	ע.חוץ	0	4 צמיגים
92	20/01/2022	הילוך שישי	312498	27613	N	פריט	חליפי-חליפי-מקומי, מ
93				N	עבודה	0.2	מצבר (אחד) פ+ה
94				N	עבודה	0.2	מצבר (אחד) פ+ה
95	04/06/2021	הילוך שישי	302443	17214	N	פריט	Z2000 שמן מנוע C2 5W30 צובר
96				N	פריט	1	מקורי-אטם פק ריקון
97				N	פריט	1	מקורי-מסנן שמן
98				N	פריט	1	מקורי-נוזל בלמים 0.5
99				N	פריט	1	מקורי-מסנן מזגן משופ
100				N	פריט	1	חומרי עזר
101				N	פריט	1	מסיר פיח מע' דלק-פז
102				N	פריט	1	פזלון 1.5 ליטר (נוזל שמשות)
103				N	פריט	1	מקורי-מסנן אויר למצב
104				N	עבודה	1.2	טיפול 30,000 ק"מ
105				N	עבודה	0.2	פז'ה מסנן סוללה היברידי
106				N	עבודה	0	בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין
107				N	עבודה	0	מילוי אוויר בצמיגים
108				N	עבודה	0	מילוי נוזל שמשות ללא תשלום
109				N	עבודה	0	דרוש הח' 2 צמיגים אחורה
110	16/02/2020	הילוך שישי	284666	7975	N	פריט	Z2000 שמן מנוע C2 5W30 צובר
111				N	פריט	1	מקורי-אטם פק ריקון
112				N	פריט	1	מקורי-מסנן שמן
113				N	פריט	1	חומרי עזר
114				N	פריט	1	מסיר פיח מע' דלק-פז
115				N	פריט	1	פזלון 1.5 ליטר (נוזל שמשות)
116				N	עבודה	0.9	טיפול 15,000
117				N	עבודה	0.1	בדיקת סוללה היברידי בתקופת אחריות ל
118				N	עבודה	0	מילוי נוזל שמשות ללא תשלום
119				N	עבודה	0	בוצעה נסיעת מבחן - נמצא תקין
120				N	עבודה	0	ביקורת חורף ללא חיוב
121	21/01/2019		0	N	פריט	0	משטח הטענה אלחוטית לסלולרי
122				N	פריט	0	קסטומיזציה מרימי שמשות
123				N	פריט	0	מע' אנדרואיד + ניווט WAZE בנפח 1G לשנה
124				N	פריט	0	אמבטיה תא מטען CHR לרכב עם גלגל ספיר
125	16/01/2019	הילוך שישי	268626	1	N	פריט	AVT170 סט מגיני רוח CHR
126				N	פריט	1	הצטרפות למועדון

הסטוריה של רכב : 460-78-301

תאריך	מוסד	כרטיס	מד אוץ	אח סוג	מק"ט/שעתון	כמות	תאור עבודה/חלק
127				N	עבודה	001300	0 מסירת רכב ללקוח
128				N	עבודה	AVZ064	0 סט חישני רורס+צג+שנה
129				N	עבודה	TT	0 תושבת לטלפון נייד
130				N	עבודה	APP	0 התקנת אפליקציה MY TOYOTA