רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	425115	23/11/26 08:44	24/11/26 15:26			מכונאות	118981	155. בדיקות			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	155. בדיקות	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	425116	23/11/26 08:46	24/11/26 14:53			מכונאות	118981	שטיחים			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	שטיחים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
MATNOTOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא לא תקין.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד CHR 2020	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
52162F4010	מקורי-כיסוי וו גרירה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	425123	23/11/26 09:13	24/11/26 14:53			מכונאות	118981	ערכת טיפוח לרכב			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	ערכת טיפוח לרכב	

חלפים

קוד	תאור	כמות
PZWIGOKIT100	מקורי-ערכת טיפול רכב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	413395	16/04/26 09:50	16/04/26 13:16			מכונאות	112258	טיפול 120000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 120000	
	הרחבת אחריות בדיקה מחמירה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
0013121	טיפול 120,000 ק"מ	1.7
890991	.בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל	.3
14099	אחריות סוללה	0
STHHC	ביצוע בדיקת סוללה מורחבת (מחמירה)	.8
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.6
14099	אחריות סוללה היברידית עד 16/4/27 או	0
X	127258 ק"מ	0
POMW	אחריות sulp לשנה 15/ אק"מ .	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	PFE-מקורי 1L TGMO 5W30 שמן מנו	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV	חומרי עזר	1
Z26	חומר לניקוי מערכת דלק	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
04466F4010	מקורי-רפידות אח'	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1
ZM	צמיגים	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	141422	22/04/25 08:38	22/04/25 11:03			מכונאות	101636	מוזמן לטיפול 105+הכנה לטסט			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 105+הכנה לטסט	

	בדיקת לחץ אוויר

עבודות

קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	9.
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	PFE-מקורי 5W30 1L TGMO שמן מנו	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV	חומרי עזר	1
Z28	תוסף למנוע היברידי	1
490	חידוש מועדון לקוחות	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
ZM	צמיגים 225/50/18 סיני	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	131903	29/10/24 12:07	29/10/24 12:43			מכונאות	95652	הרחבת אחריות לסוללה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	הרחבת אחריות לסוללה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
890991	.בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות לHHC-	2.
14099	הרחבת אחריות לסוללה	0
POMW	אחריות sulp לשנה 15/ אק"מ .RSA	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	128397	12/08/24 11:20	12/08/24 11:59			מכונאות	93655	רכב לא מניע, בדיקת מצבר			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רכב לא מניע, בדיקת מצבר	

עבודות

קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2.
14099	מצבר לא עומד בעומס	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV	מצבר TAB-55 וולטא	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	122340	10/04/24 10:59	10/04/24 13:24			מכונאות	88655	טיפול 90 + פלגים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 90 + פלגים	
	רעשים בעת סיבוב ההגה רעשים מבחוץ	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	5.
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	1.
14099	סידור מגן אבנים לצלחות	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	PFE-ירוקם 5W30 1L TGMO שמן מנו	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9091901298	מקורי-מצת	4
Z28	נוזל למערכת היברידית	1
AV	חומרי עזר	1
85222YZZDE	מקורי-מגב קדמי שמאל	1
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1
04465F4010	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
43512F4010	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	105449	21/05/23 16:07	21/05/23 16:14			מכונאות	75398	מוזמן להחלפת בולמים קד			true	

				חלקים במחסן							

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן להחלפת בולמים קד חלקים במחסן	
	באחריות	
	הקפצה לנורית 32 חיפה	

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV-22	גומייה לצירייה	1
AV-21	בנד לצירייה	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	104524	07/05/23 09:12	23/05/23 12:30			מכונאות	75398	מוזמן לרעשים מהדשבורד ומכיוון			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לרעשים מהדשבורד ומכיוון	
	הגלגלים(נסיעה עם בוחן)	

עבודות

קוד	תאור	כמות
14099	הח מייצב קדמי ללא חיוב	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
48811F4010	מקורי-מוט מייצב קדמי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	103985	27/04/23 07:30	27/04/23 10:38			מכונאות	75028	מוזמן לטיפול +75000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 75000+	
	בזמן עמידה עם הרכב ובסבוב ההגה יש נקישות	
	בזמן נסיעה יש רעש מאיזור הגלגלים.	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	.9
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
ZZZ1	שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV	חומרי עזר	1
Z26	חומר לניקוי מערכת דלק	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
ZM	צמיג 225/50/18 סיני	2
49	הצטרפות למועדון לקוחות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	346752	07/11/22 07:53	08/11/22 14:12			מכונאות	66493	תיבת הגה פ+ה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	נקישות בסיבוב הגה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
451011	תיבת הגה פ+ה	1.3
451011	תיבת הגה פ+ה	.7

חלפים

קוד	תאור	כמות
45510F4010	מקורי-תיבת הגה כח	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	346856	07/11/22 07:53	08/11/22 14:12			מכונאות	66493	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
85222F4011	מקורי-מגב שמשה ק.ש	1
85212F4011	מקורי-מגב קדמי ימין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	342362	24/07/22 13:02	25/07/22 11:20			מכונאות	61028				true	

חלפים

קוד	תאור	כמות
90119W0229	מקורי-בורג	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	341327	03/07/22 11:02	03/07/22 14:49			מכונאות	59475	טיפול 60.000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
ZZZ1	שמן מנוע 5W30	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z26	חומר לניקוי מערכת דלק	1
AV	חומרי עזר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
52162F4010	מקורי-כיסוי וו גרירה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	340651	19/06/22 07:33	20/06/22 16:21			מכונאות	57654	תושבת קפיץ קדמי (צד אחד) פ+ה			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רעשים בזמן נסיעה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
431131	תושבת קפיץ קדמי (צד אחד) פ+ה	1.6
431131	תושבת קפיץ קדמי (צד אחד) פ+ה	.7
431131	תושבת קפיץ קדמי (צד אחד) פ+ה	.3

חלפים

קוד	תאור	כמות
48609F4010	מקורי-תושבת בולם קדמ	2
48619F4010	מקורי-מיסב	2
48520F9020	מקורי-בולם קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	338995	15/05/22 09:02	15/05/22 11:50			מכונאות	55210	בוצע נסיעת מבחן עם הלקוח יש רעשים			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
14099	בוצע נסיעת מבחן עם הלקוח יש רעשים	0
	מאיזור בולם קדמי שמאל + תושבת	0
	הוזמנו חלפים מחו"ל 15.05.22	0
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
14099	הדבקת מגיני רוח	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
85222F4011	מקורי-מגב שמשה ק.ש	1
85212F4011	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	338206	26/04/22 11:05	26/04/22 16:25			מכונאות	54101	רעש מאיזור בולם ותושבת בולם קדמי			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
14099	רעש מאיזור בולם ותושבת בולם קדמי	0
	שמאל	0
14099	הלקוח ממהר יקבע תור במועד אחר	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	338207	26/04/22 11:05	26/04/22 16:14			מכונאות	54101	הדבק מדבקה בספר נהג			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות

WGG56A1	הדבק מדבקה בספר נהג .3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	333963	25/01/22 11:33	07/02/22 10:36			פחחות	52065	עבודות			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
42099	עבודות	0
52099	צבע+טש	0
11199	חומרי עזר+	0
11199	חשמל	0
434021	טבור סרן קדמי (עבור בלמי דיסק) (צד אח	1.3
431151	בולם זעזועים קידמי (צד ימי) פ+ה	1.6
450251	קצה מוט קישור (צד אחד) פ+ה	.9
42099	כיול מערכת TSS רדאר	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
52119F4900	מקורי-מגן קדמי - CHR	1
52618F4010	מקורי-בולם זעזועים ל	1
53801F4010	מקורי-כנף ק.י - CHR	1
81130F4031	מקורי-רפלקטור קדמי י	1
8121002110	מקורי-פנס ערפל קד' י	1
75601F4010	מקורי-קישוט כנף קדמי	1
53114F4010	מקורי-גריל פנימי קד	1
52129F4010	מקורי-מגן קדמי תחתון	1
AV	חישוק מקורי משומש	1
85315F4040	מקורי-מיכל מתיז מים	1
52535F4010	מקורי-תומך מגן קדמי	1
52127F4020	מקורי-כיסוי ימין למג	1
81481F4010	מקורי-כיסוי פנס ערפל	1
52145F4030	מקורי-תומך מגן קדמי	1
53875F4023	מקורי-בטנה קדמית ימי	1
52132F4010	מקורי- תומך מגן קדמי	1
53835F4010	מקורי-תומך לכנף קד'	1
52128F4901	מקורי-קישוט	1
9046707166	מקורי-קליפס למגן +בט	4
5216102030	מקורי-קליפס מגן	10
4333009631	מקורי-תפוח תחתון למש	1
43211F4010	מקורי-בית מייסב ק.י	1
43550F4010	מקורי-נבה קדמית	1
48510F9021	מקורי- בולם קדמי 020	1
45046F9010	מקורי-תפוח הגה ימין	1
85330F4011	מקורי-מנוע למתיז מי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	333764	21/01/22 08:07	21/01/22 08:39			מכונאות	52012	נורת פנס ראשי (צד ימין ה			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
810151	נורת פנס ראשי (צד ימין ה	.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	326933	18/08/21 12:57	18/08/21 14:38			מכונאות	44350	טיפול 45,000			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000	.9

חלפים

קוד	תאור	כמות
ZZZ1	שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z26	חומר לניקוי מערכת דלק	1
AV	חומרי עזר	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	314351	16/11/20 11:13	16/11/20 12:52			מכונאות	29878	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
890993	.בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	.1
14099	החלפת פנס איתות ימין על המראה	0
14099	יישור לוחית רישוי קדמי	0

W4+5	.הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
ZZZ1	שמן מנוע 5W30	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZJ1	מקורי-מסנן שמן	1
AV	חומרי עזר	1
Z26	חומר לניקוי מערכת דלק	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
8173102120	מקורי-עדשת איתות ימי	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	303939	28/04/20 10:56	28/04/20 11:57			מכונאות	15285	טיפול 15,000			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000	0
14099	נבדק בסורק תקלות ונמצא תקין	0
	צריכת דלק תקינה שוחרר למעקב	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
ZZZ1	שמן מנוע 5W30	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZJ1	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	10/11/19 08:00	10/11/19 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B020000000	GOLD SAVE CONNECTED	0
B118000000	משטח הטענה אלחוטית לסלולרי	0
B861000000	מע' אנדרואיד + ניווט WAZE בנפח 1G לשנה	0
U559000000	קישוט אחורי ניקל - משני צידי הסמל	0
U634000000	טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	296373	07/11/19 11:09	10/11/19 16:42			מכונאות	3	.מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0