

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	247387	09/07/26 14:34	00:00			מכונאות	13994 5	טיפול 135 מינליין			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	247324	08/07/26 13:20	15/07/26 20:10			מכונאות	13994 5	בדיקת קניה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת קניה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	בדיקת קניה ללא חיוב	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	241128	20/02/26 09:28	20/02/26 10:11			מכונאות	13444 0	HHC ניקוי מסנן הייבריד			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC ניקוי מסנן הייבריד	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890988	.ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1.
890991	.בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	3.
X	עד 149440 קמ או 19/2/27 המקדים מבינהם	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
HHC	הארכת שרות סוללה היברידית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	228097	27/04/25 07:58	27/04/25 10:19			מכונאות	11910 0	טיפול 120 מיניליון			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 120 מינליין	
	שטיפה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013120	טיפול 120,000 ק"מ	1.2
MINILINE	בדיקה ממוחשבת כ. הגה יעילות בלמים ובולמי	.28
431WHE	כיוון פרונט	0
X	החלפת צמיגים קדמיים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
HHC	הארכת שרות סוללה היברידית	1
FR215/60R17	צמיג CH	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	227034	30/03/25 11:30	30/03/25 12:08			מכונאות	11766 0	HHC היקוי מסנן הייבריד			true	

תלונות		קוד	תאור	כמות
			HHC היקוי מסנן הייברידי	
עבודות				
קוד		תאור	כמות	
890988		ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1.	
890991		בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	2.	
X		בתוקף עד 132660 קמ או 29/3/26	0	
X		המקדים מבינהם	0	
X		המקדים מבינהם	0	
חלפים				
קוד		תאור	כמות	
HHC		הארכת שרות סוללה היברידית	1	
G92DH47070		מקורי-מסנן אויר למצב	1	

0013105	טיפול 105,000 ק"מ	9.0
890996	אין אישור לקוח לבצע בדיקת HHC	0
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	5.0
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	1.0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
Z32	פזלון (צובר)	2
490	חידוש חברות למועדון	1
XX1	שטיפה חיצונית לרכב - חבר מועדון	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
04465F4010	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
43512F4010	מקורי-צלחת בלם קדמית	2

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
MINILINE	בדיקה ממוחשבת כ. הגה יעילות בלמים ובו	.28
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
890997	בדיקת סוללה היברידית ל- HHC במהלך טיפ	.2
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
TEST	אגרת מסלול רישוי	0
TESTVIP	העברת מסלול רישוי שנתי - חבר מועדון	.5
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091901298	מקורי-מצת	4
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AA	מקורי מסיר פיח למרססים	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
Z32	פזלון (צובר)	2
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר 12 חודשי אחריות פ+ה	2.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
34855093	מצבר וולטא A 12 50 חודש	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	.9
MINILINE	בדיקה ממוחשבת כ. הגה יעילות בלמים ובו	.28
890988	.ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
890993	.בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	.2
	הוחלף גומי מגבים קדמיים	0
	הוחלף מסנן אוויר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
C2PAZ05W30	שמן מנוע 5W30 סינטטי	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AA	מסיר פיח	1
Z32	פזלון (צובר)	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיסוי	1
XX2	שובר שטיפת רכב - גולד פרטי	1
85214F4011	מקורי-גומי מגב ימין	1

1	מקורי-גומי מגב שמאל	85214F4021
1	מקורי-מסנן אוויר	178010M040

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
MT	My Toyota App	0
	הוחלף גומיות למגבים קדמיים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
C2PAZ05W30	שמן מנוע 5W30 סינטטי	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
Z33	חליפי-נוזל בלם DOT-4	1
AA	מסיר פיח	1
ZE80	חומרי עזר, הגנה וחיטוי	1
Z32	פזלון (צובר)	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
85214F4011	מקורי-גומי מגב ימין	1
85214F4021	מקורי-גומי מגב שמאל	1
490	חידוש חברות למועדון	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000	9
CORONA	שינוע רכב מבית הלקוח וחזרה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
C2PAZ05W30	שמן מנוע 5W30 סינטטי	4.2
90915YZZJ1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z32	פזלון (צובר)	1
ZE80	חומרי עזר	1
AA	מסיר פיח	1
XX2	שובר שטיפת רכב - גולד פרטי	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B139000000	חבילת BRONZE	0
B720000000	קסטומיזציה מרימי שמשות	0
B861000000	מע' אנדרואיד + ניווט WAZE בנפח 1G לשנה	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב חדש	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
	התקנת אביזרים ביוניון מוטורס	0
	הצטרפות למועדון לקוחות VIP לשנתיים	0
	ועד 10.4.2021 כרטיס 2692104442	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון	1
655DDVR-T	מצלמת דרך דו כיוונית 655	1
16G-80	כרטיס זכרון 16G	1