

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	335321	28/05/26 13:46	00:00			מכונאות	11323 3	קשת בית גלגל אחורי ימין			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	333819	05/05/26 12:18	26/05/26 14:10			מכונאות	11322 7	155 בדיקות			true	

תלונות	
קוד	תאור
	155 בדיקות
	HHC
	אביזרי סלקט
עבודות	
קוד	תאור
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה .5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה .1
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה .6
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות 0
חלפים	
קוד	תאור
AV43512F4010T	צבלם קד CHR
AV04465F4010T	רפידות קידמי חליפי CHR
AV04466F4010T	רפידות בלם אחורי חליפי
AV87139YZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	335195	05/05/26 14:08	26/05/26 14:09			מכונאות	11322 7	אביזרי סלקט			true	

תלונות	
קוד	תאור
	אביזרי סלקט
עבודות	
קוד	תאור
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה 0
חלפים	
קוד	תאור
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	335196	05/05/26 14:09	31/05/26 11:43			מכונאות	11322 7	HHC			true	

תלונות	
קוד	תאור
	HHC
עבודות	
קוד	תאור
890999	HHC
890992	בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	289915	06/05/24 11:28	06/05/24 14:10			מכונאות	72476	הונע בכבלים			true	

תלונות	
קוד	תאור
	הונע בכבלים
	הוספת מד ביקה בספר נהג
חלפים	
קוד	תאור
AVM63	מצבר A44 שנפ תואם A50 (שנה אחוריות)

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	284782	08/02/24 12:47	08/02/24 15:12			מכונאות	66444	מוזמן לטיפול 60			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן לטיפול 60
עבודות	
קוד	תאור
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
001361	טיפול 60.000 ק"מ

חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצב	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
85212YZZDA	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85222YZZDE	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	264516	09/03/23 13:56	09/03/23 13:56			מכונאות	41584	אביזרים			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	263607	26/02/23 09:15	26/02/23 13:11			מכונאות	41583	החלפת 2 צמיגים קד			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	החלפת 2 צמיגים קד	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
CH225/50/R18	צמיג CHR מ-2017	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	261010	18/01/23 15:23	31/01/23 11:36			מכונאות	41583	טיוטה סלקט - - ביצוע 155 בדיקות			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - - ביצוע 155 בדיקות	0
120	עבודות צבע	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ	1
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0	1
PZ49S00ED0EU	מקורי-ערכת עזרה ראשו	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	255785	28/10/22 08:14	28/10/22 09:38			מכונאות	39884	טיפול 45,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצב	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
852420F010	מקורי-מגב אח	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	226759	08/02/22 08:45	08/02/22 09:21			מכונאות	32144				true	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
85222F4011	מקורי-מגב שמש ק.ש	1
85212F4011	מקורי-מגב קדמי ימין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	231671	19/09/21 07:58	19/09/21 09:21			מכונאות	26519	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות

001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
SUMMER	קמפיין קיץ	0
<b>חלפים</b>		
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>
AV10	שמן מנוע 5W30 סינטי מלא	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	225025	23/05/21 13:26	26/05/21 14:29			פחחות	20593	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שמאי זאב טוניק	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
	טישטוש כנף אחורי ימין	0
	עבודות חשמל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
53801F4010	מקורי-כנף ק.	1
75374F4010	מקורי-סמל צד	1
67001F4010	מקורי-דלת ק.י - CHR	1
75985F4010	מקורי-מדבקה שחורה דל	1
75975F4010	מקורי-מדבקה לדלת	1
75965F4010	מקורי-מדבקה שחורה דל	1
75601F4010	מקורי-קישוט כנף קדמי	1
75731F4010	מקורי-קישוט דלת קד'	1
67003F4010	מקורי-דלת א.י - CHR	1
75977F4010	מקורי-מדבקה לדלת ימי	1
75741F4010	מקורי-קישוט דלת אח'	1
75605F4010	מקורי-קישוט לכנף אחו	1
75851F4010	מקורי-קישוט סף ימין	1
9046710183T	קליפס	12
75987F4010	מקורי-מדבקה לדלת	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	211491	11/09/20 07:56	11/09/20 10:31			מכונאות	12069	טיפול 15,000			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סינטי מלא	4.2
90915YZZJ1	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
HR	בד/הח' פילטר אוויר למצבר היברידי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	202085	15/03/20 08:03	20/03/20 07:41			פחחות	6150	עבודות פחחות -			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות -	0
120	עבודות צבע	0
	העברת הישני רוורס	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52159F4907	מקורי-מגן אחורי	1
9046710183T	קליפס	10
52453F4010	מקורי-מגן אחורי תחתו	1
52163F4020	מקורי-כיסוי ימין במג	1
52162F4010	מקורי-כיסוי וו גרירה	1
52023F4010	מקורי-תומך מגן אחורי	1
81480F4010	מקורי-פנס ערפל אחורי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	200810	18/02/20 07:51	18/02/20 08:33			מכונאות	5178	הוסבר ללקוח איך לתפעל קודן			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
	הוסבר ללקוח איך לתפעל קודן	0
	הובר ללקו על מערכת אורות גבוהים	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	27/08/19 08:00	27/08/19 08:00									

**חלפים**

קוד	תאור	כמות
B118000000	משטח הטענה אלחוטית לסלולרי	0
B169000000	קודן מפוצל GMS808+כספת ברזל	0
B720000000	קסטומיזציה מרימי שמשות	0
B861000000	מע' אנדרואיד + ניווט WAZE בנפח 1G לשנה	0
U559000000	קישוט אחורי ניקל - משני צידי הסמל	0
U634000000	טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	191201	25/08/19 10:11	28/08/19 08:09			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

**עבודות**

קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
H	חיישני רוורס וידאו	0
MG	מגני רוח	0

**חלפים**

קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון	1
AV6711	חיישן וידאו מולטימדיה	1
+AVTOY-CHR17	סט מגיני רוח CHR17+	1