

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	524101	31/03/25 14:54	03/04/25 11:05			מכונאות	38682	בד נקישות בהגה- בד פרונט בהגה- בד פרונט			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד נקישות בהגה- בד פרונט	
	התקנת מגיני רוח	
	פחחות- דלתות צד שמאל	
	מכחולים דלת אח ימין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	נקישות הגה- נבדק נמצא תקין	0
X	הותקנו מגיני רוח	0
22088	פחחות	0
22077	צבע	0
15	כיוון פרונט פרטי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AVT52021	לא מקורי-מגיני רוח (4)	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	523430	18/03/25 15:30	23/03/25 13:20			מכונאות	38658	כמו סלקט			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155-סלקט בדיקות	
	אין היסטורית טיפולים	
	HHC	
	טיפול	
	אין פחחות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
531041	חופת גלגל (צד אחד) פזה	.7
X	בוצע HHC	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV300	סט מגבים חליפי	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1
C1840E	חליפי - מסנן מזגן	1
HHMFIL93519E	חליפי - פלטר אויר 0M040	1
9046707201	מקורי-קליפס ביטנה קד	7
AV33	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
53876F4023	מקורי-בטנה קדמית שמא	1
9046707201	מקורי-קליפס ביטנה קד	8
9018906013	מקורי-קליפס לכנף קדמ	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	523660	18/03/25 13:14	30/03/25 10:01			מכונאות	38658	HHC במסגרת סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC במסגרת סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890992	בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0
89099	HHC בתוקף לשנה או 15000 המוקדם מביניהם	0