

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	229116	05/08/25 13:27	26/08/25 12:00			מכונאות	12076 2	הכנה למכירה + טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הכנה למכירה + טיפול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013121	טיפול 120,000 ק"מ	1.7
04397	בדיקת כוון גלגלים - פרונט	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
11	צביעת מגן קדמי	0
11	צביעת מגן אחורי	0
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
AV111110	חומרי עזר לטיפול	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AV1223-2	תואם רפידות בלם אח CHR	1
AV	צמיג 215/60/17	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	229713	05/08/25 11:59	00:00			מכונאות	12076 2	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	227582	17/06/25 09:16	17/06/25 09:52			מכונאות	11959 8	טיפול 120,000 HHC +			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
12099	ביטוח סוללה היברידית	0
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	2
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	216221	20/06/24 10:10	20/06/24 12:41			מכונאות	11145 5	מוזמן לטיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	ביטוח סוללה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	.2
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
12099	ביטוח סוללה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV99999	ניקוי מסנן מזגן	1
AV11110	חומרי עזר לטיפול	1
AV88	מסנן מזגן חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	190803	13/10/22 08:05	13/10/22 09:52			מכונאות	98512	טיפול 105,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בוחן מואפק	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	9
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-	2.
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	1.
12099	ביטוח סוללה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
X14-1	ממיס פ"ח פז X80 בנזין 500CC	1
X16	נוזל שמשות 4 ליטר	1
AV99999	ניקוי מסנן מזגן	1
AV111110	חומרי עזר לטיפול	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
04398	כוון שפור לרכב פרטי	0
		0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
X1	שמן מנוע 5W30 C2 פז אקסטרים	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
X14-1	ממיס פיח פז X80 בנזין 500CC	1
X16	נוזל שמשות 4 ליטר	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
9091901298	מקורי-מצת	4
AV111110	חומרי עזר לטיפול	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV111110	חומרי עזר לטיפול	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

עבודות	
קוד	תאור
1.5	בוצע בד' מזילת שמן בתחתית הרכב-בקרטר
0	לא נמצא מזילה - בוצע ניקוי ובדיקה
0	כולל בדיקת מפקח - תקין

עבודות		
קוד	תאור	כמות
55	בד'+איתור תקלה	1
171021	מסנן אוויר פ+ה	.3
890988	ניקיון\החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצב	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
LGG58D1	בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד	4.

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B720000000	קסטומיזציה מרימי שמשות	0
B914000000	מע' אנדרואיד + ניווט WAZE כולל גלישה ל- 3 שנים (צ"י רכב)	0