

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	427276	07/10/25 14:35	07/10/25 14:35			מכונאות	114270	SEL155			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	SEL155	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	427277	07/10/25 14:37	00:00			מכונאות	114270	טיפול 105,000 ק"מ			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	427278	07/10/25 14:39	07/10/25 14:40			מכונאות	114270	אבזרי סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אבזרי סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW21010002	מקורי- סט שטיחים /18	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	427279	07/10/25 15:14	07/10/25 15:14			מכונאות	114270	SEL155			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	SEL155	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	520717	24/01/25 08:27	24/01/25 09:58			מכונאות	102145	מוזמן ל-HHC			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לHHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	1.
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	2.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AVHHC	תעודה להארכת אחריות לסוללה היברדית	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	509713	11/06/24 08:56	11/06/24 11:42			מכונאות	90839	בד' צריכת דלק			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בד' צריכת דלק	
	לקוח מתלונן שהרכב נוסע יותר על דלק	
	מאשר היברידי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
AV763	מצבר-שנ"פ 12 חודש 50A	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	505562	11/03/24	11/03/24			מכונאות	86013	מוזמן לטיפול 90			true	

[illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	504730	21/02/24 13:17	21/02/24 15:44			מכונאות	85191	הודעה של מערכת היבריד			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הודעה של מערכת היבריד	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	תואם לשבוע הבא לעשות טיפול	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	117814	15/01/24 13:14	15/01/24 14:19			מכונאות	83892	הרחבת אחריות לסוללה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הרחבת אחריות לסוללה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	2.
14099	הרחבת אחריות לסוללה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	350545	18/01/23 11:37	18/01/23 14:54			מכונאות	69054	טיפול 75,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	9.
890988	ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	1.
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריית ל-	2.
14099	הרחבת אחריות לסוללה	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
ZZZ1	שמן מנוע 5W30	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV	חומרי עזר	1
Z26	חומר לניקוי מערכת דלק	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	344145	31/08/22 08:03	31/08/22 16:03			מכונאות	62400	רכב עוצר בצורה תקינה			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
14099	רכב עוצר בצורה תקינה	0
	רכב קיבל מכה בחזית	0
	יש להחליף בסיס מסגרת רישוי +לוחית	0
	רישוי חדשה ניתנה ה.מ.מ.אין אישור	0
	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
MATOK	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
NOWAR		

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	332161	19/12/21 07:25	19/12/21 12:43			מכונאות	53972	חסר איוון לגלגל אחורי שמאל			true	

עבודות	
קוד	תאור
14099	חסר איזון לגלגל אחורי שמאל

		בוצע איזון גלגלים ונסיעת מבחן סחיבה	0
		רתקינה	0
חלפים			
קוד	תאור	כמות	
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
ZZZ1	שמן מנוע 5W30	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקין	1
04152YZA6	מקורי-מסנן שמן	1
AV	חומרי עזר	1
Z26	חומר לניקוי מערכת דלק	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
490	חידוש מועדון לקוחות	1
HT	הכנה לטסט	1
TEST	העברת טסט	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000	.9
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
49	הצטרפות למועדון לקוחות	1
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
ZZZ1	שמן מנוע 5W30	4.2
Z26	חומר לניקוי מערכת דלק	1
AV	חומרי עזר	1
TEST	העברת טסט	1
HT	הכנה לטסט	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
14099	החלפת 4 צמיגים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV	צמיג סיני 225X50X18	4

עבודות		
קוד	תאור	כמות
14099	סידור צמת חוטים של חיישני רוורס	0
	אין בעיה במצבר, מצבר עומד בעומס	0

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	0
14099	חיישנים נבדקו ונמצאו תקינים...מצלמה	0
	תקינה...חיישני מולטימדיה ברכב	0
14099	הוסבר ללקוח שיש להניע את הרכב	0
	לעיתים תקופות ושיש זליגה מהמערכות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
ZZZ1	שמן מנוע 5W30	4.2

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אופ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	280126	30/12/18 07:42	30/12/18 09:29			מכונאות	14632	טיפול 15,000			true	
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
001315	טיפול 15,000		0									
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל		0									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
ZZZ1	שמן מנוע 5W30		4.2									
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן		1									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אופ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	280127	30/12/18 07:42	30/12/18 09:29			מכונאות	14632	בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד			true	
עבודות												
קוד												
LGG58D1												
בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד												
כמות												
4.												
מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אופ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	275469	23/09/18 08:14	23/09/18 08:16			מכונאות	10442	בוצע נסיעה עם הלקוח ולא נשמעו			true	

עבודות												
קוד										תאור		כמות
14099										בוצע נסיעה עם הלקוח ולא נשמעו		0
										רעשים		0
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	268572	02/05/18 12:53	03/05/18 14:03			פחחות	4844	עבודות			true	
עבודות												
קוד										תאור		כמות
42099										עבודות		0
52099										צבע		0
11199										העברת חיישני רוורס		0

קוד	תאור	כמות	חלפים
52159F4900	מקורי-מגן אחורי	1	
52453F4010	מקורי-מגן אחורי תחתו	1	
52023F4010	מקורי-תומך מגן אחורי	1	
5216102030	מקורי-קליפס למגן	10	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	09/01/18 08:00	09/01/18 08:00									
חלפים												
קוד			תאור			כמות						
B720000000			קסטומיזציה מרימי שמשות			0						
B868000000			GOLD חבילת			0						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	263251	07/01/18 09:10	31/01/18 16:31			מכונאות	3	מסירת רכב ללקוח			true	
תלונות												
קוד				תאור		כמות						
				אחריות ע"י שי שלו								
				טיפול ראשוני חינם, 5+4 שנה								
עבודות												
קוד				תאור		כמות						
MESIRA				מסירת רכב ללקוח		0						
חלפים												
קוד				תאור		כמות						
B205000000				סט מגיני רוח 4-ל דלתות		1						
41099				ציפוי טפלוו		1						