

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	176678	19/10/25 17:14	00:00			מכונאות	111356	רכב סלקט למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	173956	19/06/25 09:31	22/06/25 07:25			פחחות	107897	תיקון תאונה- שריף 62828			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה- שריף 62828	
	+ רכב חליפי יאריס קרוס	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
BODYWORK	עבודות פחחות	0
PAINT	עבודות צבע 1K0	0
BODYWORK	עבודות חשמל	0
BODYWORK	איפוס וכיול חיישן ראדאר קדמי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52536F4010	מקורי-תומך מגן שמאל	1
52119F4900	מקורי-מגן קדמי תחתון	1
52129F4010	מקורי-מגן קדמי תחתון	1
52146F4030	מקורי-תומך מגן קדמי	1
53802F4010	מקורי-כנף ק.ש	1
9046707215	מקורי-קליפס לכנפון	6
5216102030	קליפס למגן	8
75602F4010	מקורי-קישוט לכנף שמ"	1
81170F4031	מקורי-רפלקטור קדמי ש	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	171348	17/02/25 08:13	17/02/25 13:09			פחחות	104916	תיקון פחחות			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון פחחות	
	רכב חליפי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
BODYWORK	עבודות פחחות	0
PAINT	עבודות צבע 1K0	0
BODYWORK	כיוון ואיפוס חיישן ראדאר קדמי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52119F4900	מקורי-מגן קדמי תחתון	1
52146F4030	מקורי-תומך מגן קדמי	1
52536F4010	מקורי-תומך מגן ימין	1
5216102030	קליפס למגן	6

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	169982	17/12/24 12:01	17/12/24 12:01			מכונאות	103275	לא מעוניינת בהארכת אחריות			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	לא מעוניינת בהארכת אחריות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	169782	09/12/24 07:46	09/12/24 09:41			מכונאות	103275	טיפול 105.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 105.000	
	חידוש חוזה HHC	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
E9119	בדיקת מצבר	0
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC	.2
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1
890999	חידוש חוזה HHC לשנה או 15 אק"מ	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות

0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV12	עץ ריחן לרכב	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1
AV10	תכשיר ניקוי שמן מנוע	1
PZ46300PB004	מקורי@ תוסף בנזין	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90	
	חידוש חוזה HHC	
	בדיקת בלמים	
	לבדוק מקה ברכב ולתת הצעת מחיר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.7
E9119	בדיקת מצבר	0
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1
89099	חידוש חוזה HHC לשנה או 15,000 ק"מ	0
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-	.2
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ"ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ"ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
9091901298	מקורי-מצת	4
AV12	עץ ריחן לרכב	1
AV15	נוזל שמשות	1
AV10	תכשיר ניקוי שמן מנוע	1
PZ46300PB004	מקורי@ תוסף בנזין	1
04465F4010	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
43512F4010	מקורי-צלחת בלם קדמית	2

עבודות		
קוד	תאור	כמות
BODYWORK	עבודות פחחות	0
PAINT	עבודות צבע 1K0	0
XX10	הובלה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52159F4907	מקורי-מגן אחורי	1
52453F4011	מקורי-מגן אחורי תחתו	1
5216102030	קליפס למגן	12
52164F4020	מקורי-תומך	1
52163F4020	מקורי-תומך	1
52576F4010	מקורי-תפס שמאל למגן	1
52023F4010	מקורי-תומך מגן אחורי	1
++AV45	חיישני נסיעה לאחור וידאו	1
81480F4010	מקורי-פנס ערפל אחורי	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-	2
89099	חידוש חוזה	0
	אחריות לשנה או 15000 ק	0
	הקודם מבנה	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מגב אחורי הוזמן למחר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	9.
E9119	בדיקת מצבר	0
890992	בדיקת סוללה היברידית ל-HHC רכב סלקט	0
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	1.
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV12	עץ ריחן לרכב	1
AV15	נזל שמשות	1
AV10	תכשיר ניקוי שמן מנוע	1
PZ46300PB004	מקורי@ תוסף בנדין	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
0888980072	סופר קולנט 5 ליטר	0.06
AV0870000000	מסגרת לוחית רישוי	1
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1
9046710201	מקורי-קליפס	3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	151135	29/08/22 11:16	29/08/22 11:31			מכונאות	69653	בדיקת סוללה היברידית HHC- ל רכב סלקט			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
890992	בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0
890999	אחרים	1.67

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	143234	23/08/21 09:54	23/08/21 12:19			מכונאות	55279	טיפול 60.000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
E9119	בדיקת מצבר	0
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	2.
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	1.

חלפים		
קוד	תאור	כמות
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	5.
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
AV12	עץ ריחן לרכב	1
AV15	נזל שמשות	1
AV10	תכשיר ניקוי שמן מנוע	1
PZ46300PB004	מקורי@ תוסף בנדין	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	142317	12/07/21 15:06	12/07/21 15:49			מכונאות	53461	מצבר (אחד) פ+ה			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
33503000050	חליפי-חליפי-מצבר 50	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	142318	12/07/21 15:06	12/07/21 15:49			מכונאות	53461	מצבר (אחד) פ+ה			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2.
190011	מצבר (אחד) פ+ה	2.
חלפים		
קוד	תאור	כמות

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	136345	27/08/20 14:41	16/09/20 12:11			מכונאות	43390	טיפול 45,000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	נמכר לטלי 16/9/2020	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000	.9
E9119	בדיקת מצבר	0
SEL155	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
SELECT	מסירה לסלקט	0
850091	להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	.2
850101	להב מגב אחורי פ+ה	.2
43499	נקיון כללי כולל מושבים	0
		0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV15	נזול שמשות	1
AV10	תכשיר ניקוי שמן מנוע	1
PZ46300PB004	מקורי- @ תוסף בנזין	1
85214F4011	מקורי-גומי מגב ימין	1
85214F4021	מקורי-גומי מגב שמאל	1
85214F4030	מקורי-גומי מגב אחורי	1
53876F4023	מקורי-בטנה קדמית שמא	1
9046707201	קליפס לביטנה קדמית	5
9018906013	קליפס לכנף קדמי	4
++++AV202	צמיג 215/60/17 ראדאר	4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	130113	17/10/19 13:32	17/10/19 15:36			מכונאות	31107	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	.1
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
121212	בקורת חורף מס' 11613	0
E9119	בדיקת מצבר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
AV10	תכשיר ניקוי שמן מנוע	1
TB15	תוסף בנזין 500 סמ"ק	1
AV12	עץ ריחן לרכב	1
AV15	נזול שמשות	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
85214F4021	מקורי-גומי מגב שמאל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	123027	29/11/18 08:44	29/11/18 10:39			מכונאות	17309	טיפול 15,000			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000	.9
E9119	בדיקת מצבר	0
121212	בקורת חורף מס' 41035	0
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	.1
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
810151	נורת פנס ראשי (צד ימין) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV10	תכשיר ניקוי שמן מנוע	1
0888083389	מקורי- שמן W30 5L5	1
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

1	עץ ריחן לרכב	AV12
1	נוזל שמשות	AV15
1	תוסף בבזין 500 סמ"ק	TB15
1	מקורי-מסנן אוויר למצ	G92DH47070
1	מקורי-נורה ראשית	90981YZZAM

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	123034	29/11/18 08:44	29/11/18 10:39			מכונאות	17309	בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
LGG58D1	בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד	4.

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	118872	21/05/18 14:01	21/05/18 14:37			מכונאות	6731	חיזוק מיגון תחתון			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
43499	חִזּוּק מִיגוֹן תַּחְתּוֹן	0

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוזן	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	118283	22/04/18 09:35	22/04/18 09:58			מכונאות	5945	חזיון ביטנה קד' שמאל - ללא חיוב			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
43499	חיזוק ביטנה קד' שמאל - ללא חיוב	0

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	116831	31/01/18 15:02	04/02/18 14:48			מכונאות	6	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV122	שי ללקוח בקניית רכב חדש	1
AV12	עץ ריחן לרכב	1
AV81	ציילון קדמי משקפיים	1

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B392000000	חבילת PLATINUM + CONNECTED	0
B720000000	קסטומיזציה מר"מי שמשות	0