

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	336226	11/06/26 14:31	21/06/26 15:19			מכונאות	134030	הכנה למכירה			false	

תלונות												
קוד												תאור
												155 בדיקות
												HHC
												מסגרות דנאל
												חניה - 5
עבודות												
קוד												תאור
												0
												טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות
												SEL155

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	336629	11/06/26 08:56	21/06/26 15:18			מכונאות	134030	אביזרי סלקט			true	

תלונות												
קוד												תאור
												אביזרי סלקט
עבודות												
קוד												תאור
												0
												לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו
												SELACC200
חלפים												
קוד												תאור
												1
												מקורי-ערכת תיקון פנצר
												1
												מקורי-ערכת עזרה ראשונה
												1
												מקורי-סט שטיחי לבד 0
												PW21010015

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	336630	11/06/26 08:56	23/06/26 08:23			מכונאות	134030	HHC סלקט			true	

תלונות												
קוד												תאור
												HHC סלקט
עבודות												
קוד												תאור
												0
												HHC
												89099
												0
												בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט
												890992

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	333020	23/04/26 10:07	27/04/26 11:24			מכונאות	130425	טיפול 120,000			true	

תלונות												
קוד												תאור
												120,000
												בעיה בדיברית
												הבת של איציק
עבודות												
קוד												תאור
												1.7
												טיפול 120,000 ק"מ
												.5
												דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
												.1
												דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
												A-473011
חלפים												
קוד												תאור
												4.2
												מקורי-שמן מנוע 5W30
												1
												מקורי-מסנן שמן
												1
												מקורי-אטם פקק ריקון
												1
												מקורי-מסנן דלק
												1
												מקורי-אטם
												1
												מקורי-נוזל בלמים 0.5
												1
												מקורי-מהדק
												1
												מקורי-מסנן אויר למצב
												1
												מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR
												1
												מסנן אויר חליפי קורולה/CHR
												2
												צ.בלם קד CHR
												1
												רפידות קידמי חליפי CHR
												AV04465F4010T

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	328263	02/02/26 10:14	03/02/26 15:29			מכונאות	127041	העברת טסט			true	

תלונות												
קוד												תאור
												העברת טסט
												סך שמש נהג נופל
												לשטוף ולתדלק

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	320821	08/10/25 11:12	08/10/25 12:28			מכונאות	12073 5	החלפת צמיג קדמי שמאל			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
החלפת צמיג קדמי שמאל												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
צמיג CHR מ-2017												
2												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	315847	13/07/25 11:52	16/07/25 16:27			מכונאות	11512 7	טיפול 120			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 120												
חיישני חגורות מאחורה מצפצפים ללא סיבה												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
MATOK												
שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.												
001315												
טיפול 105,000 ק"מ												
.9												
473311												
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה												
.6												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
08880838531L												
מקורי-שמן מנוע 5W30												
4.2												
04152YZZA6												
מקורי-מסנן שמן												
1												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
85242F4010												
מקורי-מגב אחורי												
1												
85212YZZDA												
מקורי-מגב קדמי ימין												
1												
85222YZZDA												
מקורי-מגב קדמי שמאל												
1												
AV178010M040T												
מסנן אויר חליפי קורולה/CHR												
1												
AV0446610010T												
רפידות בלם אחורי חליפי CHR												
1												
73480F4010C2												
מקורי-מוט נעילה לחגורת בטיחות												
1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	306141	30/01/25 10:01	30/01/25 14:02			מכונאות	10466 1	העברת טסט			false	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
העברת טסט												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
X												
בוצעה העברת טסט לרכב												
0												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	303476	19/12/24 10:06	25/12/24 11:41			מכונאות	10237 0	בדיקת מצבר מניע בכבלים לסרוגין			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
בדיקת מצבר מניע בכבלים לסרוגין												
מחזיר אור שמאלי מגן אח' - יגיע בצהריים												
שומעים רחשים בצד השני בדיבורית בזמן נסיע												
שטיפת רכב												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
81920F4010												
מקורי-רפלקטור אחורי												
1												
AVM63												
מצבר A50 שנפ (שנה אחוריות)												
1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	302852	09/12/24 12:56	11/12/24 10:29			מכונאות	10121 4	רכב לא מניע			false	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
רכב לא מניע												
לחזור בעוד 1500 כ"מ ל-HHC												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
X												
בד' מצבר - נמצא תקין												
0												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	297472	05/09/24 11:06	08/09/24 07:51			מכונאות	96603	טיפול 105			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												

טיפול 105	
לחץ אוויר בצמיגים	
רעש בדיבורית לא שומעים את הנהג טוב בכלל!	
שטיפה	
<b>עבודות</b>	
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
001315	טיפול 105,000 ק"מ
<b>חלפים</b>	
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
AV178010M040T	מסנן אוויר חליפי קורולה/CHR

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	290823	22/05/24 07:45	22/05/24 15:47			מכונאות	88315	להדביק פאנל מולטימדיה נפל			false	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
להדביק פאנל מולטימדיה נפל												
אלמוג הבת של איציק												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
X												
בוצעה הדבקת פאנל מולטימדיה												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	287152	18/03/24 10:22	19/03/24 10:48			מכונאות	82110	סידור שקע USB			false	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
סידור שקע USB												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
X												
בוצע סידור שקע USB												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	283206	16/01/24 11:25	24/01/24 15:24			מכונאות	80657	טיפול 90			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 90												
HHC												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
MATOK												
טיפול 90,000 ק"מ												
890991												
בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-												
473301												
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה												
473311												
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה												
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
G92DH47070												
מקורי-מסנן אוויר למצב												
08880838531L												
מקורי-שמן מנוע 5W30												
04152YZZA6												
מקורי-מסנן שמן												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9091901298												
מקורי-מצת												
0882380111												
מקורי-נוזל בלמים 0.5												
AV87139YZZ33T												
מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR												
AV04465F4010T												
רפידות קידמי חליפי CHR												
AV178010M040T												
מסנן אוויר חליפי קורולה/CHR												
AV0446610010T												
רפידות בלם אחורי חליפי CHR												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	283211	16/01/24 11:40	04/02/24 07:39			מכונאות	80657	תיקון תאונה פרטי חלק מג'כנף ק"ד שמ			true	

<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
תיקון תאונה חלק-חלק אחורי +פנל מערכת עף												
תביעה צד ג מנורה מול איילון												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
121												
עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח												
120												
עבודות צבע												
122												
עבודות חשמל												
X												
פנ"ה חיישנים												
X												
זגגות												

X	זיפות ואיטום	0
<b>חלפים</b>		
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>
52159F4907	מקורי-מגן אחורי - HR	1
52453F4011	מקורי-מגן אחורי תחתו	1
67005F4020	מקורי-דלת מטען - CHR	1
75441F4011	מקורי-סמל אחורי	1
75442F4011	מקורי-סמל אחורי	1
75443F4021	מקורי-סמל אחורי	1
9046710183T	קליפס	10

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	281364	17/12/23 14:27	18/12/23 07:50			מכונאות	78041	הח' 2 צמיגים קד'			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	הח' 2 צמיגים קד'											
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
CH225/50/R18	צמיג CHR מ-2017	2										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	276561	21/09/23 11:08	01/10/23 08:36			מכונאות	73017	מצלמת רוורס לא עובדת לסרוגין עובדת לסרוגין			false	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	מצלמת רוורס לא עובדת לסרוגין חזוק בטנה שמ' יצאה מהמקום שטיפה פנימית											
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1										
400718	מולטימדיה "9" תואם מקור KP4+CP+AA+4+64	1										
900472	מסגרת RR למולטמדיה תואם מקור CHR	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	270370	14/06/23 12:05	30/07/23 12:14			פחחות	66696	תיקון פחחות תביעה לפולסיה ישיר			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	תיקון פחחות תביעה לפולסיה ישיר											
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0										
120	עבודות צבע	0										
122	עבודות חשמל	0										
X	קיול רדאר	0										
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
52119F4900	מקורי-מגן קדמי - CHR	1										
52114F4010	מקורי-תושבת מספר	1										
123	לוחית רישוי קדמי	1										
52129F4010	מקורי-מגן קדמי תחתון	1										
9046710183T	קליפס	10										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	273090	14/06/23 12:25	28/07/23 12:28			מכונאות	66696	מצבר			false	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
	מצבר											
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
AVM50	מצבר 50A וולטה	1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	255202	19/10/22 10:02	19/10/22 17:27			מכונאות	51753	טיפול 75,000 ק"מ			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										
001375	טיפול 75,000 ק"מ	.9										
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0										
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>	<b>תאור</b>	<b>כמות</b>										

4.2	שמן מנוע 5W30 סינטי מלא	AV10
1	מקורי-מסנן שמן	04152YZZA6
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
1	מקורי-מסנן אויר למצב	G92DH47070
1	מקורי-מסנן מזגן	87139YZZ33

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	253376	08/09/22 10:18	08/09/22 15:42			מכונאות	49367				true	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												CH225/50/R18
<b>תאור</b>												צמיג CHR מ-2017
<b>כמות</b>												4

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	238199	10/01/22 09:11	19/01/22 12:46			מכונאות	36382	טיפול 60.000 ק"מ			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												001361
<b>תאור</b>												טיפול 60.000 ק"מ
<b>כמות</b>												1.2
<b>קוד</b>												100
<b>תאור</b>												העברת רישוי שנתי
<b>כמות</b>												0
<b>קוד</b>												0
<b>תאור</b>												אגרות רישוי
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												AV10
<b>תאור</b>												שמן מנוע 5W30 סינטי מלא
<b>כמות</b>												4.2
<b>קוד</b>												04152YZZA6
<b>תאור</b>												מקורי-מסנן שמן
<b>כמות</b>												1
<b>קוד</b>												9008043037
<b>תאור</b>												מקורי-אטם פקק ריקון
<b>כמות</b>												1
<b>קוד</b>												178010M040
<b>תאור</b>												מקורי-מסנן אויר
<b>כמות</b>												1
<b>קוד</b>												0882380111
<b>תאור</b>												מקורי-נוזל בלמים 0.5
<b>כמות</b>												1
<b>קוד</b>												87139YZZ34
<b>תאור</b>												מקורי-מסנן מזגן משופ
<b>כמות</b>												1
<b>קוד</b>												AVTOP
<b>תאור</b>												מסיר פיח ומנקה חלל שריפה
<b>כמות</b>												1
<b>קוד</b>												G92DH47070
<b>תאור</b>												מקורי-מסנן אויר למצב

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	232005	26/09/21 09:54	26/09/21 12:43			מכונאות	30210	רמקולים נבדקו תקינים - בוצע סדור מגעי			true	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
<b>תאור</b>												רמקולים נבדקו תקינים - בוצע סדור מגעי
<b>כמות</b>												0
<b>קוד</b>												0
<b>תאור</b>												כבל וויז

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	226382	15/06/21 15:41	15/06/21 16:33			מכונאות	24503				true	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												AV
<b>תאור</b>												ביטנה קדמית שמאל מפירוק
<b>כמות</b>												1
<b>קוד</b>												9046710183A
<b>תאור</b>												קליפס
<b>כמות</b>												14

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	226203	13/06/21 13:21	13/06/21 13:31			מכונאות	24301				true	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												AV600031
<b>תאור</b>												כרטיס זיכרון 32G
<b>כמות</b>												1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	224316	07/05/21 09:19	11/05/21 15:33			פחחות	24209	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			true	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
<b>תאור</b>												שמאי עזרא חן
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												121
<b>תאור</b>												עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח
<b>כמות</b>												0
<b>קוד</b>												120
<b>תאור</b>												עבודות צבע
<b>כמות</b>												0
<b>קוד</b>												
<b>תאור</b>												העברת חיישני רוורס
<b>כמות</b>												0
<b>קוד</b>												
<b>תאור</b>												מכונאות
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												52159F4907
<b>תאור</b>												מקורי-מגן אחורי HR
<b>כמות</b>												1
<b>קוד</b>												52453F4011
<b>תאור</b>												מקורי-מגן אחורי תחתו
<b>כמות</b>												1
<b>קוד</b>												81480F4010
<b>תאור</b>												מקורי-פנס ערפל אחורי
<b>כמות</b>												1
<b>קוד</b>												...AV
<b>תאור</b>												דוד אחורי משומש
<b>כמות</b>												10
<b>קוד</b>												9046710183T
<b>תאור</b>												קליפס

1	מקורי-תומך מגן אחורי	52023F4010
1	מקורי-כיסויי וו גרירה	52162F4010

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	220848	04/03/21 07:49	04/03/21 15:54			מכונאות	20961	טיפול 45,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד												
001345												
תאור												
טיפול 45,000 ק"מ												
כמות												
.9												
חלפים												
קוד												
AV10												
שמן מנוע 5W30 סינטי מלא												
מקורי-מסנן שמן												
04152YZZA6												
מקורי-אטם פקק ריקון												
9008043037												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	219342	07/02/21 08:17	07/02/21 15:47			מכונאות	20770	בוצעה העברת רכב טסט			true	
עבודות												
קוד												
בוצעה העברת רכב טסט												
כמות												
0												
חלפים												
קוד												
מקורי-מגב אחורי												
85242F4010												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	218108	12/01/21 07:43	13/01/21 14:45			מכונאות	19622	סידור דלת אח' ימין			true	
עבודות												
קוד												
סידור דלת אח' ימין												
כמות												
0												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	211100	04/09/20 11:55	15/09/20 08:55			מכונאות	16075	נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה			true	
עבודות												
קוד												
נבה ומיסב סרן אחורי (צד אחד) פ+ה												
כמות												
.6												
חלפים												
קוד												
מקורי-נבה אחורית												
4245002270												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	206500	21/06/20 09:22	21/06/20 13:41			מכונאות	12691				true	
תלונות												
קוד												
הבת של איציק												
חלפים												
קוד												
יחידת הקלטה כפולה DVR T308												
AV500067												
סוללה לשלט												
AVBT												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	206354	17/06/20 13:49	17/06/20 13:52			מכונאות	12489	טיוטה סלקט - - ביצוע 155 בדיקות			true	
עבודות												
קוד												
טיוטה סלקט - - ביצוע 155 בדיקות												
SEL155												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	205325	02/06/20 11:28	17/12/20 11:58			פחחות	12489	החזרת מגן קד' למקום			true	
עבודות												
קוד												
החזרת מגן קד' למקום												
כמות												
0												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	202437	23/03/20 11:59	23/03/20 13:58			מכונאות	12316	טיפול 30,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד												
טיפול 30,000 ק"מ												
כמות												
1.2												
חלפים												
001330												

קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
AV102	חומר לניקוי שמשות	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
HR	בד/הח' פילטר אוויר למצבר היברידי	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אוויר למצב	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	181781	22/03/19 08:08	22/03/19 09:56			מכונאות	6501	טיפול 15,000			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	181782	22/03/19 08:08	22/03/19 09:56			מכונאות	6501	בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
LGG58D1	בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד	.4

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	0	15/02/18 08:00	15/02/18 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B392000000	GOLD SAVE CONNECTED	0
B720000000	קסטומיזציה מרימי שמשות	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	159981	11/02/18 09:23	21/02/18 14:44			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
	שטיחים שקופים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV62006GL	סט שטיחים שקופים	1