

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך       | כרטיס                          | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס                   | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|--------|--------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 320804                         | 29/12/24 08:34 | 31/12/24 09:59 |         |           | פחחות | 115323 | שיפוץ פגוש אחורי +ספוילר עליון |            |        | true       |            |
| תלונות     |                                |                |                |         |           |       |        |                                |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                           |                | כמות           |         |           |       |        |                                |            |        |            |            |
|            | שיפוץ פגוש אחורי +ספוילר עליון |                |                |         |           |       |        |                                |            |        |            |            |
|            | לבדוק בטנות לגלגלים ימ+שמ      |                |                |         |           |       |        |                                |            |        |            |            |
|            | PDR כתף אח.ימין                |                |                |         |           |       |        |                                |            |        |            |            |
| עבודות     |                                |                |                |         |           |       |        |                                |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                           |                | כמות           |         |           |       |        |                                |            |        |            |            |
| X          | PDR כנף אחורי ימין             |                | 0              |         |           |       |        |                                |            |        |            |            |
| X          | שיפוץ מגן אחורי +ספוילר אחורי  |                | 0              |         |           |       |        |                                |            |        |            |            |
| X          | צבע                            |                | 0              |         |           |       |        |                                |            |        |            |            |
| חלפים      |                                |                |                |         |           |       |        |                                |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                           |                | כמות           |         |           |       |        |                                |            |        |            |            |
| 5216102030 | מקורי-קליפס מגן                |                | 10             |         |           |       |        |                                |            |        |            |            |

| מוסך       | כרטיס                          | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 320048                         | 09/12/24 07:16 | 29/12/24 08:37 |         |           | מכונאות | 115323 | 155 בדיקות +אחריות לסוללה +טיפול |            |        | true     |            |
| תלונות     |                                |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| קוד        | תאור                           |                | כמות           |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
|            | 155 בדיקות +אחריות לסוללה      |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
|            | שיפוץ פגוש אחורי +ספוילר עליון |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
|            | לבדוק בטנות לגלגלים ימ+שמ      |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
|            | PDR כתף אח.ימין                |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| עבודות     |                                |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| קוד        | תאור                           |                | כמות           |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| SEL155     | .טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות |                | 1              |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| חלפים      |                                |                |                |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| קוד        | תאור                           |                | כמות           |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 53876F4023 | מקורי-בטנה קדמית שמא           |                | 1              |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 9046707166 | מקורי-קליפס למגן +בט           |                | 8              |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 9018906013 | מקורי-קליפס לכנף קדמ           |                | 4              |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 3350300050 | חליפי-חליפי-מקומי, מצ          |                | 1              |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| 85242F4010 | מקורי-מגב אחורי                |                | 1              |         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית                                 | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|----------------|-----------------------------------------|-----------|---------|--------|----------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 320049 | 09/12/24 07:17 | 23/12/24 10:46 |                                         |           | מכונאות | 115323 | סט שטיחים+עזרה ראשונה+ערכת ניפוח |            |        | true     |            |
| תלונות     |        |                |                |                                         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| קוד        |        |                |                | תאור                                    |           | כמות    |        |                                  |            |        |          |            |
|            |        |                |                | סט שטיחים+עזרה ראשונה+ערכת ניפוח        |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                |                |                                         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| קוד        |        |                |                | תאור                                    |           | כמות    |        |                                  |            |        |          |            |
| SELACC200  |        |                |                | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ׀ |           | 0       |        |                                  |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                |                |                                         |           |         |        |                                  |            |        |          |            |
| קוד        |        |                |                | תאור                                    |           | כמות    |        |                                  |            |        |          |            |
| PW21010015 |        |                |                | מקורי-סט שטיחי לבד 0                    |           | 1       |        |                                  |            |        |          |            |
| PW02200056 |        |                |                | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  |           | 1       |        |                                  |            |        |          |            |
| 42606F4911 |        |                |                | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                  |           | 1       |        |                                  |            |        |          |            |

| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון                          |
|--------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|-------------------------------------|
|        | 320593 | 09/12/24 09:31 | 25/12/24 15:27 |         |           | מכונאות | 115323 | HHC SELECT   |            |        | true     |                                     |
| תלונות |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |                                     |
| קוד    |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          | תאור                                |
|        |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          | HHC SELECT                          |
| עבודות |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |                                     |
| קוד    |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          | תאור                                |
| 890992 |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          | בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט |
| 86099  |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          | אחרים                               |
| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון                          |
|        | 320805 | 09/12/24 08:35 | 29/12/24 12:18 |         |           | מכונאות | 115323 | HHC SELECT   |            |        | true     |                                     |
| תלונות |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |                                     |
| קוד    |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          | תאור                                |
|        |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          | HHC SELECT                          |
| עבודות |        |                |                |         |           |         |        |              |            |        |          |                                     |

| קוד        |        | תאור                                     |                | כמות    |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
|------------|--------|------------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------------------------|------------|--------|----------|------------|
| 890992     |        | בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט      |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 86099      |        | אחרים                                    |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                                  | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|            | 132983 | 18/11/24 14:06                           | 18/11/24 16:19 |         |           | מכונאות | 114909 | חיישנים קד מצפצפים כל הזמן בנסיעה   |            |        | false    |            |
| תלונות     |        |                                          |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                     |                | כמות    |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
|            |        | חיישנים קד מצפצפים כל הזמן בנסיעה        |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                                          |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                     |                | כמות    |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 14099      |        | יש לתאם מול גיל קאר לבדיקה של חיישנים    |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                                  | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|            | 131938 | 30/10/24 08:54                           | 05/11/24 15:52 |         |           | פחחות   | 114321 | תיקון תאונה לפי דוח שמאי - הסדר כלל |            |        | true     |            |
| תלונות     |        |                                          |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                     |                | כמות    |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
|            |        | תיקון תאונה לפי דוח שמאי - הסדר כלל      |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
|            |        | שמאי - פינקלשטיין                        |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                                          |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                     |                | כמות    |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 42099      |        | עבודות                                   |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 52099      |        | צבע                                      |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 42099      |        | שיפוץ מגן קדמי                           |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 14099      |        | פזה חיישנים קדמיים                       |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 11199      |        | חשמל                                     |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 42099      |        | כיול מערכת TSS                           |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                                          |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                     |                | כמות    |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 52114F4010 |        | מקורי-תושבת מספר                         |                | 1       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 81130F4031 |        | מקורי-רפלקטור קדמי י                     |                | 1       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| AV         |        | לוחית רישוי                              |                | 1       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 81170F4031 |        | מקורי-רפלקטור קדמי ש                     |                | 1       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 53112F4010 |        | מקורי-גריל פנימי עלי                     |                | 1       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 90981YZZAM |        | מקורי-נורה ראשית                         |                | 1       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                                  | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|            | 312504 | 05/05/24 09:33                           | 05/05/24 11:36 |         |           | מכונאות | 108935 | טסט                                 |            |        | true     |            |
| תלונות     |        |                                          |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                     |                | כמות    |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
|            |        | טסט                                      |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
|            |        | חיישנים קדמיים לא עובדים                 |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
|            |        | צפצופים מהחיישנים בהתנעה ובעמידה         |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
|            |        | אם אפשר עד 15:00                         |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                                          |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                     |                | כמות    |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| X          |        | שינוע מבית הלקוח                         |                | .22     |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| X          |        | אגרת רישוי                               |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                                  | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                        | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|            | 312247 | 25/04/24 08:05                           | 25/04/24 11:09 |         |           | מכונאות | 108765 | טיפול 105,000 Hhc עם חוזה. מיניליין |            |        | true     |            |
| תלונות     |        |                                          |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                     |                | כמות    |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
|            |        | טיפול 105,000 Hhc עם חוזה. מיניליין      |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| עבודות     |        |                                          |                |         |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| קוד        |        | תאור                                     |                | כמות    |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 0013105    |        | טיפול 105,000 ק"מ                        |                | .9      |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| TC-R       |        | חידוש טוטאל קאבר לשנה+נתינת תקנון        |                | .43     |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 06061      |        | בדיקה בטיחותית ממוחשבת מיניליין          |                | .1      |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 890991     |        | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC- |                | .2      |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 890988     |        | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי  |                | .1      |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| HHC10      |        | אחריות למצבר היברידי לשנה או 15,000 ק"מ  |                | 1.02    |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| EW+HHC     |        | הארכת אחריות לשנה או 15 אק"מ + HHC.      |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 0606       |        | פזה גלגלים לשם בדיקת בלמים               |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 06064      |        | שטיפת רכב חיצונית ללא עלות לקוח          |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| X          |        | פזה זרזעות למוט מייצב                    |                | .5      |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| X          |        | יש צורך בהחלפת 2 צמיגים קד' שחוקים       |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| X          |        | לא בוצע מבחן רישוי                       |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 890910     |        | אין להעמיד את הרכב במצב סרק N            |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 890912     |        | תוקף הבדיקה ל - 15,000 ק"מ או שנה        |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 890913     |        | הקודם מבינהם                             |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |
| 890914     |        | לקוח קיבל תקנון הארכת שירות היברידי      |                | 0       |           |         |        |                                     |            |        |          |            |

| חלפים        |                             |      |
|--------------|-----------------------------|------|
| קוד          | תאור                        | כמות |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE         | 4.2  |
| 04152YZZA6   | מקורי-מסנן שמן              | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון         | 1    |
| Z84          | הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח | 1    |
| AAA          | חומרי עזר                   | 1    |
| 87139YZZ33   | מקורי-מסנן מזגן             | 1    |
| 4882047040   | מקורי-זרוע למוט מייצ        | 2    |
| 178010M040   | מקורי-מסנן אוויר            | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 297454 | 22/03/23 11:49 | 22/03/23 16:02 |         |           | מכונאות | 91488  | טיפול 90,000 ק"מ |            |        | true       |            |

| עבודות   |                                       |      |
|----------|---------------------------------------|------|
| קוד      | תאור                                  | כמות |
| 001390   | טיפול 90,000 ק"מ                      | 1.7  |
| 06061    | בדיקת בטיחותית ממוחשבת מיניליין       | 0    |
| TC-R     | חידוש טוטאל קאבר לשנה+נתינת תקנון     | 0    |
| 890991   | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-  | .2   |
| HHC10    | אחריות למצבר היברידי לשנה או 15,000 ק | 0    |
| 890910   | אין להעמיד את הרכב במצב סרק N         | 0    |
| 890912   | תוקף הבדיקה 15000 ק"מ או שנה הקודם    | 0    |
| 890913   | ביניהם                                | 0    |
| 890914   | לקוח קיבל תקנון הארכת שירות היברידי   | 0    |
| EW+HHC   | הארכת אחריות לשנה או 15 אק" מ + HHC   | 0    |
| 890988   | ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר הה  | .1   |
| 240240   | הנחת מנוי מועדון לקוחות לפי תקנון     | 0    |
| 473011   | דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה                | .5   |
| A-473011 | דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה | .1   |

| חלפים        |                             |      |
|--------------|-----------------------------|------|
| קוד          | תאור                        | כמות |
| 04152YZZA6   | מקורי-מסנן שמן              | 1    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון         | 1    |
| 08880838531L | מקורי-TGMO 5W30 PFE         | 4.2  |
| 0882380111   | מקורי-נוזל בלמים 0.5        | 2    |
| 9091901298   | מקורי-מצת                   | 4    |
| Z84          | הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח | 1    |
| 0888780609   | מקורי-שפורפרת גריז ל        | .1   |
| 04465F4010   | מקורי-רפידות בלם קדמ        | 1    |
| 43512F4010   | מקורי-צלחת בלם קדמית        | 2    |
| 87139YZZ34   | מקורי-מסנן מזגן משופ        | 1    |
| G92DH47070   | מקורי-מסנן אויר למצב        | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 297045 | 13/03/23 12:04 | 13/03/23 13:49 |         |           | מכונאות | 91049  | סידור מגן מנוע תחתון |            |        | true       |            |

| עבודות |                        |      |
|--------|------------------------|------|
| קוד    | תאור                   | כמות |
|        | סידור מגן מנוע תחתון   | .26  |
|        | מגן רפש קדמי שמאל פגום | 0    |
|        |                        | 0    |
| חלפים  |                        |      |
| קוד    | תאור                   | כמות |
| AV100  | חליפי-קליפס למגן אבנים | 4    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 282533 | 01/03/22 09:16 | 01/03/22 11:33 |         |           | מכונאות | 74915  | טיפול 75,000 ק"מ |            |        | true       |            |

| עבודות     |                                       |      |
|------------|---------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                  | כמות |
| 001375     | טיפול 75,000 ק"מ                      | .9   |
| 06061      | בדיקת בטיחותית ממוחשבת מיניליין       | .12  |
| 890991     | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-  | .2   |
|            | בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-  | 0    |
| 890988     | ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר הה  | .1   |
| TC-R       | חידוש טוטאל קאבר עד 03/03/23+נתינת תק | .48  |
| 890910     | אין להעמיד את הרכב במצב סרק N         | 0    |
| 890911     | לקוח קיבל תקנון הארכת שירות היברידי   | 0    |
| 890912     | תוקף הבדיקה 15000 ק"מ או שנה הקודם    | 0    |
| 890913     | ביניהם                                | 0    |
|            | ביטנה צד שמאל קרועה                   | 0    |
| 240240     | הנחת מנוי טוטאל קאבר לפי תקנון        | 0    |
| NOWAR      | לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.  | 0    |
| חלפים      |                                       |      |
| קוד        | תאור                                  | כמות |
| 04152YZZA6 | מקורי-מסנן שמן                        | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                   | 1    |

|     |                             |              |
|-----|-----------------------------|--------------|
| 4.2 | מקורי-MO 5W30 PFE 1L        | 08880838531L |
| 1   | הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח | Z84          |
| 1   | מטריה מתהפכת שחורה          | AVM          |
| 1   | חומרי עזר                   | AAA          |
| 1   | מקורי-מסנן אוויר            | 178010M040   |
| 1   | מקורי-מסנן מזגן משופ        | 87139YZZ34   |
| 1   | חומרי עזר                   | AAA          |

[illegible]

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית                           | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 239149 | 24/02/19 09:32 | 24/02/19 11:57 |                                   |           | מכונאות | 30359  | טיפול 30,000 ק"מ |            |        | true     |            |
| עבודות     |        |                |                |                                   |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| קוד        |        |                |                | תאור                              |           | כמות    |        |                  |            |        |          |            |
| 001330     |        |                |                | טיפול 30,000 ק"מ                  |           | 1.2     |        |                  |            |        |          |            |
| 0606       |        |                |                | פ+ה גלגלים לשם בדיקת בלמים        |           | 0       |        |                  |            |        |          |            |
|            |        |                |                | סידור מגן רפש קדמי צד שמאל        |           | 0       |        |                  |            |        |          |            |
| 001315     |        |                |                | טיפול 15,000                      |           | -9      |        |                  |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                |                |                                   |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| קוד        |        |                |                | תאור                              |           | כמות    |        |                  |            |        |          |            |
| 04152YZZA6 |        |                |                | מקורי-מסנן שמן                    |           | 1       |        |                  |            |        |          |            |
| 9008043037 |        |                |                | מקורי-אטם פקק ריקון               |           | 1       |        |                  |            |        |          |            |
| Z3         |        |                |                | חליפי-פז שמן מנוע 5W30 אקסטרים C2 |           | 4.2     |        |                  |            |        |          |            |
| Z84        |        |                |                | הוספת נוזל שמשות שרות ללקוח       |           | 1       |        |                  |            |        |          |            |
| 0882380111 |        |                |                | מקורי-נוזל בלמים 0.5              |           | 1       |        |                  |            |        |          |            |
| 87139YZZ33 |        |                |                | מקורי-מסנן מזגן                   |           | 1       |        |                  |            |        |          |            |
| AAA        |        |                |                | חומרי עזר                         |           | 1       |        |                  |            |        |          |            |

| קוד        |        | תאור                                 |                | כמות    |           |         |        |                      |            |        |            |            |
|------------|--------|--------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|--------|------------|------------|
| LGG58D1    |        | בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד |                | .4      |           |         |        |                      |            |        |            |            |
| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                              | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|            | 232752 | 09/10/18 09:42                       | 09/10/18 10:39 |         |           | מכונאות | 23098  | פ+ה בטנה קדמית ימנית |            |        | true       |            |
| עבודות     |        |                                      |                |         |           |         |        |                      |            |        |            |            |
| קוד        |        | תאור                                 |                | כמות    |           |         |        |                      |            |        |            |            |
|            |        | פ+ה בטנה קדמית ימנית                 |                | .5      |           |         |        |                      |            |        |            |            |
| חלפים      |        |                                      |                |         |           |         |        |                      |            |        |            |            |
| קוד        |        | תאור                                 |                | כמות    |           |         |        |                      |            |        |            |            |
| 53875F4021 |        | מקורי-בטנה קדמית ימי                 |                | 1       |           |         |        |                      |            |        |            |            |
| 9046707166 |        | מקורי-קליפס למגן +בט                 |                | 8       |           |         |        |                      |            |        |            |            |
| 9046708217 |        | מקורי-קליפס לכיסוי                   |                | 4       |           |         |        |                      |            |        |            |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה              | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|----------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 223677 | 01/03/18 07:30 | 01/03/18 09:49       |         |           | מכונאות | 12836  | טיפול 15,000 |            |        | true       |            |
| עבודות     |        |                |                      |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד        |        |                | תאור                 |         |           | כמות    |        |              |            |        |            |            |
| TSS005     |        |                | הטבה ללקוח TSS       |         |           | 3.9     |        |              |            |        |            |            |
| 001315     |        |                | טיפול 15,000         |         |           | .9      |        |              |            |        |            |            |
| חלפים      |        |                |                      |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד        |        |                | תאור                 |         |           | כמות    |        |              |            |        |            |            |
| Z300       |        |                | ש. מנוע CF/SN 5W30/2 |         |           | 4.2     |        |              |            |        |            |            |
| 04152YZZA6 |        |                | מקורי-מסנן שמן       |         |           | 1       |        |              |            |        |            |            |
| 9008043037 |        |                | מקורי-אטם פקק ריקון  |         |           | 1       |        |              |            |        |            |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                               | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|---------------------------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 223678 | 01/03/18 07:30 | 01/03/18 09:49                        |         |           | מכונאות | 12836  | הוספת כיסוי לפנל כפתור הפעלת בלם חניה |            |        | true       |            |
| עבודות     |        |                |                                       |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| קוד        |        |                | תאור                                  |         | כמות      |         |        |                                       |            |        |            |            |
| GGG62D11   |        |                | הוספת כיסוי לפנל כפתור הפעלת בלם חניה |         | .2        |         |        |                                       |            |        |            |            |
| חלפים      |        |                |                                       |         |           |         |        |                                       |            |        |            |            |
| קוד        |        |                | תאור                                  |         | כמות      |         |        |                                       |            |        |            |            |
| 0400737110 |        |                | מקורי-כיסוי פנל בלם                   |         | 1         |         |        |                                       |            |        |            |            |

| מוסך       | כרטיס      | ת.כניסה                               | ת.יציאה        | חשבונית                               | סוג כרטיס |
|------------|------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|
|            | 223679     | 01/03/18 07:30                        | 01/03/18 09:49 |                                       |           |
| מהות תיקון | מעל 50 ש"ח | אימייל                                | טלפון נייד     | הערות לכרטיס                          | מד אוץ    |
|            | true       |                                       |                | הוספת מדבקת אזהרה לספר נהג            | 12836     |
| עבודות     |            |                                       |                |                                       |           |
| קוד        |            | תאור                                  |                | כמות                                  |           |
| GGG73A11   |            | הוספת מדבקת אזהרה לספר נהג            |                | .2                                    |           |
| מוסך       | כרטיס      | ת.כניסה                               | ת.יציאה        | חשבונית                               | סוג כרטיס |
|            | 223680     | 01/03/18 07:30                        | 01/03/18 09:49 |                                       |           |
| מהות תיקון | מעל 50 ש"ח | אימייל                                | טלפון נייד     | הערות לכרטיס                          | מד אוץ    |
|            | true       |                                       |                | LGG02A1+ ביצוע עדכון תוכנה ליחידת בקר | 12836     |
| עבודות     |            |                                       |                |                                       |           |
| קוד        |            | תאור                                  |                | כמות                                  |           |
| LGG02C1    |            | LGG02A1+ ביצוע עדכון תוכנה ליחידת בקר |                | .6                                    |           |

| מוסך       | כרטיס      | ת.כניסה              | ת.יציאה        | חשבונית      | סוג כרטיס |
|------------|------------|----------------------|----------------|--------------|-----------|
|            | 223713     | 01/03/18 07:30       | 01/03/18 09:49 |              |           |
| מהות תיקון | מעל 50 ש"ח | אימייל               | טלפון נייד     | הערות לכרטיס | מד אוץ    |
|            | true       |                      |                |              | 12836     |
| חלפים      |            |                      |                |              |           |
| קוד        |            | תאור                 |                | כמות         |           |
| MM167      |            | מדבקת אזהרה לספר נהג |                | 1            |           |

| מוסך        | כרטיס      | ת.כניסה                      | ת.יציאה        | חשבונית      | סוג כרטיס |
|-------------|------------|------------------------------|----------------|--------------|-----------|
|             | 0          | 21/05/17 08:00               | 21/05/17 08:00 |              |           |
| מהות תיקון  | מעל 50 ש"ח | אימייל                       | טלפון נייד     | הערות לכרטיס | מד אוץ    |
|             |            |                              |                |              |           |
| חלפים       |            |                              |                |              |           |
| קוד         |            | תאור                         |                | כמות         |           |
| B5770000000 |            | חיישנים קדמיים + התראה קולית |                | 0            |           |
| B7200000000 |            | קסטומיזציה מרמי שמשות        |                | 0            |           |
| B8680000000 |            | חבילת GOLD                   |                | 0            |           |

| מוסך       | כרטיס      | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית          | סוג כרטיס |
|------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
|            | 211396     | 17/05/17 10:04 | 17/05/17 13:22 |                  |           |
| מהות תיקון | מעל 50 ש"ח | אימייל         | טלפון נייד     | הערות לכרטיס     | מד אוץ    |
|            | true       |                |                | .מסירת רכב ללקוח | 5         |
| עבודות     |            |                |                |                  |           |

| קוד    | תאור                      | כמות |
|--------|---------------------------|------|
| 001300 | מסירת רכב ללקוח           | 0    |
| TC-2   | טוטאל קאבר לשנתיים עד     | 0    |
|        | ציפוי טפלין               | 0    |
|        | טיפול ראשון חינם          | 0    |
|        | התחייבות לטרייד אין עתידי | 0    |
| חלפים  |                           |      |
| קוד    | תאור                      | כמות |
| AV9732 | מזוודה ספו "21            | 1    |