

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	340001	09/08/26 14:53	10/09/26 11:32			מכונאות	14901 3	155 בדיקות מסגרות דנאל			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות מסגרות דנאל	
	העברת טסט	
	אביזרי סלקט	
	ליטוש פנסים	
	HHC סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	.1
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.6
104	ליטוש פנסים	.44
X	פו"ה זרועות למוט מייצב	.8
X	פחחות וצבע	0
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV4882047040T	זרוע מייצב חליפי	2
AV43512F4010T	צ.בלם קד CHR	2
AV04465F4010T	רפידות קידמי חליפי CHR	1
AV0446610010T	רפידות בלם אחורי חליפי CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מחות תיקון
	340002	09/08/26 14:54	10/09/26 11:33			מכונאות	14901 3	אביזרי סלקט			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	אביזרי סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מחות תיקון
	340003	09/08/26 14:55	06/09/26 10:19			מכונאות	14901 3	HHC			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
89099	HHC	0
890992	בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	388810	07/04/26 08:28	09/04/26 10:20			מכונאות	14373 4	מנורת תקלה דולקת			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מנורת תקלה דולקת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
X	רכב נבדק לא נמצאו קודי תקלות - יהיה במעק	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV50/1	מצבר 12 50 חודשי אחריות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	384799	23/12/25 10:43	23/12/25 12:41			מכונאות	13949 9	מוזמן לטיפול יש הצעה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול יש הצעה	
	שטיח תקין	
	לקוחה ממתינה	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013150	טיפול 150,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
ZO1	שמן מנוע בתקן SL CI4 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
0888980072	מקורי-נוזל קירור 5 ל	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	382154	29/09/25 11:18	29/09/25 11:47			מכונאות	135598	בדיקת HHC			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקת HHC	
	שטיח תקין	
	לקוחה ממתינה	
	קמ נכון 135598	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל	.3
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
89099	HHC	0
X	להציע הרחבת אחריות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	373581	06/01/25 10:25	06/01/25 13:52			מכונאות	121056	טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול	
	שטיח תקין	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	.9
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	.2
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
89099	HHC	0
X	להציע הרחבת אחריות	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
ZO1	שמן מנוע בתקן SL CI4 5W30 PAZ	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV	מסיר פיח	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	362021	08/01/24 10:50	08/01/24 13:29			מכונאות	105107	טיפול תקופתי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול תקופתי	
	שטיח תקין	
	שושי 0544977788	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	.2
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
89099	HHC	0
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
X	ללא פלגים לפי בקשת הלקוחה	0
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
ZO1	שמן מנוע בתקן SL CI4 5W30 PAZ	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
X	סוללה לשלט	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	349990	31/01/23 10:01	31/01/23 13:01			מכונאות	88525	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
EW+HHC	הארכת אחריות לשנה או 15 אק"מ + HHC	0
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-	.2
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
890999	HHC	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
ZO1	שמן מנוע בתקן SL C14 5W30 PAZ	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	338109	28/02/22 10:45	28/02/22 12:40			מכונאות	72178	טיפול 75,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-	.2
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
89099	HHC	0
	להציע הרחבת אחריות	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
ZO1	שמן מנוע בתקן SL C14 5W30 PAZ	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV	מסיר פיח	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	325022	22/02/21 08:26	22/02/21 10:03			מכונאות	57671	טיפול 60.000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
890993	.בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל	2.
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
700	בד' פרונט	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV	מסיר פיח	1
ZO1	שמן מנוע בתקן SL C14 5W30 PAZ	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
Z44	נוזל בלמים DOT4 בקבוק	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	201212	25/02/20 10:46	25/02/20 14:49			מכונאות	46382	טיפול 45,000			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000	.9
	2 צמיגים קד'	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
FA215/60/17	צמיג-FALKEN-CHR	2
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV102	חומר לניקוי שמשות	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון	אימייל	מעל	מהות
------	-------	---------	---------	---------	-----	-------	--------	--------------	-------	--------	-----	------

	298610	19/05/19 07:25	19/05/19 14:25			כרטיס	מכונאות	32047	פ/ה בסיס מושב נהג	נייד		50 ש"ח	תיקון
עבודות													
קוד			תאור			כמות							
71199			פ/ה בסיס מושב נהג			0							
חלפים													
קוד			תאור			כמות							
72020F4021			מקורי-בסיס מושב נהג			1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	296706	10/04/19 09:34	10/04/19 12:09			מכונאות	30761	טיפול 30,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
890993	בדיקת סוללה היברידית בתקופת אחריות ל			1.								
001330	טיפול 30,000 ק"מ			1.2								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
AV	מסיר פיח			1								
44444	מסנן למאורר HV			1								
ZO1	שמן מנוע בתקן SL CI4 5W30 PAZ			4.2								
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן			1								
Z44	נזול בלמים DOT4 בקבוק			1								
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג			1								
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון			1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	296707	10/04/19 09:36	10/04/19 13:04			מכונאות	30761	בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
LGG58D1				.4		בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	288127	21/10/18 08:26	21/10/18 11:53			מכונאות	22751	פניה בטיפול מחלקה טכנית			true	

עבודות												
קוד		תאור		כמות								
				0		פניה בטיפול מחלקה טכנית						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	282135	11/06/18 08:14	11/06/18 09:28			מכונאות	15604	טיפול 15,000			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
TSS005	הטבה ללקוח TSS	3.9
001315	טיפול 15,000	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	278454	22/03/18 07:58	22/03/18 08:49			מכונאות	11958	הוספת כיסוי לפנל כפתור הפעלת בלם חניה			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
GGG62D11	הוספת כיסוי לפנל כפתור הפעלת בלם חניה	2.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
0400737110	מקורי-כיסוי פנל בלם	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	278455	22/03/18 07:58	22/03/18 08:49			מכונאות	11958	הוספת מדבקת אזהרה לספר נהג			true	

עבודות												
קוד		תאור		כמות								
GGG73A11				.2		הוספת מדבקת אזהרה לספר נהג						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	278456	22/03/18 07:58	22/03/18 08:49			מכונאות	11958	LGG02A1+ ביצוע עדכון			true	

				תוכנה ליחידת בקר								
עבודות												
קוד					תאור				כמות			
LGG02C1					+LGG02A1 ביצוע עדכון תוכנה ליחידת בקר				.6			
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	268234	27/08/17 12:15	27/08/17 12:19			מכונאות	4	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד					תאור				כמות			
MESIRA					מסירת רכב ללקוח				0			
					מרימי שמשות				0			
					4 מגיני רוח				0			
					קיפול מראות בשלט				0			
					טיפול 1 חינם				0			
					טיפול שני 50% הנחה				0			
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	27/08/17 08:00	27/08/17 08:00									
חלפים												
קוד					תאור				כמות			
B297000000					חיישני רוורס לצג מולטימדיה(מחייב מצלמה)				0			
B720000000					קסטומיזציה מרימי שמשות				0			
B908000000					קודן מפוצל GMS808 +כספת ברזל				0			