

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	127375	19/11/25 15:17	00:00			מכונאות	184013	155 בדיקות + טיפול 180			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	127376	19/11/25 15:19	26/11/25 08:54			מכונאות	184013	יערכת עזרה ראשונה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	יערכת עזרה ראשונה	
	ערכת לתיקון פנצ'ר	
	סט שטיחים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW21010015	מקורי-סט שטיחי לבד 0	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	127688	19/11/25 12:43	27/11/25 12:56			מכונאות	184013	155 בדיקות + טיפול 180			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות + טיפול 180	
	בדיקת בלמים +כיוון פרונט+כיסוי איתות ש'	
	נזילת שמן מאיזור טיימנג+ כיסוי איתות ימ'	
	רעשים במערכת תיזמון ושסטומים	
	רעשים מאבזרים סביב מנוע +מסגרת מספר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
BFFT	בדיקת פרונט במסגרת טיפול	0
G92DH	פ+ה מסנן היברידי	.2
190011	מצבר (אחד) פ+ה	.2
A-190011	מצבר (אחד) פ+ה	.2
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
C2	שמן מנוע 5W30C2 צובר	4.2
85242F4010	מקורי-מגב אחורי	1
SK178010M040	מ.אוויר יארס 15x014 מ.אייגו 014	1
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
8174102040	מקורי-עדשת איתות שמא	1
MAGAV	סט מגבים	1
SK9091901298	מצתים דנסו CHR /COROLA	4
85316F4010	מקורי-צינור מילוי מי	1
W 3350300050	חליפי-מצבר 50Ah (פלוס ימין) -	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	311272	03/07/25 14:34	03/07/25 15:07			מכונאות	179575	HHC לאחר איפוס			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	HHC לאחר איפוס	
	HHC נעשה 1/8/24 ב158990	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל	.3
15	התכנית תקפה 12-ל חודשים או	1.08
16	15,000ק"מ (המוקדם מביניהם)	0
15A	אזהרה: שימוש במצב סרק (N) או נסיעה	0
16A	ללא דלק עלול לגרום לנזק במצבר	0
16AA	ההיברידי אשר לא יכנסה באחריות.	0
ADDDHHC	תוספת לבדיקת HHC כפעולה יחידה בכרטיס העב	.2
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
14	הלקוח לא מעוניין לבצע טיפול תקופתי.	0
890987	בדיקת הצטרפות לתכנית הארכת שירות	.3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	269735	29/06/22 10:11	29/06/22 11:20			מכונאות	11592 5	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה			true	

810151	נורת פנס ראשי (שמאל) פ+ה	2.
810421	נורת פנס ערפל (ימין) פ+ה	3.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע 5W30C2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
AV140	חומרי עזר	1
G92DH47070	מקורי-מסנן אויר למצב	1
90981YZZAM	מקורי-נורה ראשית	2
90981YZZAN	מקורי-נורה לפנס ערפל	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	253697	29/05/19 09:14	29/05/19 12:04			מכונאות	45962	טיפול 45,000			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000	9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע 5W30C2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV140	חומרי עזר	1
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
AV16	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	249175	24/02/19 12:40	24/02/19 13:55			מכונאות	38670	נורת פנס ראשי (צד ימין ושמאל) פה			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
810151	נורת פנס ראשי (צד ימין ושמאל) פ+ה	2.
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90981YZZAMH2	נורה ראשית W 901255	2

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	244064	04/11/18 11:12	04/11/18 13:57			מכונאות	30464	הח צמיג קדמי שמאל			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
11199	הח צמיג קדמי שמאל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV102	צמיג 2255018 מישלן	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	243931	31/10/18 11:21	31/10/18 13:03			מכונאות	29890	הח' ביטנה קד' ימין +שמ'			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX30	הח' ביטנה קד' ימין +שמ'	0
	חוייב בכרטיס מס 243708	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
53875F4021	מקורי-בטנה קדמית 'מ'	1
53876F4021	מקורי-בטנה קדמית שמא	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	243708	25/10/18 10:18	25/10/18 14:30			מכונאות	29706	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
A-531041	חופת גלגל (צד ימין וב: צד נגדי פ+ה	.5
531041	חופת גלגל (צד שמאל) פ+ה	.7
AV	בטנה ימין 53875F4021	0
AV	בטנה שמאל 4021 53876	0
AV	קליפס 16 AV90467	0
	הזמנה 1601065	0
חלפים		

קוד	תאור	כמות
Z54	שמן מנוע 5W30C2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1
AV140	חומרי עזר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
Z1000	נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב	1
10108	מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה	1
49	הצטרפות למועדון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	243709	25/10/18 10:18	25/10/18 14:30			מכונאות	29706	בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד			true	

עבודות												
קוד												
LGG58A1												
בדיקת צמת חוטי מנוע והוספת סרט בידוד												
כמות												
.3												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	235070	27/03/18 08:07	27/03/18 10:47			מכונאות	15644	טיפול 15,000			true	

עבודות												
קוד												
001315												
טיפול 15,000												
.9												
חלפים												
קוד												
10108												
מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה												
1												
AV140												
חומרי עזר												
Z54												
שמן מנוע 5W30C2												
4.2												
04152YZZA6												
מקורי-מסנן שמן												
1												
9008043037												
מקורי-אטם פקק ריקון												
1												
Z1000												
נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב												
1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	235071	27/03/18 08:07	27/03/18 10:35			מכונאות	15644	הוספת כיסוי לפנל כפתור הפעלת בלם חניה			true	

עבודות												
קוד												
GGG62D11												
הוספת כיסוי לפנל כפתור הפעלת בלם חניה												
.2												
חלפים												
קוד												
0400737110												
מקורי-כיסוי פנל בלם												
1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	235072	27/03/18 08:07	27/03/18 10:32			מכונאות	15644	הוספת מדבקת אזהרה לספר נהג			true	

עבודות												
קוד												
GGG73A11												
הוספת מדבקת אזהרה לספר נהג												
.2												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	235073	27/03/18 08:07	27/03/18 10:32			מכונאות	15644	בדיקה וביצוע עדכון תוכנה ליחידת בקרת			true	

עבודות												
קוד												
UMLTSS												
בדיקה וביצוע עדכון תוכנה ליחידת בקרת												
.6												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	234795	20/03/18 15:20	20/03/18 16:02			מכונאות	15361	פנס אחורי מושלם - מכלל (צד אחד) פ+ה			true	

תלונות												
קוד												
שולם בקבלה 54264												
עבודות												
קוד												
811011												
פנס אחורי מושלם - מכלל (צד אחד) פ+ה												
.6												
חלפים												
קוד												
81581F4010												
מקורי-פנס אחורי פנימי												
1												
81551F4010												
מקורי-עדשה אחורית ימ												
1												

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

