

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 358980 | 26/10/25<br>14:43 | 00:00   |         |           | מכונאות | 63929  | סלקט         |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 358981 | 26/10/25<br>14:44 | 26/10/25<br>14:44 |         |           | מכונאות | 63929  | 155 בדיקות   |            |        | false      |            |

|        |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| תלונות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
|        | 155 בדיקות                    |      |
| עבודות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 358982 | 26/10/25<br>14:45 | 03/11/25<br>08:44 |         |           | מכונאות | 63929  | אביזרים      |            |        | true     |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | אביזרים                                 |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| SELACC200  | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו | 0    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| PW21002043 | מקורי-סט שטיחים HB                      | 1    |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה                  | 1    |
| 42606F4911 | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר                  | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 355530 | 15/08/25<br>08:32 | 15/08/25<br>10:53 |         |           | מכונאות | 61241  | מוזמן לטיפול<br>(30) 90.000 |            |        | true       |            |

| תלויות       |                                       |      |
|--------------|---------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                  | כמות |
|              | מוזמן לטיפול 90.000 (30)              |      |
| עבודות       |                                       |      |
| קוד          | תאור                                  | כמות |
| 890996       | אין אישור לקוח לבצע בדיקת HHC         | 0    |
| NOWAR        | לקוח לא מעוניין בשיירות הארכת אחריות. | 0    |
| MATOK        | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.             | 0    |
| 001330       | טיפול 30,000 ק"מ                      | 1.2  |
| 11199        | הח שסתום לשפריצר מים                  | .2   |
| חלפים        |                                       |      |
| קוד          | תאור                                  | כמות |
| G92DH12050   | מקורי-מסנן אוויר למצ                  | 1    |
| 87139YZZ34   | מקורי-מסנן מזגן משופ                  | 1    |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                        | 1    |
| Z54          | שמן מנוע 5W30 PAZ TEC C2/C3           | 4.2  |
| AV140        | חומרי עזר                             | 1    |
| 0882380111   | מקורי-נוזל בלמים 0.5                  | 2    |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                   | 1    |
| 0880880132   | מקורי-נוזל שמשות                      | 1    |
| PZ46300PB004 | מקורי-ניקוי למרססים-                  | 1    |
| 178010M040   | מקורי-מסנן אוויר                      | 1    |
| 8537602240   | מקורי-שסתום                           | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 336736 | 02/08/24<br>09:53 | 02/08/24<br>11:29 |         |           | מכונאות | 47525  | טיפול 75     |            |        | true       |            |

| תלונות     |                             |      |
|------------|-----------------------------|------|
| קוד        | תאור                        | כמות |
|            | טיפול 75                    |      |
|            | כוון שעון                   |      |
|            | בד מגבים ימין לא מנגב טוב   |      |
| עבודות     |                             |      |
| קוד        | תאור                        | כמות |
| MATOK      | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.   | 0    |
| 001375     | טיפול 75,000 ק"מ            | 1.3  |
| 11199      | הח מגב קד ימין              | .2   |
| חלפים      |                             |      |
| קוד        | תאור                        | כמות |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ        | 1    |
| 90915YYZM3 | מקורי-מסנן שמן              | 1    |
| Z54        | שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY | 4.2  |

|   |                     |            |
|---|---------------------|------------|
| 1 | חומרי עזר           | AV140      |
| 1 | מקורי-אטם פקק ריקון | 9008043037 |
| 1 | מקורי-נוזל שמשות    | 0880880132 |
| 1 | מקורי-מגב UNI       | 85212YZZTA |

| מוסך        | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                      | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|-------------|--------|----------------|------------------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|             | 318193 | 18/07/23 09:41 | 18/07/23 14:13               |         |           | מכונאות | 35000  | טיפול 60000  |            |        | true       |            |
| תלונות      |        |                |                              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד         |        |                | תאור                         |         |           | כמות    |        |              |            |        |            |            |
|             |        |                | טיפול 60000                  |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
|             |        |                | שאיבת אבק                    |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| עבודות      |        |                |                              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד         |        |                | תאור                         |         |           | כמות    |        |              |            |        |            |            |
| MATOK       |        |                | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.    |         |           | 0       |        |              |            |        |            |            |
| 001361      |        |                | טיפול 60.000 ק"מ             |         |           | 1.2     |        |              |            |        |            |            |
| SHOEV       |        |                | שאיבת אבק                    |         |           | 0       |        |              |            |        |            |            |
| XX124       |        |                | כיוון פרונט רכב פרטי         |         |           | .94     |        |              |            |        |            |            |
| חלפים       |        |                |                              |         |           |         |        |              |            |        |            |            |
| קוד         |        |                | תאור                         |         |           | כמות    |        |              |            |        |            |            |
| G92DH12050  |        |                | מקורי-מסנן אוויר למצ         |         |           | 1       |        |              |            |        |            |            |
| 90915YZZM3  |        |                | מקורי-מסנן שמן               |         |           | 1       |        |              |            |        |            |            |
| Z54         |        |                | שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY  |         |           | 4.2     |        |              |            |        |            |            |
| AV140       |        |                | חומרי עזר                    |         |           | 1       |        |              |            |        |            |            |
| 0882380111  |        |                | מקורי-נוזל בלמים 0.5         |         |           | 2       |        |              |            |        |            |            |
| 178010M040  |        |                | מקורי-מסנן אוויר             |         |           | 1       |        |              |            |        |            |            |
| 9008043037  |        |                | מקורי-אטם פקק ריקון          |         |           | 1       |        |              |            |        |            |            |
| 87139YZZ33  |        |                | מקורי-מסנן מזגן              |         |           | 1       |        |              |            |        |            |            |
| 10108       |        |                | מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה |         |           | 1       |        |              |            |        |            |            |
| 98989AV111M |        |                | צמיג מישלין 22545R17-94W     |         |           | 4       |        |              |            |        |            |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה                      | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|--------|------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 301660 | 19/07/22 07:43               | 19/07/22 10:01 |         |           | מכונאות | 26315  | טיפול 45,000 ק"מ |            |        | true       |            |
| עבודות     |        |                              |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| קוד        |        | תאור                         |                | כמות    |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 001345     |        | טיפול 45,000 ק"מ             |                | 1.1     |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| MATOK      |        | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.    |                | 0       |           |         |        |                  |            |        |            |            |
|            |        | הח מסנן מזגן                 |                | .2      |           |         |        |                  |            |        |            |            |
|            |        | בדיקת צופר תקין              |                | 0       |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| חלפים      |        |                              |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| קוד        |        | תאור                         |                | כמות    |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| Z1000      |        | נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב   |                | 1       |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 10108      |        | מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה |                | 1       |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| Z54        |        | שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY  |                | 4.2     |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 90915YZZM3 |        | מקורי-מסנן שמן               |                | 1       |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 9008043037 |        | מקורי-אטם פקק ריקון          |                | 1       |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| G92DH12050 |        | מקורי-מסנן אוויר למצ         |                | 1       |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| AV140      |        | חומרי עזר                    |                | 1       |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 87139YZZ34 |        | מקורי-מסנן מזגן משופ         |                | 1       |           |         |        |                  |            |        |            |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה                     | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ₪ | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|-----------------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|----------|------------|
|            | 284089 | 09/06/21 13:45 | 09/06/21 16:01              |         |           | מכונאות | 16773  | טיפול 30,000 ק"מ |            |        | true     |            |
| עבודות     |        |                |                             |         |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                        |         | כמות      |         |        |                  |            |        |          |            |
| 001330     |        |                | טיפול 30,000 ק"מ            |         | 1.2       |         |        |                  |            |        |          |            |
| חלפים      |        |                |                             |         |           |         |        |                  |            |        |          |            |
| קוד        |        |                | תאור                        |         | כמות      |         |        |                  |            |        |          |            |
| Z54        |        |                | שמן מנוע C3 5W30 PAZ ENERGY |         | 4.2       |         |        |                  |            |        |          |            |
| 90915YZZM3 |        |                | מקורי-מסנן שמן              |         | 1         |         |        |                  |            |        |          |            |
| 9008043037 |        |                | מקורי-אטם פקק ריקון         |         | 1         |         |        |                  |            |        |          |            |
| G92DH12050 |        |                | מקורי-מסנן אוויר למצ        |         | 1         |         |        |                  |            |        |          |            |
| 0882380111 |        |                | מקורי-נוזל בלמים 0.5        |         | 2         |         |        |                  |            |        |          |            |
| 87139YZZ34 |        |                | מקורי-מסנן מזגן משופ        |         | 1         |         |        |                  |            |        |          |            |
| 80X        |        |                | מסיר פיח 80X PAZ            |         | 1         |         |        |                  |            |        |          |            |

| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה                           | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------|--------|-----------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|        | 276507 | 06/12/20 11:34                    | 06/12/20 11:39 |         |           | מכונאות | 12356  | הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית |            |        | true       |            |
| עבודות |        |                                   |                |         |           |         |        |                                   |            |        |            |            |
| קוד    |        | תאור                              |                | כמות    |           |         |        |                                   |            |        |            |            |
| W4+5   |        | הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית |                | 0       |           |         |        |                                   |            |        |            |            |
| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה                           | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                      | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|        | 273253 | 13/09/20                          | 13/09/20       |         |           | מכונאות | 10739  | מגננון חשמלי                      |            |        | true       |            |

