

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	134575	24/08/26 10:17	00:00			פחחות	50679	פחחות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	134313	16/08/26 12:09	00:00			מכונאות	51348	155 בד סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	134314	16/08/26 12:09	00:00			מכונאות	51348	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	133328	15/07/26 09:04	15/07/26 15:49			מכונאות	50678	טיפול 75			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75	
	HHC	
	מילוי אוויר בצמיגים	
	לבדוק תצוגה לוח שעונים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
E890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ERLY	.3
89099	אחריות סוללה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880833891L	L-GMO-לירוקמ שמן מנוע מקורי לקסו	4.2
M8	נזל לניקוי שמשות	1
PZ46300PB004	מקורי-ניקוי למרססים-	1
AV00	מסנן למתזי מים	1
AV159	חומרי עזר	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	81554	27/01/26 10:27	02/02/26 11:19			פחחות	47866	מבוטח ישיר דבש אילון			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מבוטח ישיר דבש אילון	
	מוקד אח	
	שמאי ע גינדי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	ציפי לחגי מבוטח ישיר דבש איילון	0
X	מוקד אחורי	0
X	שמאי עזרא גינדי	0
X	תאריך אירוע 18/01/26	0
X	מספר תביעה 2214296	0
X	רכב חלופי מספר 744-57-803	0
X	מתאריך 27/01/26-02/02/26	0
X10	פ/ה מגן אחורי + ישור כנף אחורי שמאל +	0
X20	צביעת מגן אחורי + כנף + 2 טשטושים + קישו	0
X10	שיפוץ מגן אחורי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5216902901	מקורי-כיסוי מגן אחור	1
8156102C40	מקורי-פנס אחורי שמאל	1
90467	חומרי עזר לפחחות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	80976	06/01/26 11:15	12/01/26 09:59			פחחות	47305	מבוטח ישיר הסדר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מבוטח ישיר הסדר	
	מוקד ימין	
	שמאי מאור משיח	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	ציפי לחגי ישיר הסדר\	0
X	מוקד ימין	0
X	שמאי מאור משיח	0
X	חליפי 15110504	0
X	החל מ 6/1/26-12/1/26	0
X	ה עצמית 1650 שח שולם 3124בבקבלה	0
X10	ישור 2 דל ימים	0
X20	צבע 2 דל+טשטוש	0
X	הדבקת קישוטים	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	80982	06/01/26 13:54	12/01/26 09:48			פחחות	47305	כיסוי וו גירה אחורי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	כיסוי וו גירה אחורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	צביעת כיסוי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
5216102906	מקורי-כיסוי חור למגן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	103314	01/11/23 12:36	03/11/23 11:34			מכונאות	29341	טיפול +45 טסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול +45 טסט	
	155 בד סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
SEL155	טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30	4.2
M8	נזל לניקוי שמשות	1
M20	מסיר פיח למערכת דלק	1
AV00	מסנן למתז מים	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	103316	01/11/23 12:58	05/11/23 10:18			מכונאות	29341	מכירת אביזרים			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מכירת אביזרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
MM180	חוברת הדרכה לערכת חי	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PZ49CE3353FA	מקורי-סט שטיחים לבד	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	280040	03/10/22 10:33	03/10/22 12:49			מכונאות	23215	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
	הוחלף מוח חיישני רוורס באחריות גילקאר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30	4.2
M8	נזל לניקוי שמשות	1
0882380111	מקורי-נזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1

1	מקורי-מסנן אוויר למצ	G92DH12050
---	----------------------	------------

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	270882	15/11/21 09:30	15/11/21 13:04			מכונאות	15744	טיפול 15,000 ק"מ			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול חינוכי	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
M1	שמן מנוע 5W30	4.2
M8	נוזל לניקוי שמשות	1
M20	מסיר פיח למערכת דלק	1
AV00	מסנן למתז מים	1
AV159	חומרי עזר	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	270890	15/11/21 11:48	15/11/21 12:55			מכונאות	15744				true	

[illegible]

חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW24102003	אמבטיה לקורולה HB (לרכב עם גלגל חלופי)	0
U604000000	פסי קישוט לדלתות ניקל COROLLA EXCITE	0
U628000000	מגן פגוש קדמי ניקל קורולה	0

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	262020	24/11/20 09:26	24/11/20 09:28			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	חיישני רוורס +קודנית וכספת	
	3 טיפולים	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0