

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	547811	27/07/26 15:49	18/08/26 12:00			מכונאות	40819	בדיקות 155			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	בדיקות 155	
	פחחות-סמארט	
	שטיפה עדאל	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טויוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
22077	צבע כיסוי חור למגן	0
X	דיטייל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV33	שמן מנוע 5W30 SNPLUS	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AV300	סט מגבים חליפי	1
8524202070	מקורי-מגב אחורי	1
C1840E	חליפי - מסנן מזגן	1
HHMFIL93519E	חליפי - פלטר אויר 0M040	1
5216102906	מקורי-כיסוי חור למגן	1
FRONWAY205/55R16	FRONWAY 205/55R16 91V	2
8531502720	מקורי-מיכל מתיז מים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	516980	15/11/24 08:29	15/11/24 11:42			מכונאות	24453	מוזמן לטיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
890988	ניקויהחלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z333	שמן פרימיום 5W30 SNplus	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AV0009	מסיר פיח, מנקה חלל עשן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	485141	10/11/23 07:49	10/11/23 10:28			מכונאות	15796	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
890988	ניקיון/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV33	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus	4.2
90915YZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
87139YZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AV0006	נזל בלמים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	485142	10/11/23 07:54	10/11/23 10:29			מכונאות	15796	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79D1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	465282	11/11/22 08:30	11/11/22 10:51			מכונאות	6603	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9

890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	1.
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV33	שמן מנוע סינטטי 5W30 SNplus	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
U832000000	Corolla HB chrome pack- קישוט כרום קדמי, קישוט כרום לדלתות, קישוט כרום אחורי משני צידי הסמל	0

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	715489	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MESIRA	מסירת רכב ללקוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AVGC53783	עלוקה+לוח מקשים חדש 2019	1
AVGC31189	צמת מתחים ראב 4 2019	1
AVGC53606	מר"ש ראב 4 2019	1
AVT5225	לא מקורי-חיישני נסיעה לאחור+צג	1
AVT6000	שרות מקסימום	1
HATAVA	2 טיפולים % 50 עבודה 10%-ו בחלפים	1
AVT1	הנחת אביזרים	-1