רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	345428	08/11/26 14:48	18/11/26 10:56			מכונאות	107861	155 בדיקות			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
	אביזרים	
	חניה 26	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
8192002150	מקורי-מחזיר אור	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	346097	08/11/26 10:55	18/11/26 10:56			מכונאות	107861	אביזרים			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	אביזרים	

עבודות

קוד	תאור	כמות
SELACC200	.לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
PW21002044	מקורי- סט שטיחים קור	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצר	1
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	340513	17/08/26 08:54	17/08/26 15:00			מכונאות	105687	טיפול 105000 ק"מ			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 105000 ק"מ	
	HHC	
	הכנה לטסט	

עבודות

קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
NOWAR	.לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
473311	ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	.7
422041	נבה ומיסב סרן קדמי (שמאל) פ+ה	.6

חלפים

קוד	תאור	כמות
490	חידוש חברות למעדון	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0446602400	מקורי-רפידות בלם אחו	1
1234	חומרי עזר	1
AV43550F4010T	נבה קידמי חליפי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	318134	18/08/25 09:06	18/08/25 10:14			מכונאות	92742	מוזמן לHHC			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לHHC	

עבודות

קוד	תאור	כמות
890991	.בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות HHC-ל	.3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	310499	10/04/25 08:59	10/04/25 14:43			מכונאות	88312	מוזמן לטיפול תקופתי 90,000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול תקופתי 90,000	

	חניה 3

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091901298	מקורי-מצת	4
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
490	חידוש חברות למעדן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	294972	25/07/24 11:48	25/07/24 13:46			מכונאות	79599	בדיקת צריכת דלק			false	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	בדיקת צריכת דלק	
	עליה של 15-כ %	

עבודות

קוד	תאור	כמות
X	בוצע ניקוי מסנן היברידי	0
X	בד' ממוחשבת -אין תקלות בעת הבדיקה	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	287169	18/03/24 11:52	11/04/24 11:15			מכונאות	74711	טיפול 75000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 75000	
	חניה 40	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
X	בוצע מילוי אוויר 4-ל צמיגים	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	271060	26/06/23 13:04	26/06/23 15:27			מכונאות	60338	טיפול 60000			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	טיפול 60000	
	חניה 34	

עבודות

קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	259359	25/12/22 10:06	11/01/23 10:00			מכונאות	48898	עבודות צבע			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
120	עבודות צבע	0
SEL155	.טויוטה סלקט - -ביצוע 155 בדיקות	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
8524202070	מקורי-מגב אחורי	1

AVN1	נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד	2
PW21002044	מקורי- סט שטיחים קור	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	255458	24/10/22 07:49	24/10/22 14:11			מכונאות	45350	טיפול 45,000 ק"מ			true	

תלונות

קוד	תאור	כמות
	רכב הדגמה	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV178010M040	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1
AV87139YZZ33	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	252786	30/08/22 08:07	30/08/22 09:20			מכונאות	42124				true	

חלפים

קוד	תאור	כמות
85212YZZAB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85212YZZBH	מקורי-מגב קדמי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	249619	12/07/22 07:34	13/07/22 12:11			מכונאות	38653	לא נמצא תקר בגלגל אח' שמ'			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
	לא נמצא תקר בגלגל אח' שמ'	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	240422	14/02/22 09:44	14/02/22 16:18			מכונאות	29850	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	236278	09/12/21 07:45	09/12/21 08:11			מכונאות	25189				true	

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV	חיישן רוורס בודוד באחריות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	228401	20/07/21 07:30	20/07/21 11:20			מכונאות	14957	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
SUMMER	קמפיין קיץ	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	222404	04/04/21 08:33	04/04/21 11:30			מכונאות	9239	בוצע בד' נמצא תקין			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
	בוצע בד' נמצא תקין	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	210701	30/08/20 10:05	02/09/20 13:12			מכונאות	1	.מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות

קוד	תאור	כמות
001300	.מסירת רכב ללקוח	0
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0
LA	בד' לחץ אוויר בצמיגים	0
MI	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	0
H	חיישני רוורס וידאו	0
MG	מגני רוח	0

חלפים

קוד	תאור	כמות
AV209NE	גלאי רוורס מולטימדיה	1
AVTOY-COROLA	סט מגיני רוח קורולה 19+ 4D	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ₪	מהות תיקון
	0	27/08/20 08:00	27/08/20 08:00									

חלפים

קוד	תאור	כמות
B173000000	מדבקות אולימפיאדה- רכבי הדגמה	0