

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס          | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|---------|---------|-----------|-------|--------|-----------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 530741 | 09/07/26 16:04 | 00:00   |         |           | פחחות | 60493  | שיפוץ מגן קד' + אחורי |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 41959 | 06/07/26 10:18 | 00:00   |         |           | מכונאות | 60484  | SEL 155      |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 41960 | 06/07/26 10:19 | 00:00   |         |           | מכונאות | 60484  | אבזרים לסלקט |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 42022 | 06/07/26 10:11 | 00:00   |         |           | מכונאות | 60484  | טיפול 60     |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס    | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 75242 | 27/04/25 08:49 | 27/04/25 11:07 |         |           | מכונאות | 46653  | מוזמן לטיפול 45 |            |        | true       |            |

| תלונות       |                              |      |
|--------------|------------------------------|------|
| קוד          | תאור                         | כמות |
|              | מוזמן לטיפול 45              |      |
|              | שטיפה                        |      |
| עבודות       |                              |      |
| קוד          | תאור                         | כמות |
| 001345       | טיפול 45,000 ק"מ             | 1.1  |
| MATOK        | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.    | 0    |
| S180         | בדיקת בלמים                  | 0    |
| S150         | בד' מצבר התנעה - ללא חיוב    | 0    |
| 222          | בדיקה+מילוי לחץ אויר בצמיגים | 0    |
| 666          | בוצע נסיעת מבחן-נמצא תקין    | 0    |
| S118         | שטיפת רכב חיצונית            | 0    |
| חלפים        |                              |      |
| קוד          | תאור                         | כמות |
| 08880838531L | מקורי-MO 5W30 PFE 1L         | 4.2  |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון          | 1    |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן               | 1    |
| AVV          | חומרי עזר                    | 1    |
| 122934       | ניקוי מזרקים מע' דלק         | 1    |
| 0880880132   | מקורי-נוזל שמשות             | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס       | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 66896 | 05/05/24 09:47 | 05/05/24 15:16 |         |           | מכונאות | 32902  | מוזמן לטיפול שנה 2 |            |        | true       |            |

| תלונות       |                                     |      |
|--------------|-------------------------------------|------|
| קוד          | תאור                                | כמות |
|              | מוזמן לטיפול שנה 2                  |      |
|              | הצעת מחיר לכיסוי וו גרירה           |      |
|              | RELAX                               |      |
|              | נורת לחץ אוויר דולקת                |      |
| עבודות       |                                     |      |
| קוד          | תאור                                | כמות |
| 001330       | טיפול 30,000 ק"מ                    | 1.2  |
| W            | בדיקת זכאות להארכת אחריות           | 0    |
| S180         | בדיקת בלמים                         | 0    |
| X            | ניתנה הצעת מחיר לכיסוי וו גרירה אח' | 0    |
| 666          | בוצע נסיעת מבחן-נמצא תקין           | 0    |
| חלפים        |                                     |      |
| קוד          | תאור                                | כמות |
| 08880838531L | מקורי-MO 5W30 PFE 1L                | 4.2  |
| 9008043037   | מקורי-אטם פקק ריקון                 | 1    |
| 90915YZZM3   | מקורי-מסנן שמן                      | 1    |
| 0882380111   | מקורי-נוזל בלמים 0.5                | 1    |
| 87139YZZ34   | מקורי-מסנן מזגן משופ                | 1    |
| AVV          | חומרי עזר                           | 1    |
| 122934       | ניקוי מזרקים מע' דלק                | 1    |
| 56           | נוזל ניקוי שמשות                    | 1    |
| 5216902900   | מקורי-כיסוי וו גרירה                | 1    |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|

