

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	317836	12/08/25 15:57	20/08/25 09:22			מכונאות	10119 0	פנס אחורי שמאלי חיצוני שבור			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
		פנס אחורי שמאלי חיצוני שבור										
		חניה - בגג										
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
8156102D30		מקורי-פנס אחורי שמאל-מחיר מוזל										
		1										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	316411	21/07/25 13:43	27/07/25 08:45			מכונאות	101185	SEL155			true	
תלונות												
קוד		תאור				כמות						
		SEL155										
		HHC										
		אביזרים לרכב										
		חניה 11										
		פנס אח' שמאל שבור										
עבודות												
קוד		תאור				כמות						
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות				0						
חלפים												
קוד		תאור				כמות						
AV85212YZZABT		מגב שטוח 14 חליפי				1						
AV85212YZZBHT		מגב שטוח 28 חליפי				1						
AV178010M040T		מסנן אויר חליפי קורולה/CHR				1						

[illegible]

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	316414	21/07/25 13:46	27/07/25 08:43			מכונאות	101185	אביזרים לרכב			true	
תלונות												
קוד	תאור			כמות								
	אביזרים לרכב											
עבודות												
קוד	תאור			כמות								
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו			0								
חלפים												
קוד	תאור			כמות								
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר			1								
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה			1								
PW21002044	מקורי-סט שטיחים קור			1								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	311732	04/05/25 11:44	05/05/25 10:35			מכונאות	96610	טיפול 90000			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול 90000										
		טסט										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001390		טיפול 90,000 ק"מ		1.6								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
08880838531L		מקורי-שמן מנוע 5W30		4.2								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
9091901298		מקורי-מצת		4								

0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	304453	05/01/25 09:58	05/01/25 13:22			מכונאות	85398	כיוון פרונט			true	

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	כיוון פרונט	

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	301602	19/11/24 11:56	04/12/24 15:38			מכונאות	82876	תאונה נזק עצמי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תאונה נזק עצמי	

חלפים	
קוד	תאור
5310202450	מקורי-גריל קדמי תחתון (מ.חליפי
5271202040	מקורי-קישוט מגן קד' (מ.מוזל)
8148202A01	מקורי-כיסוי פנס ערפל(מ.מוזל)
5211602470	מקורי-זרוע מגן שמ' (מחיר חליפי)
9046710183T	חליפס

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	302356	19/11/24 08:42	02/12/24 09:05			מכונאות	82876	בד' צמיגים			false	

[illegible]

עבודות	
קוד	תאור
X	יש צורך בהח' 2 צמיגים קד' + פרונט לקוח עוד

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	299313	09/10/24 09:40	09/10/24 16:09			מכונאות	79335	מוזמן לטיפול תקופתי			true	

תלונות	קוד	תאור	כמות
		מוזמן לטיפול תקופתי	
		טיפול 75000	
		חניה 43	
		בד מכסה מנוע לא נסגר עד הסוף	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5

חלפים		
קוד	תאור	כמות
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
1234	חומרי עזר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	289964	07/05/24 09:26	07/05/24 10:38			מכונאות	65055	טיפול 60.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60.000	
	חניה 3	

		001361	עבודות
קוד	תאור	כמות	
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2	
חלפים			
קוד	תאור	כמות	

4.2	מקורי-שמן מנוע 5W30	08880838531L
1	מקורי-מסנן שמן	90915YZZM3
1	מקורי-אטם פקק ריקון	9008043037
1	מקורי-מסנן אוויר	178010M040
1	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
1	מקורי-מסנן מזגן משופ	87139YZZ34
1	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	AVTOP
1	מקורי-מסנן אוויר למצ	G92DH12050

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול	
	חניה 1	
	פילטר מזגן + נעילה מכסה מנוע	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
1234	חומרי עזר	1

תלינות	
קוד	תאור
	מוזמן לטיפול + ריקול
	טיפול 30000
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM
	לסדר את הכיוון של המגבים
עבודות	
קוד	תאור
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.
001330	טיפול 30,000 ק"מ
חלפים	
קוד	תאור
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ
178010M040	מקורי-מסנן אוויר

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול + ריקול	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79D1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקה	1.3

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV10	שמו מנוע 5W30 סינטי מלא	4.2

