

## רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 341350 | 12/11/24<br>13:28 | 00:00   |         |           | מכונאות | 11609<br>0 | סלקט         |            |        | false      |            |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 341351 | 12/11/24<br>13:28 | 19/11/24<br>11:06 |         |           | מכונאות | 11609<br>0 | אבזרים       |            |        | true       |            |

| תלונות     |                        |      |
|------------|------------------------|------|
| קוד        | תאור                   | כמות |
| אביזרים    |                        |      |
| חלפים      |                        |      |
| קוד        | תאור                   | כמות |
| PW21002033 | מקורי-סט שטיחי קורול   | 1    |
| 42606F4911 | מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר | 1    |
| PW02200056 | מקורי-ערכת עזרה ראשונה | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 341352 | 12/11/24<br>13:29 | 12/11/24<br>13:29 |         |           | מכונאות | 11609<br>0 | 155 בדיקות   |            |        | false      |            |

|        |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| תלונות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
|        | 155 בדיקות                    |      |
| עבודות |                               |      |
| קוד    | תאור                          | כמות |
| SEL155 | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס                 | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|------------------------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 360702 | 29/11/23<br>07:06 | 29/11/23<br>08:07 |         |           | מכונאות | 10207<br>3 | טיפול<br>תקופתי+הכנה<br>לטסט |            |        | true     |            |

| תלונות     |                                         |      |
|------------|-----------------------------------------|------|
| קוד        | תאור                                    | כמות |
|            | טיפול תקופתי+הכנה לטסט                  |      |
|            | שטיח תקין                               |      |
|            | תרזה 0502983833 לקוחה ממתינה            |      |
| עבודות     |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 0013105    | טיפול 105,000 ק"מ                       | 9    |
| 890994     | בדיקת סוללת היברידית ל- HHC לצ"י רכב    | 2    |
| 890988     | ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי | 1    |
| 89099      | HHC                                     | 0    |
| MATOK      | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.               | 0    |
| חלפים      |                                         |      |
| קוד        | תאור                                    | כמות |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                          | 1    |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                     | 1    |
| TGMO1      | מקורי-שמן מנוע 5W30 C2/CF/SN            | 4.2  |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ                    | 1    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ     | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------|----------|------------|
|      | 360711 | 29/11/23<br>08:06 | 30/11/23<br>08:48 |         |           | מכונאות | 10207<br>3 | HHC          |            |        | true     |            |

| תלונות |                                      |      |
|--------|--------------------------------------|------|
| קוד    | תאור                                 | כמות |
|        | HHC                                  |      |
|        | שטיח תק"ן                            |      |
|        | תרזה 0502983833 לקוחה ממתינה         |      |
| עבודות |                                      |      |
| קוד    | תאור                                 | כמות |
| 890994 | בדיקת סוללת היברידית ל- HHC לצ"י רכב | 2    |
| 11099  | HHC                                  | 0    |

| מוסך | כרטיס  | ת.כניסה           | ת.יציאה           | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|------------|------------|
|      | 355929 | 02/07/23<br>13:20 | 02/07/23<br>13:58 |         |           | מכונאות | 96484  | רכב לא מניע  |            |        | true       |            |

|        |                |      |
|--------|----------------|------|
| תלונות |                |      |
| קוד    | תאור           | כמות |
|        | רכב לא מניע    |      |
|        | עדן            |      |
| עבודות |                |      |
| קוד    | תאור           | כמות |
| 190011 | מצבר (אחד) פ+ה | 2.   |
| חלפים  |                |      |
| קוד    | תאור           | כמות |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית                      | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                 | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|----------------|------------------------------|-----------|---------|--------|------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 348512 | 25/12/22 11:31 | 25/12/22 11:36 |                              |           | מכונאות | 95086  | להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה |            |        | true       |            |
| עבודות     |        |                |                |                              |           |         |        |                              |            |        |            |            |
| קוד        |        |                |                | תאור                         |           |         |        | כמות                         |            |        |            |            |
| 850091     |        |                |                | להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה |           |         |        | 2                            |            |        |            |            |
| MATOK      |        |                |                | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.    |           |         |        | 0                            |            |        |            |            |
| חלפים      |        |                |                |                              |           |         |        |                              |            |        |            |            |
| קוד        |        |                |                | תאור                         |           |         |        | כמות                         |            |        |            |            |
| 85222YZZBC |        |                |                | מקורי-מגב קדמי שמאל          |           |         |        | 1                            |            |        |            |            |
| 85212YZZAB |        |                |                | מקורי-מגב קדמי ימין          |           |         |        | 1                            |            |        |            |            |

| מוסך       | כרטיס                                | ת.כניסה        | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 347366                               | 24/11/22 09:30 | 24/11/22 12:55 |         |           | מכונאות | 92216  | טיפול 90,000 ק"מ |            |        | true       |            |
| עבודות     |                                      |                |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                                 |                | כמות           |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 001390     | טיפול 90,000 ק"מ                     |                | 1.6            |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| MATOK      | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.            |                | 0              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 890994     | בדיקת סוללת היברידית ל- HHC לציי רכב |                | 2              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 890988     | ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה |                | 1              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 89099      | HHC                                  |                | 0              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| חלפים      |                                      |                |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| קוד        | תאור                                 |                | כמות           |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| Z300       | ש. מנוע CF/SN 5W30/2                 |                | 4.2            |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן                       |                | 1              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ                 |                | 1              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר                     |                | 1              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| Z207       | נוזל בלמים DOT4 5                    |                | 1              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון                  |                | 1              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| 9091901298 | מקורי-מצת                            |                | 4              |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |

| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה                              | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס                         | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------|--------|--------------------------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------------|------------|--------|------------|------------|
|        | 347384 | 24/11/22 09:30                       | 24/11/22 12:55 |         |           | מכונאות | 92216  | בדיקת סוללת היברידית ל- HHC לציי רכב |            |        | true       |            |
| עבודות |        |                                      |                |         |           |         |        |                                      |            |        |            |            |
| קוד    |        | תאור                                 |                | כמות    |           |         |        |                                      |            |        |            |            |
| 890994 |        | בדיקת סוללת היברידית ל- HHC לציי רכב |                | 2       |           |         |        |                                      |            |        |            |            |
| 11099  |        | HHC                                  |                | .97     |           |         |        |                                      |            |        |            |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה              | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|----------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 334478 | 22/11/21 08:36 | 22/11/21 12:12       |         |           | מכונאות | 61977  | טיפול 45,000 ק"מ |            |        | true       |            |
| עבודות     |        |                |                      |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| קוד        |        |                | תאור                 |         | כמות      |         |        |                  |            |        |            |            |
| 001345     |        |                | טיפול 45,000 ק"מ     |         | 1.1       |         |        |                  |            |        |            |            |
| חלפים      |        |                |                      |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| קוד        |        |                | תאור                 |         | כמות      |         |        |                  |            |        |            |            |
| Z300       |        |                | ש. מנוע CF/SN 5W30/2 |         | 4.2       |         |        |                  |            |        |            |            |
| 90915YZZM3 |        |                | מקורי-מסנן שמן       |         | 1         |         |        |                  |            |        |            |            |
| 9008043037 |        |                | מקורי-אטם פקק ריקון  |         | 1         |         |        |                  |            |        |            |            |

| מוסך   | כרטיס  | ת.כניסה          | ת.יציאה        | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|--------|--------|------------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|        | 326952 | 21/04/21 10:08   | 25/04/21 13:00 |         |           | מכונאות | 42430  | תיקון לאחר פריצה |            |        | true       |            |
| עבודות |        |                  |                |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| קוד    |        | תאור             |                | כמות    |           |         |        |                  |            |        |            |            |
|        |        | תיקון לאחר פריצה |                | 4       |           |         |        |                  |            |        |            |            |

| מוסך       | כרטיס  | ת.כניסה        | ת.יציאה              | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה   | מד אוץ | הערות לכרטיס     | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------------|--------|----------------|----------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 322739 | 21/12/20 09:39 | 21/12/20 11:35       |         |           | מכונאות | 31795  | טיפול 30,000 ק"מ |            |        | true       |            |
| עבודות     |        |                |                      |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| קוד        |        |                | תאור                 |         | כמות      |         |        |                  |            |        |            |            |
| 001330     |        |                | טיפול 30,000 ק"מ     |         | 1.2       |         |        |                  |            |        |            |            |
| חלפים      |        |                |                      |         |           |         |        |                  |            |        |            |            |
| קוד        |        |                | תאור                 |         | כמות      |         |        |                  |            |        |            |            |
| Z300       |        |                | ש. מנוע CF/SN 5W30/2 |         | 4.2       |         |        |                  |            |        |            |            |
| 90915YZZJ1 |        |                | מקורי-מסנן שמן       |         | 1         |         |        |                  |            |        |            |            |
| 87139YZZ34 |        |                | מקורי-מסנן מזגן משופ |         | 1         |         |        |                  |            |        |            |            |
| Z207       |        |                | נוזל בלמים DOT4 5    |         | 1         |         |        |                  |            |        |            |            |
| 9008043037 |        |                | מקורי-אטם פקק ריקון  |         | 1         |         |        |                  |            |        |            |            |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון | אימייל | מעל | מהות |
|------|-------|---------|---------|---------|-----|-------|--------|--------------|-------|--------|-----|------|
|------|-------|---------|---------|---------|-----|-------|--------|--------------|-------|--------|-----|------|

|        |      |  |      |              |                      |         |  |  |                   |                   |        |  |
|--------|------|--|------|--------------|----------------------|---------|--|--|-------------------|-------------------|--------|--|
| תיקון  | 50 ש |  | נייד |              |                      | כרטיס   |  |  | 17/12/20<br>12:41 | 16/12/20<br>11:46 | 322591 |  |
|        | true |  |      | עבודות פחחות | 31259                | מכונאות |  |  |                   |                   |        |  |
| עבודות |      |  |      |              |                      |         |  |  |                   |                   |        |  |
|        |      |  |      | כמות         | תאור                 |         |  |  | קוד               |                   |        |  |
|        |      |  |      | 0            | עבודות פחחות         |         |  |  | P                 |                   |        |  |
|        |      |  |      | 0            | עבודות צבע           |         |  |  | Z                 |                   |        |  |
| חלפים  |      |  |      |              |                      |         |  |  |                   |                   |        |  |
|        |      |  |      | כמות         | תאור                 |         |  |  | קוד               |                   |        |  |
|        |      |  |      | 1            | מקורי-מראה חיצונית י |         |  |  | 8791002L51        |                   |        |  |
|        |      |  |      | 1            | מקורי-כיסוי מראה ימי |         |  |  | 8791502380A0      |                   |        |  |

| מהות תיקון | מעל 50 ש"מ | אימייל | טלפון נייד | הערות לכרטיס                   | מד אוץ                                | מחלקה   | סוג כרטיס | חשבונית | ת.יציאה           | ת.כניסה           | כרטיס | מוסף |
|------------|------------|--------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------------|-------------------|-------|------|
|            | true       |        |            | פ/ה שמשה קד' כולל פ+ה TSS+כיול | 9538                                  | מכונאות |           |         | 13/05/20<br>12:28 | 10/05/20<br>07:59 | 31928 |      |
| עבודות     |            |        |            |                                |                                       |         |           |         |                   |                   |       |      |
|            |            |        |            | כמות                           | תאור                                  |         |           | קוד     |                   |                   |       |      |
|            |            |        |            | 0                              | פ/ה שמשה קד' כולל פ+ה TSS+כיול        |         |           | XX10    |                   |                   |       |      |
|            |            |        |            | 0                              | מערכת הTSS לאחר הרכבה מחדש כולל חומרי |         |           |         |                   |                   |       |      |
|            |            |        |            | 0                              | הדבקה                                 |         |           |         |                   |                   |       |      |
|            |            |        |            | 0                              | שומשה סופקה ע"י יבואן - עמלת חלק      |         |           | X888    |                   |                   |       |      |

| מהות תיקון | מעל 50 ש"מ | אימייל | טלפון נייד | הערות לכרטיס | מד אוץ                                  | מחלקה | סוג כרטיס | חשבונית    | ת.יציאה           | ת.כניסה           | כרטיס | מוסף |
|------------|------------|--------|------------|--------------|-----------------------------------------|-------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-------|------|
|            |            |        |            |              |                                         |       |           |            | 08/01/20<br>08:00 | 08/01/20<br>08:00 | 0     |      |
| חלפים      |            |        |            |              |                                         |       |           |            |                   |                   |       |      |
|            |            |        |            | כמות         | תאור                                    |       |           | קוד        |                   |                   |       |      |
|            |            |        |            | 0            | חבילת SILVER                            |       |           | B027000000 |                   |                   |       |      |
|            |            |        |            | 0            | מערכת ניווט WAZE עם חבילת גלישה 1G לשנה |       |           | B059000000 |                   |                   |       |      |
|            |            |        |            | 0            | דלקן אוניברסלי + קורא ספידומטר          |       |           | B076000000 |                   |                   |       |      |
|            |            |        |            | 0            | איתורן SAFETY                           |       |           | B585000000 |                   |                   |       |      |