

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	902159	04/06/25 12:43	00:00			מכונאות	85442	הכנה למכירה			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	891034	08/12/24 09:56	08/12/24 13:21			מכונאות	75462	טיפול 75 קורולה+בד' מצבר			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75 קורולה+בד' מצבר	
	שינוע קיסריה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
BAT	בדיקת מצבר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
8521402260	מקורי-גומיה למגב קדמ	1
852140D310	מקורי-גומי מגב קד YARIS '12	1
NOCO-GB40	מצבר עזר נייד 1000 אמפר	7

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	872469	30/01/24 10:09	30/01/24 14:06			מכונאות	60784	מוזמן לטיפול 60 (קורולה)+שינוע קיסריה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 60 (קורולה)+שינוע קיסריה	
	לסדר פלסטיק שנפל מהרכב בצד ימין	
	נמצא על המושב של הנהג!!	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
BAT	בדיקת מצבר-תקין	0
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה-שילוב צד בגדי	.1
431WHE	כיוון פרונט-לפי בדיקת מחשב-תקין	0
11199	מאושר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
Z17	נזול לניקוי שמשות 4 ליטר	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע STP	1
SHIN	שינוע הרכב מבית הלקוח-ללא חיוב	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
AV4351202390	צלחת בלם קדמי / תואם	2
AV0446502470	רפידות בלם קדמי - תואם	1
ZAM	צמיגי פלקן קדמיים	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	852592	28/02/23 10:33	28/02/23 13:35			מכונאות	45660	טיפול 45000 - שינוע הרכב ע"י גבריאל			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45000 -שינוע הרכב ע"י גבריאל	
	טל' בעל הרכב: 0542646296	
	אחריות שנה 4+5	
	כיוון פרונט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
BAT	בדיקת מצבר	0
W4+5	הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית +RSA	0
431WHE	כיוון פרונט	0
11199	מאושר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
Z17	נזול לניקוי שמשות 4 ליטר	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	810910	23/05/22 09:57	23/05/22 14:44			מכונאות	33328	טיפול 30,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001330			טיפול 30,000 ק"מ		1.2							
BAT			בדיקת V12-מצבר תקין		0							
RNBALAM			פירוק גלגלים לבדיקת בלמים		0							
RNHIGUI			בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות		0							
RNNEZ			בדיקת העדר נזילות מים/שמן		0							
RNTZAMIG			בדיקת תקינות צמיגים		0							
431WHE			כיוון פרונט-לפי בדיקת מחשב		0							
XX10			שטיפה ללא חיוב!		0							
11199			מאושר		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
Z800			שמן סינטטי מלא לקסוס		4.2							
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן		1							
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1							
0882380111			מקורי-שמן בלמים		1							
87139YZZ34			מקורי-מסנן מזגן משופ		1							
Z28B			מנקה פיח למנוע - בנזין		1							
Z16			מסנן מתיז שמשות		1							
Z17			נזל לניקוי שמשות 4 ליטר		1							
RNNIK			ניקוי מנוע		1							
SHIN			שינוע הרכב מבית הלקוח		1							
AVZ			זיכוי שינוע הרכב שמעון		1							
G92DH12050			מקורי-מסנן אוויר למצ		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	390117	16/06/21 10:30	16/06/21 13:28			מכונאות	16390	טיפול 15,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001315			טיפול 15,000 ק"מ		.9							
RNBALAM			פירוק גלגלים לבדיקת בלמים		0							
RNHIGUI			בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות		0							
RNTZAMIG			בדיקת תקינות צמיגים		0							
RNNEZ			בדיקת העדר נזילות מים/שמן		0							
11199			מאושר		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
Z800			שמן סינטטי מלא לקסוס		4.2							
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן		1							
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1							
Z28B			מנקה פיח למנוע - בנזין		1							

