

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	315943	14/07/25 11:36	18/07/25 07:09			מכונאות	14964 5	SEL155			true	
תלונות												
קוד			תאור			כמות						
			SEL155									
			HHC									
			אביזרים בכרטיס נפרד									
			מסגרות דנאל									
עבודות												
קוד			תאור			כמות						
SEL155			טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות			0						
חליפים												
קוד			תאור			כמות						
CH195/65R15V			צמיג-FMX קורולה פריוס 09-19			1						

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	315944	14/07/25 11:38	22/07/25 07:56			מכונאות	149645	HHC			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		HHC										
		במסגרת סלקט										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
89099		HHC		0								
890992		בדיקת סוללה היברידית HHC-ל רכב סלקט		0								

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	315945	14/07/25 11:39	18/07/25 07:08			מכונאות	14964 5	אביזרים לרכב			true	
תלויות												
קוד			תאור		כמות							
			אביזרים לרכב									
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
SELACC200			לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו		0							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
42606F4911			מקורי-ערכת תיקון פנצר		1							
PW02200056			מקורי-ערכת עזרה ראשונה		1							
PW21002044			מקורי- סט שטיחים קור		1							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	311130	23/04/25 07:59	23/04/25 10:05			מכונאות	14089 6	מוזמן לטיפול 135,000			true	
תלונות												
קוד	תאור		כמות									
	מוזמן לטיפול 135,000											
	חניה 32											
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0									
0013135	טיפול 135,000 ק"מ		1.1									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ		1									
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ		1									
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30		4.2									
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה		1									
AVN1	נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד		2									
85212YZZCU	מקורי-מגב קדמי ימין		1									
85222YZZBC	מקורי-מגב קדמי שמאל		1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	300476	01/11/24 07:58	01/11/24 10:28			מכונאות	120253	טיפול 120.000			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		טיפול 120.000										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								

MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
1234	חומרי עזר	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 90000	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
	חניה 34	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג בבדק ונמצא תקין.	0
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091901298	מקורי-מצת	4
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79A1	בדיקת גרסת תוכנה של יחידת הטלמטיקס	3.

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול +60000 ריקול	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	
	חניה 4	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	277160	04/10/23 09:24	04/10/23 13:38			מכונאות	75818	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			false	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
				עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM								
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
X				לא בוצע עדכון נמצא תוכנה עדכנית 0								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	265752	28/03/23 10:38	28/03/23 15:32			מכונאות	49256	מוזמן לטיפול + ריקול			true	
תלונות												
קוד		תאור		כמות								
		מוזמן לטיפול + ריקול										
		טיפול 45000 + בד שקע טעינה עקום										
		חניה במדרכה מול המוסך										
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0								
001345		טיפול 45,000 ק"מ		1.1								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
87139YZZ34		מקורי-מסנן מזגן משופ		1								
G92DH12050		מקורי-מסנן אוויר למצ		1								
08880838531L		מקורי-TGMO 5W30 PFE		4.2								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
AVTOP		מסיר פיח ומנקה חלל שריפה		1								
178010M040		מקורי-מסנן אוויר		1								
85212YZZAB		מקורי-מגב קדמי ימין		1								
85212YZZBH		מקורי-מגב קדמי		1								
8524202070		מקורי-מגב אחורי		1								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	258085	05/12/22 09:48	05/12/22 13:31			מכונאות	29179	טיפול 30,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
001330		טיפול 30,000 ק"מ		1.2								
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
08880838531L		מקורי- 5W30 שמן מנוע 1L		4.2								
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן		1								
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון		1								
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5		1								
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן		1								
G92DH12050		מקורי-מסנן אוויר למצ		1								
178010M040		מקורי-מסנן אוויר		1								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	246911	31/05/22 12:56	12/07/22 15:09			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	
עבודות												
קוד		תאור		כמות								
MESIRA		מסירת רכב ללקוח		0								
LB		אקטיביייה לחלונות		0								
MI		התקנת מסגרת ללוחית רישוי		0								
LA		בד' לחץ אוויר בצמיגים		0								
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
PW30102003		מקורי-מוטות רוחב TS		1								
מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	29/05/22 08:00	29/05/22 08:00									
חלפים												
קוד		תאור		כמות								
B720000000		קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט		0								
B973000000		CONNECTED TO APP- SAVE		0								
U612000000		וו גרירה קרוש		0								