

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	460869	14/05/26 09:38	00:00			מכונאות	132000	הכנה סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	327471	22/01/26 07:35	22/01/26 11:46			מכונאות	127403	מוזמן להח' 2 מנועי פתח אויר למזגן			true	

תלונות												
קוד												תאור
												מזמן להח' 2 מנועי פתח אויר למזגן
												חניה - 3
עבודות												
קוד												תאור
												פ/ה דשבורד לצורך החלפת מנוע פתיחת אוויר
												3
חלפים												
קוד												תאור
												מקורי-מנוע פתיחת אוי
												מקורי-מנוע פתיחת אויר
												8710602690
												8710602670

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	325843	29/12/25 07:31	30/12/25 11:22			מכונאות	126307	מזגן לא מוציא אויר מהתריסים העליונים			false	

תלונות												
קוד												תאור
												מזגן לא מוציא אויר מהתריסים העליונים
עבודות												
קוד												תאור
												הוזמנו 2 מנועי פתיחת אויר-אחד בדואר אויר
												שולם הכל בקבלה 41613-הצעת 98714מחיר
												לקוח יזמן בהגעת החלק-הצעה ראשונית

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	325513	23/12/25 07:39	23/12/25 14:35			מכונאות	125865	מזגן לא מוציא אויר מהתריסים למעלה			true	

תלונות												
קוד												תאור
												מזגן לא מוציא אויר מהתריסים למעלה
												דפיקות בהגה בזמן סיבובים
												רעש של מים מתוך דלת נהג
												הכנה לטסט
												חניה 37
עבודות												
קוד												תאור
												יש צורך בפירוק דשבורד-לקוח יתאם יום שלם
												בוצע ניקוי מים מדלת נהג
												הגה נבדק נמצא תקין
חלפים												
קוד												תאור
												נורת מספר/חניה/לוח שעונים/איתות ועוד
												מקורי-מגב אחורי
												מקורי-מגב UNI
												מקורי-מגב קדמי שמאל
												צמיג דגלופ
												AVN1
												8524202070
												85212YZZTA
												85222YZZTK
												DAN205/55R16

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	322344	04/11/25 07:42	04/11/25 12:37			מכונאות	123049	מזגן בצד של הנהג לא מוציא אוויר			false	

תלונות												
קוד												תאור
												מזגן בצד של הנהג לא מוציא אוויר
												חניה 3
עבודות												
קוד												תאור
												מזגן לא מוציא אוויר
												בוצעה בדיקה מחשב
												הצעה ראשונה פירוק מערכת חימום
												לקוח אישר הצעה תואם למועד 18\11\25

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	319828	15/09/25	15/09/25			מכונאות	12010	טיפול לכרטיס			true	

				ק"מ	0			13:38	07:41		
<b>תלונות</b>											
<b>קוד</b>											
תאור											
כמות											
טיפול 120000 ק"מ											
<b>עבודות</b>											
<b>קוד</b>											
תאור											
כמות											
1.2											
טיפול 120000 ק"מ											
.7											
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה											
<b>חלפים</b>											
<b>קוד</b>											
תאור											
כמות											
4.2											
מקורי-שמן מנוע 5W30											
1											
מקורי-מסנן שמן											
1											
מקורי-אטם פקק ריקון											
1											
מקורי-נוזל בלמים 0.5											
1											
מקורי-מסנן מזגן משופ											
1											
מסיר פיח ומנקה חלל שריפה											
1											
מקורי-מסנן אוויר למצ											
1											
מקורי-רפידות בלם אחו											
1											
חומרי עזר											
1											
מקורי-מסנן אוויר											
1											

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	304905	12/01/25 11:01	12/01/25 11:50			מכונאות	10587 1	ביטוח לסוללה HHC+בדיקה מחמירה			true	

<b>תלונות</b>											
<b>קוד</b>											
תאור											
כמות											
ביטוח לסוללה HHC+בדיקה מחמירה											
הוחלף פילטר היברידי בטיפול !!!											
<b>עבודות</b>											
<b>קוד</b>											
תאור											
כמות											
.3											
בדיקת הצטרפות לתכנית הארכת שירות											

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	304227	01/01/25 07:42	01/01/25 13:03			מכונאות	10506 1	טיפול 105000			true	

<b>תלונות</b>											
<b>קוד</b>											
תאור											
כמות											
טיפול 105000											
מצלמת רוורס לא עובדת-החלפת חיישני צג רוו											
תניה 4											
<b>עבודות</b>											
<b>קוד</b>											
תאור											
כמות											
.9											
טיפול 105,000 ק"מ											
<b>חלפים</b>											
<b>קוד</b>											
תאור											
כמות											
1											
חידוש חברות למעדון											
1											
מקורי-מסנן מזגן משופ											
1											
מקורי-מסנן אוויר למצ											
4.2											
מקורי-שמן מנוע 5W30											
1											
מקורי-מסנן שמן											
1											
מקורי-אטם פקק ריקון											
1											
מסיר פיח ומנקה חלל שריפה											
1											
חיישני רוורס צג											
1											
מקורי-מגב UNI											
1											
מקורי-מסנן אוויר											
1											
מקורי-מגב קדמי שמאל											
1											

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	300028	23/10/24 11:47	23/10/24 11:59			מכונאות	10084 2	מצבר			true	

<b>תלונות</b>											
<b>קוד</b>											
תאור											
כמות											
מצבר											
חניה במוסך											
<b>חלפים</b>											
<b>קוד</b>											
תאור											
כמות											
1											
מצבר A44 שנפ תואם A50 (שנה אחוריות)											

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	288297	07/04/24 07:38	07/04/24 12:28			מכונאות	90174	טיפול 90			true	

<b>תלונות</b>											
<b>קוד</b>											
תאור											
כמות											
טיפול 90											
לסדר רמקול חיישני נרוס שנפל											
לסדר לחות רישוי + החלפת מסגרת קדמית											

עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
X	בוצע סידור לוחית רישוי קדמי	0
X	בוצע הדבקה לרקמול חיישני רווס	0
MONIT	זיכוי מונית	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-שמן מנוע 5W30	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
9091901298	מקורי-מצת	4
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	272564	20/07/23 11:04	20/07/23 15:43			מכונאות	75082	מוזמן לטיפול 75			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 75	
	טיפול 75000	
	להבדוק את הרמקול בבגז'	
	בד מצלמת רוורס- יש בעיה לפעמי המסך נהיה	
	שחור חניה 41	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
חלפים		
קוד	תאור	כמות
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
PW41300001	מקורי-חיפוי ברגים להגנת ממיר ק	2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	258051	04/12/22 15:31	12/12/22 08:49			פחחות	62518	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ניסים בן בכר	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	257314	22/11/22 14:16	22/11/22 15:11			מכונאות	61865				true	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV	מוח חיישני רוורס	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	255208	19/10/22 10:51	19/10/22 14:33			מכונאות	60237	טיפול 60.000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
MATOK	.שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סיננטי מלא	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1

1	מקורי-נוזל בלמים 0.5	0882380111
1	מקורי-מסנן מזגן משופ	87139YZZ34
1	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	AVTOP
1	מקורי-מסנן אוויר למצ	G92DH12050

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	255239	19/10/22 10:51	19/10/22 14:33			מכונאות	60237	מערכת חשמלית להרמת שמשה קדמית פ+ה			true	

**עבודות**

קוד	תאור	כמות
675131	מערכת חשמלית להרמת שמשה קדמית פ+ה	5
675131	מערכת חשמלית להרמת שמשה קדמית פ+ה	5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	238140	09/01/22 10:37	09/01/22 13:45			מכונאות	45203	טיפול 45,000 ק"מ			true	

**עבודות**

קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1

**חלפים**

קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סינטי מלא	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
49	הצטרפות למועדון	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
85212YZZAB	מקורי-מגב קדמי ימין	1
85212YZZBH	מקורי-מגב קדמי	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	225859	07/06/21 10:54	07/06/21 12:52			מכונאות	30256	טיפול 30,000 ק"מ			true	

**עבודות**

קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2

**חלפים**

קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סינטי מלא	4.2
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
..		1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	213649	26/10/20 07:57	26/10/20 10:20			מכונאות	15272	טיפול 15,000 ק"מ			true	

**עבודות**

קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	9

**חלפים**

קוד	תאור	כמות
AV10	שמן מנוע 5W30 סינטי מלא	4.2
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZJ1	מקורי-מסנן שמן	1
AVTOP	מסיר פיח ומנקה חלל שריפה	1
49	הצטרפות למועדון	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	0	10/02/20 08:00	10/02/20 08:00									

**חלפים**

קוד	תאור	כמות
B059000000	מערכת ניווט WAZE עם חבילת גלישה 1G לשנה	0
U703000000	שמירת רכב למסירה ב- 2020	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	198665	09/01/20 12:09	19/01/20 16:10			מכונאות	1	מסירת רכב ללקוח			true	

**עבודות**

קוד	תאור	כמות

0	מסירת רכב ללקוח	001300
0	מסירת רכב ללקוח	MESIRA
0	בד' לחץ אוויר בצמיגים	LA
0	התקנת מסגרת ללוחית רישוי	MI
0	חיישני רוורס וידאו	H
<b>חלפים</b>		
<b>כמות</b>	<b>תאור</b>	<b>קוד</b>
1	הצטרפות למועדון	49
1	גלאי רוורס מולטימדיה	AV209NE