

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 919635 | 23/02/26 13:27 | 00:00 | | | מכונאות | 70812 | הכנה למ כירה | | | false | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 902331 | 08/06/25 09:53 | 08/06/25 13:53 | | | מכונאות | 61603 | מוזמן לטיפול 60 קורולה | | | true | |

| תלונות | |
|------------|--------------------------------------|
| קוד | תאור |
| | מוזמן לטיפול 60 קורולה |
| עבודות | |
| קוד | תאור |
| | פירוק גלגלים לבדיקת בלמים |
| RNBALAM | |
| | בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות |
| RNHIGUI | |
| | בדיקת העדר נזילות מים/שמן |
| RNNEZ | |
| | בדיקת תקינות צמיגים |
| RNTZAMIG | |
| 001361 | טיפול 60.000 ק"מ |
| | בדיקת מצבר |
| BAT | |
| | לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות. |
| NOWAR | |
| חלפים | |
| קוד | תאור |
| Z800 | שמן סינטטי מלא לקוסו |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון |
| 0882380111 | מקורי-שמן בלמים |
| LM002 | תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע |
| Z28B | מנקה פיח למנוע - בבזין |
| Z16 | מסנן מתיז שמשות |
| Z17 | נוזל לניקוי שמשות 4 ליטר |
| RNNIK | ניקוי מנוע |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר |
| 87139YZZ34 | מקורי-מסנן מזגן משופ |
| 852140D310 | מקורי-גומי מגב קד'12 YARIS |
| 8521402260 | מקורי-גומיה למגב קדמ |
| 8524202070 | מקורי-מגב אחורי |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 881532 | 01/07/24 10:38 | 01/07/24 12:05 | | | מכונאות | 46762 | מוזמן לטיפול 45 קורולה | | | true | |

| תלונות | |
|--------------|----------------------------------|
| קוד | תאור |
| | מוזמן לטיפול 45 קורולה |
| עבודות | |
| קוד | תאור |
| | פירוק גלגלים לבדיקת בלמים |
| RNBALAM | |
| | בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות |
| RNHIGUI | |
| | בדיקת העדר נזילות מים/שמן |
| RNNEZ | |
| | בדיקת תקינות צמיגים |
| RNTZAMIG | |
| 001345 | טיפול 45,000 ק"מ |
| | בדיקת מצבר |
| BAT | |
| חלפים | |
| קוד | תאור |
| Z800 | שמן סינטטי מלא לקוסו |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון |
| Z28B | מנקה פיח למנוע - בבזין |
| Z16 | מסנן מתיז שמשות |
| RNNIK | ניקוי מנוע |
| LM002 | תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע STP |
| 871395801099 | מסנן מזגן חליפי |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 860205 | 10/07/23 10:39 | 10/07/23 14:09 | | | מכונאות | 33780 | 30 | | | true | |

| תלונות | |
|--------|-------|
| קוד | תאור |
| | 30 |
| | ק.ש |
| | פרונט |
| עבודות | |
| קוד | תאור |
| | כמות |

| | | |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 001330 | טיפול 30,000 ק"מ | 1.2 |
| 431WHE | כיוון פרונט | 0 |
| 11199 | מאושר | 0 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| Z800 | שמן סינטטי מלא לקסוס | 4.2 |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 |
| 0882380111 | מקורי-שמן בלמים | 1 |
| Z28B | מנקה פיח למנוע - בזין | 1 |
| Z16 | מסנן מתיז שמשות | 1 |
| Z17 | נוזל לניקוי שמשות 4 ליטר | 1 |
| 178010M040 | מקורי-מסנן אוויר | 1 |
| G92DH12050 | מקורי-מסנן אוויר למצ | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 860206 | 10/07/23 10:40 | 11/07/23 09:58 | | | מכונאות | 33780 | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| | עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM | | | | | | | | | | | |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| XGG79D1 | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס | 1.3 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 813273 | 04/07/22 10:01 | 04/07/22 12:42 | | | מכונאות | 17379 | טיפול 15,000 ק"מ | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| 001315 | טיפול 15,000 ק"מ | .9 | | | | | | | | | | |
| RNBALAM | פירווק גלגלים לבדיקת בלמים | 0 | | | | | | | | | | |
| RNHIGUI | בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות | 0 | | | | | | | | | | |
| RNTZAMIG | בדיקת תקינות צמיגים | 0 | | | | | | | | | | |
| 11199 | מאושר | 0 | | | | | | | | | | |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| Z800 | שמן סינטטי מלא לקסוס | 4.2 | | | | | | | | | | |
| 90915YZZM3 | מקורי-מסנן שמן | 1 | | | | | | | | | | |
| 9008043037 | מקורי-אטם פקק ריקון | 1 | | | | | | | | | | |
| Z16 | מסנן מתיז שמשות | 1 | | | | | | | | | | |
| 871395801097 | חליפי-חליפי-מסנן מזג | 1 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|--------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 802173 | 26/12/21 14:16 | 26/12/21 15:18 | | | מכונאות | 8881 | לקוח מלין מנורת לחץ אויר דולקת | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| XX20 | לקוח מלין מנורת לחץ אויר דולקת | 0 | | | | | | | | | | |
| 11199 | מילוי אויר בצמיגים הרכב שוחרר להמשך | 0 | | | | | | | | | | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 0 | 19/07/21 08:00 | 19/07/21 08:00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | תאור | כמות | | | | | | | | | | |
| B720000000 | קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | 0 | | | | | | | | | | |
| C027000000 | טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל | 0 | | | | | | | | | | |
| PW24102004 | אמבטיה למטען קורולה TS | 0 | | | | | | | | | | |
| U611000000 | זוג מוטות רוחב | 0 | | | | | | | | | | |