

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	425580	12/08/25 15:05	12/08/25 15:10			מכונאות	15000 0	SEL155			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	SEL155	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	ט.טויסה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	425582	12/08/25 15:06	12/08/25 15:08			מכונאות	15000 0	אבזרי סלקט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	אבזרי סלקט	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4911	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW21002033	מקורי-סט שטיחי קורול	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	526400	22/05/25 07:53	22/05/25 13:25			מכונאות	14676 4	טיפול 135			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול HHC+	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013135	טיפול 135,000 ק"מ	1.1

890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	1.
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	5.
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	1.
890994	בדיקת סוללת היברידיית ל- HHC לציי רכב	2.
X	בטוקף עד 21/5/26 או עד 161764 ק"מ	0

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן	4
0446502470	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
4351202390	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
AVHHC	תעודה להארכת אחריות לסוללה היברדית	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	516109	29/10/24 08:27	30/10/24 12:24			מכונאות	12991 5	מוזמן לטיפול 120			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 120	
	+תו נכה	
	HHC	
עבודות		

קוד	תאור	כמות
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	1.
0013120	טיפול 120,000 ק"מ	1.2
890994	בדיקת סוללת היברידית ל- HHC לצי" רכב	2.
חלפים		

קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
178010M040	מקורי-מסנן אוויר	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AVHHC	תעודה להארכת אחריות לסוללה היברדית	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
9046707201	מקורי-קליפס ביטנה קד	2
8522212B00	מקורי-מגב קדמי שמאל	1

8521212620	מקורי-מגב קדמי ימין	1
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
5216102030	מקורי-קליפס מגן	5

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	515058	27/06/24 09:52	18/07/24 08:07			מכונאות	11373 7	מוזמן לטיפול 105			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 105	
	HHC	
	כונן פרונט	
	ממתיך בסניף	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.9
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
890994	בדיקת סוללת היברידית ל- HHC לציי רכב	.2
HHC	הארכת אחריות לסוללה היברידית	0
431WHE	כיוון פרונט וזוויות היגוי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	508086	11/02/24 08:49	13/03/24 12:31			מכונאות	91212	מוזמן לטיפול 90 ניקוי			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מזומן לטיפול 90 ניקוי	
	אישורים יגאל אוריאל	
	יוניון רכב תעשיתי 0545586187	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.6
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
חלפים		
קוד	תאור	כמות
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקין	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9091901298	מקורי-מצת	4
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	503187	01/11/23 10:12	12/11/23 11:42			מכונאות	72211	מוזמן לטיפול 60 DCM +			true	

תלויות	
קוד	תאור
	מוזמן לטיפול DCM + 60
	יוניון רכב תעשיתי
עבודות	
קוד	תאור
890988	.ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי
001361	טיפול 60.000 ק"מ
חלפים	
קוד	תאור
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן
178010M040	מקורי-מסנן אוויר
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	503189	01/11/23 10:18	03/11/23 10:26			מכונאות	72211	DCM			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	DCM	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79D1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	429911	07/06/23 14:36	07/06/23 16:13			מכונאות	52800	טיפול 30,000 ק"מ 45000			true	
עבודות												
קוד			תאור		כמות							
001330			טיפול 30,000 ק"מ 45000		1.2							
890988			ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה		.1							
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
90915YZZM3			מקורי-מסנן שמן		1							
9008043037			מקורי-אטם פקק ריקון		1							
0882380111			מקורי-נוזל בלמים 0.5		1							
TGMO1			מקורי-שמן מנוע W305		4.2							

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	349138	10/01/23 09:46	10/01/23 11:12			מכונאות	31861	טיפול 15,000 ק"מ			true	
עבודות												
קוד	תאור		כמות									
001315	טיפול 15,000 ק"מ		.9									
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.		0									
חלפים												
קוד	תאור		כמות									
TGMO1	מקורי-שמן מנוע W305		4.2									
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן		1									
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון		1									

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	27/03/22 08:00	27/03/22 08:00									
חלפים												
קוד			תאור		כמות							
B026000000			מרימי שמשות כולל קוסטומיזציה		0							
B076000000			פזומט אוניברסלי + קורא ספידומטר		0							
B297000000			חיישני רוורס לצג מולטימדיה (במידה וברכב אין מצלמת רוורס- מחייב רכישת מצלמה)		0							
B585000000			איתורן SAFETY		0							
C027000000			טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי		0							
C150000000			רכב חברה/הדגמה/שירות		0							
C151000000			מנוי נוהל 6 איך אני נוהג כולל הדבקת מדבקה ברכב		0							
C152000000			מנוי פקסל כביש 6 ומנהרות הכרמל		0							
C154000000			מנוי כביש 6 חוצה צפון		0							
C158000000			מנוי פז שטיפה		0							