

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	446871	28/08/25 11:26	00:00			מכונאות	59500	הכנה לסלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	447015	28/08/25 17:28	31/08/25 17:28			מכונאות	59500	הכנה למכירה			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הכנה למכירה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
X	צבע מגן קדמי	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	304164	30/12/24 15:27	13/01/25 12:19			פחות	50665	תיקון תאונה נזק חלק אחורי ימין			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	תיקון תאונה בזק חלק אחורי ימין	
	מגן+פנס	

עבודות		קוד
תאור	כמות	
עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0	121
עבודות צבע	0	120
עבודות חשמל	0	122
איטום	0	X

חלפים	
קוד	תאור
521590Z948	מקורי-מגן אחורי (מחיר פירוק)
8155102D30	מקורי-פנס אחורי ימין (מ.מוזל)
5216902900	מקורי-כיסוי וו גרירה
7544302330	מקורי-סמל היברידי
7544202430	מקורי-סמל אחורי
7540302050	מקורי-סמל קדמי
9046710183T	קליפס
5215502150	מקורי-תפס ימין מגן א
5257502201	מקורי-תפס ימין למגן (מחיר מוזל)
8191002310	מקורי-רפלקטור אחורי

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	302643	05/12/24 12:44	09/12/24 15:36			מכונאות	49220	טיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 45	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	284565	06/02/24 09:15	08/02/24 11:38			מכונאות	33201	טיפול 30.000			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 30.000	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2

חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1

