

1	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	PW02200056
1	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	42606F4911

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	155 בדיקות	
	בד מצבר קטן+מסגרות	
	אביזרים	
	חניה 2	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SEL155	טיווטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות	0
X	בד' מצבר קטן	0
X	סידור כנף אח' ימין	0
X	סידור מגן קד'	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
52119F2907	מקורי-מגן קדמי (מחיר פירוק)	1
5310202450	מקורי-גריל קדמי (מחיר מוזל)	1
8148102A11	מקורי-כיסוי פנס ערפל (מ.מוזל)	1
9046710183T	קליפס	10
5387902160	מקורי-קליפס לבטנה כנ	2
4774902040	מקורי-קליפס	2

		תלונות
קוד	תאור	כמות
	75.000 טיפול +החלפת מגבים	
	נורת לחץ אוויר דלוקה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
X	בוצע מילוי לחץ אוויר בצמיגים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14	1
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28	1
AV178010M040T	מסנן אויר חליפי קורולה/CHR	1

תלינות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 60	
	בד' צמיגים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמנו מנוע 5W30 C2/CF/SN	4.2
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1
AV178010M040T	מסנן אוויר חליפי קורולה/CHR	1
AV87139YZZ33T	מסנן מזנו חליפי קורולה/CHR	1
AV85212YZZABT	מגב שטוח 14	1
AV85212YZZBHT	מגב שטוח 28	1
CH205/55R16V	צמיג FMX-קורולה 13-19	2

תלויות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 45000	

		חניה 2	
עבודות			
קוד	תאור	כמות	
MATOK	שטיח נהג בבדק ונמצא תקין.	0	
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1	
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.6	
חלפים			
קוד	תאור	כמות	
G92DH12050	מקורי-מסנן אוויר למצ	1	
08880838531L	מקורי-TGMO 5W30 PFE	4.2	
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1	
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1	
AV87139YZZ33T	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1	
AV0446502470T	ר.בלם קורולה +19 קד	1	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שמאי: הנדי אומייה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
	העברת חיישנים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
521590Z948	מקורי-מגן אחורי-קורו	1
5216902900	מקורי-כיסוי וו גרירה	1
5202302280	מקורי-תומך מגן אחורי	1
AV209NE	גלאי רוורס מולטימדיה	1
7540302050	מקורי-סמל קדמי	1
7544302330	מקורי-סמל היברידי	1
7544202430	מקורי-סמל אחורי	1
9046710183T	קליפס	10
5201502171	מקורי-זרוע מגן אחורי	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	שמאי עזרא חן	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
	העברת חיישנים	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
521590Z948	מקורי-מגן אחורי-קורו	1
5216902900	מקורי-כיסוי וו גרירה	1
5202302280	מקורי-תומך מגן אחורי	1
AV209NE	גלאי רוורס מולטימדיה	1
7540302050	מקורי-סמל קדמי	1
7544302330	מקורי-סמל היברידי	1
7544202430	מקורי-סמל אחורי	1
9046710183T	קליפס	10
5201502171	מקורי-זרוע מגן אחורי	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
	התקנת איתוראן	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקור-TGMO 5W30 PFE	4.2
90915YZZM3	מקור-מסנן שמן	1
9008043037	מקור-אטם פקק ריקון	1

0882380111	מקור-נזול בלמים 0.5	1
AV87139YZZ33	מסנן מזגן חליפי קורולה/CHR	1
G92DH12050	מקור-מסנן אוויר למצ	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	261787	23/01/23 11:59	29/01/23 11:26			מכונאות	31896	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
XGG79D1	עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס	1.3

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	262130	23/01/23 11:59	29/01/23 11:40			פחחות	31896	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	זיכוי אוטומטי 515537לח-נ מתאריך 29/01/2022	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0
	העברת ח"י"שנים	0

חלפים		קוד
תאור	כמות	
מקורי-זרוע מגן אחורי	-1	5201502171
מקורי-תומך מגן אחורי	-1	5202302280
מקורי-מגן אחורי-קורו	-1	521590Z948
מקורי-כיסוי וו גרירה	-1	5216902900
מקורי-סמל קדמי	-1	7540302050
מקורי-סמל אחורי	-1	7544202430
מקורי-סמל היברידי	-1	7544302330
קליפס	-10	9046710183T
גלאי רוורס מולטימדיה	-1	AV209NE

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוזן	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	290831	11/10/22 07:59	11/10/22 09:33			מכונאות	16746	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
Z300	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2

מוסר	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	291200	11/10/22 07:59	11/10/22 09:33			מכונאות	16746	שינוע			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
	שינוע	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	250409	24/07/22 13:16	28/07/22 10:54			פחחות	7822	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עזרא חן	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
121	עבודות פחחות - במסגרת חברת ביטוח	0
120	עבודות צבע	0
122	עבודות חשמל	0

חלפים	
קוד	תאור
52119F2907	מקורי-מגן קדמי -קורו
5310202450	מקורי-גריל קדמי תחתו
5145102170	מקורי-כיסוי מנוע
8148102A11	מקורי-כיסוי פנס ערפל
8121002190	מקורי-פנס ערפל קדמי
AV	לוחית רישוי
177520T120	מקורי-צינור כניסת או
5311102C81	מקורי-גריל קדמי-קורו

