

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	326697	13/11/25 07:17	00:00			מכונאות	3685	בדיקות סלקט 155			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	326698	13/11/25 07:20	00:00			מכונאות	3685	השלמת אביזרים			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	76309	11/06/25 09:04	11/06/25 13:00			מכונאות	2472	טיפול 15			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 15	
	עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים (לאח	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.9
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
TGMO1	מקורי-שמן מנוע C2/CF/SN 5W30	4.2

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	76311	11/06/25 09:05	11/06/25 12:56			מכונאות	2472	עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים (לאח			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים (לאח	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
ZGG91A1	עדכון תוכנה ליחידת בקרת מערכת בלמים	.7

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	0	27/06/24 08:00	27/06/24 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B076000000	פזומט אוניברסלי + קורא ספידומטר	0
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
BB20000000	מצלמת נסיעה DVR קדמית ואחורית כולל כרטיס זכרון 32G	0
C150000000	רכב חברה/הדגמה/שירות	0
C153000000	מנוי וידאו כביש 6 ומנהרות הכרמל	0
C154000000	מנוי כביש 6 חוצה צפון	0
C158000000	מנוי פז שטיפה	0
PW02200056	ערכת עזרה ראשונה	0
U875000000	Corolla TS Protection Pack Plus - משטח הגנה לתא המטען, פסי הגנה שחורים לדלתות וחיישני רוורס קוליים	0