

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	755776	05/07/26 08:07	00:00			מכונאות	130939	155 בדיקות			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	755777	05/07/26 08:08	00:00			מכונאות	130939	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	735634	06/08/25 07:18	07/08/25 11:19			מכונאות	120778	120-טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	120-טיפול	
	HHC+ניקוי פי	
	הת' על ניקוי פי הברדי . נורת לחץ אוויר	
	פלסטיק למתחת רגל נוסע נפל	
	רעש מבולם R	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013121	טיפול 120,000 ק"מ	1.6
X	קיזוז בגין פי דלק	-3
89099	הארכת אחריות לסוללה הברדית	0
E890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ERLY	.3
A-890991	תקף לשנה או 15000 ק"מ המוקדם מבינהם	0
890988	ניקוי / החלפה של המסנן לקירור המצבר ההי	.1
431151	בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה	2
431WHE	כיוון פרונט	0
11099	תיקון פנצר ללא חיוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4	2
4860902240	מקורי-תושבת לבולם שמ	1
485208Z251	מקורי-בולם קדמי שמאל	1
9030322002	מקורי-גומי מרווח לתו	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	715617	27/08/24 07:12	28/08/24 12:54			מכונאות	109695	טיפול 105			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 105	
	HHC	
	כיוון פרונט	
	פלסטיק מתחת לתא כפפות	
	לשתוף פנים+חוץ	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
0013105	טיפול 105,000 ק"מ	.8
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר ההיבר	.1
89099	הארכת אחריות סוללה היברדית	0
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-HHC-	.2
A-890991	תקף לשנה או 15000 ק"מ המוקדם מבינהם	0
431WHE	כיוון פרונט	0
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1
87139YZZ12	מקורי-מסנן מזגן	1
AV20555R16	צמיג גוד"ר	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	493240	03/09/23 07:13	03/09/23 10:52			מכונאות	95259	טיפול 90,000 ק"מ			true	

עבודות		
--------	--	--

קוד	תאור	כמות
001390	טיפול 90,000 ק"מ	1.4
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
MATOK	שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.	0
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-	.2
89099	הארכת אחריות לסוללה היברידית	0
A-890991	תקף לשנה או 15,000 המוקדם מביניהם	0
17	שטיפת רכב בסיסית ללא חיוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים נילויים לניקוי	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
9091901275	מקורי-מצת	4
87139YZZ30	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
AV307	מנורה	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	.8
77	בדיקת מצבר 12V ללא חיוב	0
890988	ניקוי/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
89099	הארכת אחריות לסוללה היברידית	0
890991	בדיקת סוללה היברידית בתום האחריות ל-	.2
A-890991	תקף לשנה או 15,000 המוקדם מבניהם	0
TEST	טסט בחיוב	1
BELID	עדכון גמר ביטוח	0
17	שטיפת רכב בסיסית ללא חיוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים נילויים לניקוי	1
178010T040	מקורי-מסנן אוויר	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1
0888980072	מקורי-נוזל קירור 5 ל	.25

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.1
890988	ניקוי\החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
431WHE	כיוון פרונט	0
11099	תיקון תקר גלגל אחורי ימין	0
11099	תוכר HHC	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	2
178010T040	מקורי-מסנן אוויר	1
AV212	חומרים נילום לניקוי	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1
28800YZZPC	מקורי- מצבר AURIS TS	1
AV1623SP	ס מגבים לרכב אוני	1
8521442060	מקורי-גומי מגב אחורי	1
9046707166	מקורי-קליפס למגן +בט	2
0888980072	מקורי-נוזל קירור 5 ל	.1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	באישור אורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
A-190011	מצבר (אחד) שילוב: מצבר בדיקה	3.

קוד	תאור	כמות
	רצון טוב חבר של אורי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001330	טיפול 30,000 ק"מ	1.2
11099	צבע לכיסוי ראי	0
11099	זיכוי בגין רצון טוב השתתפות עצמית	0
	ביטוח בל	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים נילונים לניקוי	1
87139YZZ16	מקורי-מסנן מזגן	1
Z44	נוזל בלמים 4TOD בקבו	1
8794502925	מקורי-כיסוי מראה שמא	1

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ע"י אורי	
	הנחות מאושרות	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000	.8
890988	ניקיון/החלפה של המסנן לקירור המצבר הה	.1
17	שטיפת רכב בסיסית ללא חיוב	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z1	ש. מנוע CF/SN 5W30/2	4.2
04152YZZA6	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
AV212	חומרים ניליים לניקוי	1

עבודות		
קוד	תאור	כמות
111	התקנות	0
MESIRA	.מסירת רכב ללקוח	0
001300	.מסירת רכב ללקוח	0