

רשימת עובדים וטיפולים

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	915772	05/01/26 11:18	00:00			מכונאות	86527	הכנה למכירה			false	

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	902312	08/06/25 08:14	08/06/25 09:57			מכונאות	72117	מוזמן לטיפול 75 יאריס S2			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 75 יאריס S2	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
BAT	בדיקת מצבר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	3.4
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
TBMTCEPHONEC	מקורי-כבל טעינה לניי	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	893494	14/01/25 09:09	14/01/25 11:25			מכונאות	61530	הכנה לטסט			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	הכנה לטסט	
	העברת טסט	
	מנורת לחץ אויר דולקת גלגל ימין קדמי	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX10	הוצאות מכון רישוי	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
TEST	העברת מבחן רישוי שנתי	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	892083	24/12/24 09:32	24/12/24 09:33			מכונאות	59756	לקוח מלין מנורת לחץ אויר דולקת			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	לקוח מלין מנורת לחץ אויר דולקת	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX10	לקוח מלין נורת לחץ אויר דולקת	0
XX10	בוצע החלפת צמיגים קדמיים בין ימין ושמאל	0
XX10	על מנת לראות אם יש תקלה	0
XX10	רכב שוחרר ללקוח	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	890280	26/11/24 08:50	26/11/24 11:14			מכונאות	57491	טיפול			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול	
	שפריצרים סתומים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
BAT	בדיקת מצבר	0
473301	ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	.7
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	3.4
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1

0882380111	מקורי-שמן בלמים	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
Z17	נוזל לניקוי שמשות 4 ליטר	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
04465K0000	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
Z266	חומר לניקוי בלמים (ליטר)	.5
AVZ	הנחה כמסוכס	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	879335	23/05/24 09:59	23/05/24 15:37			מכונאות	44401	מוזמן לבדיקת זליגת חשמל (בהובלת אריק)			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לבדיקת זליגת חשמל (בהובלת אריק)	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX10	לקוח מלין לא מניע-רכב נבדק נמצא תקין	0
XX10	נערכה בדיקת זליגה -נמצא תקין	0
XX10	לקוח לא חוייב רצון טוב	0

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	878118	05/05/24 09:01	05/05/24 11:21			מכונאות	42666	מוזמן לטיפול 45			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	מוזמן לטיפול 45	
	מצלמת דרך לא עובדת	
	החלפת וישרים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
RNBALAM	פירוק גלגלים לבדיקת בלמים	0
RNHIGUI	בדיקת תקינות מערכת היגוי וציריות	0
RNNEZ	בדיקת העדר נזילות מים/שמן	0
RNTZAMIG	בדיקת תקינות צמיגים	0
001345	טיפול 45,000 ק"מ	1.1
BAT	בדיקת מצבר	0
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.5
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	.2
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	3.4
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
Z16	מסנן מתיז שמשות	1
Z17	נוזל לניקוי שמשות 4 ליטר	1
Z28B	מנקה פיח למנוע - בנזין	1
RNNIK	ניקוי מנוע	1
LM002	תכשיר ניקוי מערכת שמן מנוע STP	1
LX100	חומרי עזר	1
43512K0030	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
04465K0000	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
Z266	חומר לניקוי בלמים (ליטר)	.5
17801K0020	מקורי-מסנן אוויר	1
871395801099	מסנן מזגן חליפי	1

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	870315	27/12/23 11:01	27/12/23 12:42			מכונאות	34528	רכב הגיע בגרירה צמיג אח' ימני קרוע			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	רכב הגיע בגרירה צמיג אח' ימני קרוע	
	בד' מצבר!	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
XX10	פ+ה צמיגים ללא חיוב עבודה!	0
XX10	לקוחה מלינה מצבר חלש-בוצע טעינה כשעה	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
ZAM	צמיגי פלקן	4

מוסף	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	862814	21/08/23 13:26	22/08/23 14:34			מכונאות	28164	עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM			true	

חלפים		
קוד	תאור	כמות
53812K0070	מקורי-כנף ק.ש	1
AV-Z	קליפסים, מהדקים	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	819537	26/10/22 07:57	26/10/22 09:21			מכונאות	14468	טיפול 15,000 ק"מ			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001315	טיפול 15,000 ק"מ	.8
11199	מאושר	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
Z800	שמן סינטטי מלא לקסוס	3.4
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
17801K0020	מקורי-מסנן אוויר	1
871395801097	חליפי-חליפי-מסנן מזג	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	0	26/01/22 08:00	26/01/22 08:00									

חלפים		
קוד	תאור	כמות
B720000000	קסטומיזציה - מרימי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט	0
C027000000	טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי	0
U790000000	קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד	0

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש	מהות תיקון
	803893	25/01/22 16:14	30/01/22 10:06			מכונאות	5	מסירת רכב ללקוח			true	

עבודות		
קוד	תאור	כמות
001300	מסירת רכב ללקוח	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
RNNO0733	מצלמת דרך קדמית + אחורית FHD	1
RNNO0599	שקע מצית סיגריות + חוט	1
RNMM035	כרטיס זיכרון למצלמת דרך 32GB	1