

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	337217	24/02/26 15:32	00:00			מכונאות	29817	השבחה-טיפול 75			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	336023	27/01/26 13:38	27/01/26 14:56			מכונאות	29627	מוזמן להחלפת מצבר			true	

תלונות	
קוד	תאור
	רכב לא מניע
עבודות	
קוד	תאור
190011	מצבר (אחד) פ+ה
כמות	2
חלפים	
קוד	תאור
AV-50A	מצבר VOLTA 50
כמות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	322154	09/02/25 08:57	09/02/25 10:30			מכונאות	21378	מוזמן לטיפול 60			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן לטיפול 60
	לקוח מבקש בד מצבר
עבודות	
קוד	תאור
001361	טיפול 60.000 ק"מ
X	בד פרונט
כמות	0
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
Z11	בדוק -נזול תיבת הינע חשמלי
Z35	תוסף דל-" INJACTOR CLINAR X80 בנ"
08880838531L	מקורי-1L MO 5W30 PFE
Z65	סבון לשמשת 2 ליטר
AV0882380111	נזול בלם DOT-4
87139YZZ33	מקורי-מסנן מזגן
כמות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	308001	11/02/24 08:45	11/02/24 11:55			מכונאות	12465	מוזמן לטיפול 45			true	

תלונות	
קוד	תאור
	מוזמן לטיפול 45
	בד פרונט
	0543126343
עבודות	
קוד	תאור
001345	טיפול 45,000 ק"מ
473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
A-473011	דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה
כמות	.2
חלפים	
קוד	תאור
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון
Z35	תוסף דל-" INJACTOR CLINAR X80 בנ"
08880838531L	מקורי-1L MO 5W30 PFE
85212YZZTB	מקורי-מגב קדמי ימין
85222YZZTH	מקורי-מגב קדמי שמאל
43512K0030	מקורי-צלחת בלם קדמית
04465K0000	מקורי-רפידות בלם קדמ
17801K0020	מקורי-מסנן אוויר
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ
כמות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	240313	12/02/23 09:45	12/02/23 12:30			מכונאות	12465	טיפול 30,000 ק"מ			true	

עבודות	
קוד	תאור
001330	טיפול 30,000 ק"מ
BDIKAF	בד' פרונט במהלך טיפול
כמות	0
חלפים	



