

רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	364650	29/01/26 09:36	00:00			מכונאות	42063	טיפול 60 סלקט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	364652	29/01/26 09:37	00:00			מכונאות	42063	אביזרים			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	364653	29/01/26 09:38	29/01/26 09:38			מכונאות	42063	155 בדיקות			false	

תלונות												
קוד		תאור										
		155 בדיקות										
עבודות												
קוד		תאור										
SEL155		טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות										
		0										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	345459	29/01/25 07:25	29/01/25 13:49			מכונאות	32328	טיפול 45			true	

תלונות												
קוד		תאור										
		טיפול 45										
		העברת טסט										
		חיזוק פנס ערפל קדמי ימין נכנס פנימה										
עבודות												
קוד		תאור										
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.										
001345		טיפול 45,000 ק"מ										
X30		אגרת רישוי בנזין										
X21		העברת מבחן שנתי לחברי מועדון										
99		55150 ע.ח. 71469 ספק העברת טסט										
473011		דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה										
A-473011		דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה										

חלפים												
קוד		תאור										
10108		מסיר משקעים וניקוי חלל שריפה										
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן										
AV140		חומרי עזר										
08880838531L		מקורי-TGMO 5W30 PFE										
0880880132		מקורי-נוזל שמשות										
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון										
87139YZZ33		מקורי-מסנן מזגן										
43512K0030		מקורי-צלחת בלם קדמית										
04465K0000		מקורי-רפידות בלם קדמ										
17801K0020		מקורי-מסנן אוויר										
85222YZZTH		מקורי-מגב קדמי שמאל										
85212YZZTB		מקורי-מגב קדמי ימין										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
	326499	09/01/24 09:21	09/01/24 12:41			מכונאות	21994	טיפול 30000			true	

תלונות												
קוד		תאור										
		טיפול 30000										
		מת מים אחורי לא עובד										
		22SMD-117 עדכון תוכנה ליחידת בקרה DCM										

עבודות												
קוד		תאור										
MATOK		שטיח נהג נבדק ונמצא תקין.										
001330		טיפול 30,000 ק"מ										

חלפים												
קוד		תאור										
87139YZZ34		מקורי-מסנן מזגן משופ										
90915YZZM3		מקורי-מסנן שמן										
AV140		חומרי עזר										
08880838531L		מקורי-TGMO 5W30 PFE										
Z1000		נוזל לניקוי שמשות ללא חיוב										
0882380111		מקורי-נוזל בלמים 0.5										
9008043037		מקורי-אטם פקק ריקון										

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50 ש"ח	מהות תיקון
------	-------	---------	---------	---------	-----------	-------	--------	--------------	------------	--------	------------	------------

