

## רשימת עובדים וטיפולים

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	135445	18/06/26 12:30	00:00			מכונאות	68358	155 בד'בד' בלמים+כיוון פרונט			false	

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	135446	18/06/26 12:31	28/06/26 11:22			מכונאות	68358	ערכה לתיקון פנצ'ר			false	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	ערכה לתיקון פנצ'ר	
	ערכה לעזרה ראשונה	
	סט שטיחים	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
SELACC200	לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
PW02200056	מקורי-ערכת עזרה ראשונה	1
42606F4913	מקורי-ערכת תיקון פנצ'ר	1
PW2100D044	מקורי-סט 4 שטיחים -	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	410045	09/02/26 08:58	09/02/26 14:28			מכונאות	63750	טיפול 75.000 + שטיפה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 75.000 + שטיפה	
	+ החלפת מסנן מזגן { מאושר }	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001375	טיפול 75,000 ק"מ	1.3
14099	ביקורת בלמים עוד 3000 ק"מ	0
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
08880838531L	מקורי-PFE 1L TGMO 5W30 שמן מנו	3.4
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
AV	חומרי עזר	1
Z26	חומר לניקוי מערכת דלק	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
17801K0020	מקורי-מסנן אוויר	1
0880880132	מקורי-נוזל שמשות	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימיל	מעל 50	מהות תיקון
	140074	25/03/25 08:54	25/03/25 15:25			מכונאות	48259	טיפול 60000 + הצעת מחיר למגבים + שטיפה			true	

תלונות		
קוד	תאור	כמות
	טיפול 60000 + הצעת מחיר למגבים + שטיפה	
עבודות		
קוד	תאור	כמות
001361	טיפול 60.000 ק"מ	1.3
473011	דיסק קדמי (צד ימין) פ+ה	.5
473011	דיסק קדמי (צד שמאל) פ+ה	.5
14099	4 צמיגים יבשים לקוחה מחליפה	0
NOWAR	לקוח לא מעוניין בשירות הארכת אחריות.	0
חלפים		
קוד	תאור	כמות
90915YZZM3	מקורי-מסנן שמן	1
9008043037	מקורי-אטם פקק ריקון	1
08880838531L	מקורי-PFE 1L TGMO 5W30 שמן מנו	3.7
0882380111	מקורי-נוזל בלמים 0.5	1
Z28	תוסף למנוע היברידי	1
AV	חומרי עזר	1
87139YZZ34	מקורי-מסנן מזגן משופ	1
17801K0020	מקורי-מסנן אוויר	1
85212YZZCP	מקורי-מגב קדמי	1
85212YZZCV	מקורי-מגב שמשה	1
43512K0030	מקורי-צלחת בלם קדמית	2
04465K0000	מקורי-רפידות בלם קדמ	1
STIFA	שטיפת רכב	1

מוסך	כרטיס	ת.כניסה	ת.יציאה	חשבונית	סוג כרטיס	מחלקה	מד אוץ	הערות לכרטיס	טלפון נייד	אימייל	מעל 50	מהות תיקון
	126715	08/07/24 13:09	25/07/24 09:32			מכונאות	34738	מזגן לא מקרר			false	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
מזגן לא מקרר												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
14099								לאחר בדיקה נמצא שאין גז במערכת...יש צורך במילוי גז + זרחן לשם בדיקת דליפות			0	
14099								לאחר מילוי גז הוסבר ללקוחה שיש להגיע עוד שבועיים לבדיקה לאיתור הדליפה			0	
14099								בתאריך 24.07.24 הלקוחה חזרה לבדיקה			0	
14099								לאחר בדיקה לא נמצא דליפה מהמערכת			0	
14099								לקוחה קיבלה הסבר + המשך מעקב לקוח			0	
14099								מילוי גז + זרחן			0	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול + 45000 ק. שרות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001345								טיפול 45,000 ק"מ			1.1	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
90915YZZM3								מקורי-מסנן שמן			1	
9008043037								מקורי-אטם פקק ריקון			1	
08880838531L								PFE-ירוקמ 1L TGMO 5W30 שמן מנו			3.7	
Z26								חומר לניקוי מערכת דלק			1	
AV								חומרי עזר			1	
17801K0020								מקורי-מסנן אוויר			1	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 45000 ק. שרות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001345								טיפול 45,000 ק"מ			1.1	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
90915YZZM3								מקורי-מסנן שמן			1	
9008043037								מקורי-אטם פקק ריקון			1	
08880838531L								PFE-ירוקמ 1L TGMO 5W30 שמן מנו			3.7	
Z26								חומר לניקוי מערכת דלק			1	
AV								חומרי עזר			1	
17801K0020								מקורי-מסנן אוויר			1	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 45000 ק. שרות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001345								טיפול 45,000 ק"מ			1.1	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
90915YZZM3								מקורי-מסנן שמן			1	
9008043037								מקורי-אטם פקק ריקון			1	
08880838531L								PFE-ירוקמ 1L TGMO 5W30 שמן מנו			3.7	
Z26								חומר לניקוי מערכת דלק			1	
AV								חומרי עזר			1	
17801K0020								מקורי-מסנן אוויר			1	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 45000 ק. שרות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001345								טיפול 45,000 ק"מ			1.1	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
90915YZZM3								מקורי-מסנן שמן			1	
9008043037								מקורי-אטם פקק ריקון			1	
08880838531L								PFE-ירוקמ 1L TGMO 5W30 שמן מנו			3.7	
Z26								חומר לניקוי מערכת דלק			1	
AV								חומרי עזר			1	
17801K0020								מקורי-מסנן אוויר			1	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 45000 ק. שרות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001345								טיפול 45,000 ק"מ			1.1	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
90915YZZM3								מקורי-מסנן שמן			1	
9008043037								מקורי-אטם פקק ריקון			1	
08880838531L								PFE-ירוקמ 1L TGMO 5W30 שמן מנו			3.7	
Z26								חומר לניקוי מערכת דלק			1	
AV								חומרי עזר			1	
17801K0020								מקורי-מסנן אוויר			1	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 45000 ק. שרות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001345								טיפול 45,000 ק"מ			1.1	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
90915YZZM3								מקורי-מסנן שמן			1	
9008043037								מקורי-אטם פקק ריקון			1	
08880838531L								PFE-ירוקמ 1L TGMO 5W30 שמן מנו			3.7	
Z26								חומר לניקוי מערכת דלק			1	
AV								חומרי עזר			1	
17801K0020								מקורי-מסנן אוויר			1	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 45000 ק. שרות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001345								טיפול 45,000 ק"מ			1.1	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
90915YZZM3								מקורי-מסנן שמן			1	
9008043037								מקורי-אטם פקק ריקון			1	
08880838531L								PFE-ירוקמ 1L TGMO 5W30 שמן מנו			3.7	
Z26								חומר לניקוי מערכת דלק			1	
AV								חומרי עזר			1	
17801K0020								מקורי-מסנן אוויר			1	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 45000 ק. שרות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001345								טיפול 45,000 ק"מ			1.1	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
90915YZZM3								מקורי-מסנן שמן			1	
9008043037								מקורי-אטם פקק ריקון			1	
08880838531L								PFE-ירוקמ 1L TGMO 5W30 שמן מנו			3.7	
Z26								חומר לניקוי מערכת דלק			1	
AV								חומרי עזר			1	
17801K0020								מקורי-מסנן אוויר			1	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 45000 ק. שרות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001345								טיפול 45,000 ק"מ			1.1	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
90915YZZM3								מקורי-מסנן שמן			1	
9008043037								מקורי-אטם פקק ריקון			1	
08880838531L								PFE-ירוקמ 1L TGMO 5W30 שמן מנו			3.7	
Z26								חומר לניקוי מערכת דלק			1	
AV								חומרי עזר			1	
17801K0020								מקורי-מסנן אוויר			1	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 45000 ק. שרות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001345								טיפול 45,000 ק"מ			1.1	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
90915YZZM3								מקורי-מסנן שמן			1	
9008043037								מקורי-אטם פקק ריקון			1	
08880838531L								PFE-ירוקמ 1L TGMO 5W30 שמן מנו			3.7	
Z26								חומר לניקוי מערכת דלק			1	
AV								חומרי עזר			1	
17801K0020								מקורי-מסנן אוויר			1	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 45000 ק. שרות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001345								טיפול 45,000 ק"מ			1.1	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
90915YZZM3								מקורי-מסנן שמן			1	
9008043037								מקורי-אטם פקק ריקון			1	
08880838531L								PFE-ירוקמ 1L TGMO 5W30 שמן מנו			3.7	
Z26								חומר לניקוי מערכת דלק			1	
AV								חומרי עזר			1	
17801K0020								מקורי-מסנן אוויר			1	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 45000 ק. שרות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001345								טיפול 45,000 ק"מ			1.1	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
90915YZZM3								מקורי-מסנן שמן			1	
9008043037								מקורי-אטם פקק ריקון			1	
08880838531L								PFE-ירוקמ 1L TGMO 5W30 שמן מנו			3.7	
Z26								חומר לניקוי מערכת דלק			1	
AV								חומרי עזר			1	
17801K0020								מקורי-מסנן אוויר			1	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 45000 ק. שרות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001345								טיפול 45,000 ק"מ			1.1	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
90915YZZM3								מקורי-מסנן שמן			1	
9008043037								מקורי-אטם פקק ריקון			1	
08880838531L								PFE-ירוקמ 1L TGMO 5W30 שמן מנו			3.7	
Z26								חומר לניקוי מערכת דלק			1	
AV								חומרי עזר			1	
17801K0020								מקורי-מסנן אוויר			1	
<b>תלונות</b>												
<b>קוד</b>												
טיפול 45000 ק. שרות												
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
001345								טיפול 45,000 ק"מ			1.1	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
90915YZZM3								מקורי-מסנן שמן			1	
9008043037								מקורי-אטם פקק ריקון			1	

תיקון	50 נ"מ	נייד			כרטיס							
	true			בדיקה ועדכון תוכנה ליחידת בקרה של מער	5806	מכונאות			01/05/22 12:56	01/05/22 09:51	294113	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
כמות												9
תאור												בדיקה ועדכון תוכנה ליחידת בקרה של מער
												WGG58A1
מהות תיקון	מעל 50 נ"מ	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסף
	true			בדיקת חיישן רדאר קדמי	5806	מכונאות			01/05/22 13:00	01/05/22 09:51	294114	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
כמות												4
תאור												בדיקת חיישן רדאר קדמי
												XGG08A1
מהות תיקון	מעל 50 נ"מ	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסף
	true			פ+ה צינור מזגן	948	מכונאות			11/07/21 12:25	11/07/21 10:26	282781	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
כמות												5
תאור												פ+ה צינור מזגן
												88399
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
כמות												1
תאור												מקורי-צינור מזגן
												88710K0040
מהות תיקון	מעל 50 נ"מ	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסף
	true			בבד' נמצא דליפה ממחבר מילוי לחץ מילוי לחץ	223	מכונאות			17/06/21 14:04	17/06/21 10:53	281819	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
כמות												0
תאור												בבד' נמצא דליפה ממחבר מילוי לחץ
												11099
כמות												0
תאור												גבוה-הוזמן צינור למזגן
מהות תיקון	מעל 50 נ"מ	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסף
									13/06/21 08:00	13/06/21 08:00	0	
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
כמות												0
תאור												טופס החתמת לקוח- דגם חלופי ללא גלגל
												C027000000
מהות תיקון	מעל 50 נ"מ	אימייל	טלפון נייד	הערות לכרטיס	מד אוץ	מחלקה	סוג כרטיס	חשבונית	ת.יציאה	ת.כניסה	כרטיס	מוסף
	true			מסירת רכב ללקוח	4	מכונאות			15/06/21 15:38	08/06/21 11:08	281450	
<b>עבודות</b>												
<b>קוד</b>												
כמות												2.5
תאור												התקנת אביזרים לרכב חדש
												100
כמות												0
תאור												מסירת רכב ללקוח
												001300
כמות												0
תאור												מסירת רכב ללקוח
												MESIRA
כמות												-2.5
תאור												הנחת עבודה איבזור
												R.T 402
<b>חלפים</b>												
<b>קוד</b>												
כמות												1
תאור												גלאי רוורס 4 עיניות צג לד 18.8
												AVG20004
כמות												1
תאור												מצלמת קדח
												500058
כמות												1
תאור												מתאם מצלמה+מרים שמשות
												AVYARIS2020
כמות												1
תאור												הצטרפות למועדון
												49
כמות												1
תאור												הצטרפות למועדון ללא עלות
												51
כמות												1
תאור												שובר הטבה בעת רכישה 1848
												55555
כמות												2
תאור												מסגרות לרכבים
												200-0003
כמות												-1
תאור												הנחת איבזור חלקים
												..R.T401