

רשימת עובדים וטיפולים

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------------|------------|-------|------------|------------|
| | 242314 | 19/03/26 11:55 | 31/03/26 13:51 | | | מכונאות | 93051 | הכנה לסלקט 155 בדיקות | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | כמות |
| | | | | | | | | | | | | הכנה לסלקט 155 בדיקות |
| | | | | | | | | | | | | מיניליין |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | כמות |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | טיוטה סלקט - ביצוע 155 בדיקות |
| | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | | | | | | | | | | בדיקת יעילות בלמים, בולמים וכוון הגה |
| | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה |
| | | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | להב מגב אחורי פ+ה |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | כמות |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | חליפי-מגב |
| | | | | | | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | | | | | | חליפי מגב 24 |
| | | | | | | | | | | | | 24 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-מגב אחורי |
| | | | | | | | | | | | | 85242K0010 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------------|------------|-------|------------|------------|
| | 242316 | 19/03/26 11:57 | 22/03/26 11:54 | | | מכונאות | 93051 | הזמנת אבירים לסלקט | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | כמות |
| | | | | | | | | | | | | הזמנת אבירים לסלקט |
| | | | | | | | | | | | | ערכת ניפוח סט שטיחים ערכת עזרה ראשונה |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | כמות |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | לצורך מכירת אביזרים בתוך קוד שעתון זה ו |
| | | | | | | | | | | | | SELACC200 |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | כמות |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-סט 4 שטיחים - |
| | | | | | | | | | | | | PW2100D044 |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-ערכת תיקון פנצר |
| | | | | | | | | | | | | 42606F4913 |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-ערכת עזרה ראשונה |
| | | | | | | | | | | | | PW02200056 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|--------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|
| | 240504 | 08/02/26 14:59 | 09/02/26 10:18 | | | מכונאות | 90990 | בדיקת קניה | | | false | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | כמות |
| | | | | | | | | | | | | בדיקת קניה |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | כמות |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | בועצ בדיקת קניה, ממצאים אצל סמי |
| | | | | | | | | | | | | X |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|-------|------------|------------|
| | 38335 | 01/02/26 10:20 | 01/02/26 11:17 | | | מכונאות | 90508 | טיפול 90000 | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | כמות |
| | | | | | | | | | | | | טיפול 90000 |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | כמות |
| | | | | | | | | | | | | 1.5 |
| | | | | | | | | | | | | טיפול 90,000 ק"מ |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. |
| | | | | | | | | | | | | MATOK |
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | כמות |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-מסנן שמן |
| | | | | | | | | | | | | 90915YZZM3 |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-אטם פקק ריקון |
| | | | | | | | | | | | | 9008043037 |
| | | | | | | | | | | | | 3.6 |
| | | | | | | | | | | | | שמן מנוע מקורי |
| | | | | | | | | | | | | TOY-08880833891L |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | חומרי עזר כללי |
| | | | | | | | | | | | | AV01 |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-נוזל בלמים 0.5 ליטר DOT4 |
| | | | | | | | | | | | | 0882380111 |
| | | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-מצת |
| | | | | | | | | | | | | 9091901301 |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-מסנן מזגן |
| | | | | | | | | | | | | 87139YZZ33 |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | זוג מגבים פלקס |
| | | | | | | | | | | | | 1709 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימיל | מעל 50 ש"ח | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|-------------------|------------|-------|------------|------------|
| | 36437 | 13/11/25 09:33 | 13/11/25 09:45 | | | מכונאות | 85368 | רכב מניע עם כבלים | | | true | |

| תלונות | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | כמות |
| | | | | | | | | | | | | רכב מניע עם כבלים |
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | כמות |

| | | |
|--------------|-----------------|-------------|
| 190011 | מצבר (אחד) פ+ה | 3 |
| חלפים | | |
| קוד | תאור | כמות |
| YARIS-643-1 | מצבר אירופאי 40 | 1 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|----------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 35437 | 19/09/25 11:28 | 19/09/25 11:54 | | | מכונאות | 82387 | ישור פינה למגן אחורי ימין אל יבש | | | false | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | ישור פינה למגן אחורי ימין אל יבש |
| עבודות | | | | | | | | | | | | תאור |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ישור פינה על יבש אחורי ימין ללא חיוב |
| חלפים | | | | | | | | | | | | תאור |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 33256 | 08/06/25 08:15 | 08/06/25 09:01 | | | מכונאות | 75351 | טיפול 75.000 | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | טיפול 75.000 |
| עבודות | | | | | | | | | | | | תאור |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | טיפול 75,000 ק"מ |
| | | | | | | | | | | | | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. |
| חלפים | | | | | | | | | | | | תאור |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-מסנן שמן |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-אטם פקק ריקון |
| | | | | | | | | | | | | שמן מנוע מקורי |
| | | | | | | | | | | | | חומרי עזר כללי |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 28307 | 26/09/24 09:14 | 26/09/24 11:19 | | | מכונאות | 60325 | טיפול 60000 | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | טיפול 60000 |
| | | | | | | | | | | | | בדיקת צמיגים |
| עבודות | | | | | | | | | | | | תאור |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | טיפול 60.000 ק"מ |
| | | | | | | | | | | | | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. |
| | | | | | | | | | | | | בטנה קידמי שמאל קרוע אין אישור |
| חלפים | | | | | | | | | | | | תאור |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-מסנן שמן |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-אטם פקק ריקון |
| | | | | | | | | | | | | שמן מנוע מקורי |
| | | | | | | | | | | | | חומרי עזר כללי |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-נחל בלמים 0.5 |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-מסנן אוויר |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-מסנן מזגן |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 23693 | 22/01/24 15:08 | 22/01/24 16:04 | | | מכונאות | 44864 | טיפול 45000 | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| תלונות | | | | | | | | | | | | |
| קוד | | | | | | | | | | | | תאור |
| | | | | | | | | | | | | טיפול 45000 |
| | | | | | | | | | | | | להחזיר מגן אחורי למקום |
| | | | | | | | | | | | | טל בעל הרכב: 0546354120 |
| עבודות | | | | | | | | | | | | תאור |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | טיפול 45,000 ק"מ |
| | | | | | | | | | | | | שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. |
| חלפים | | | | | | | | | | | | תאור |
| קוד | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-מסנן שמן |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-LGMO שמן מנוע |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-אטם פקק ריקון |
| | | | | | | | | | | | | חומרי עזר כללי |
| | | | | | | | | | | | | מקורי-ניקי למרססים- |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
|------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|-----------------------------|-------|---------|--|--|-------------------|-------------------|-------|--|
| | true | | | עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס | 30206 | מכונאות | | | 15/06/23 15:25 | 15/06/23 11:22 | 13794 | |
|--|------|--|--|-----------------------------|-------|---------|--|--|-------------------|-------------------|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | קוד | |
| עדכון תוכנה ליחידת הטלמטיקס | | | | | | | | | | | XGG79F1 | |
| כמות | | | | | | | | | | | 1.4 | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 13795 | 15/06/23 11:23 | 15/06/23 15:25 | | | מכונאות | 30206 | טיפול 30,000 ק"מ | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | קוד | |
| טיפול 30,000 ק"מ | | | | | | | | | | | 001330 | |
| כמות | | | | | | | | | | | 1.2 | |
| שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | | | | | | | | | | | MATOK | |
| כמות | | | | | | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | קוד | |
| מקורי-מסנן שמן | | | | | | | | | | | 9091510009 | |
| מקורי-אטם פקק ריקון | | | | | | | | | | | 9008043037 | |
| שמן מנוע 5W30 C | | | | | | | | | | | Z93 | |
| חומרי עזר כללי | | | | | | | | | | | AV01 | |
| מקורי-נוזל בלמים 0.5 | | | | | | | | | | | 0882380111 | |
| מקורי-מסנן מזגן משופ | | | | | | | | | | | 87139YZZ34 | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|------------------|------------|--------|--------|------------|
| | 9936 | 17/11/22 09:47 | 17/11/22 12:02 | | | מכונאות | 15247 | טיפול 15,000 ק"מ | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | קוד | |
| טיפול 15,000 ק"מ | | | | | | | | | | | 001315 | |
| כמות | | | | | | | | | | | .7 | |
| שטיח נהג נבדק ונמצא תקין. | | | | | | | | | | | MATOK | |
| כמות | | | | | | | | | | | 0 | |
| רכיב עבודה ללא חיוב בהסכם מכירות | | | | | | | | | | | | |
| כמות | | | | | | | | | | | 0 | |
| באישור מתן | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | קוד | |
| מקורי-מסנן שמן | | | | | | | | | | | 9091510009 | |
| מקורי-אטם פקק ריקון | | | | | | | | | | | 9008043037 | |
| שמן מנוע 5W30 C | | | | | | | | | | | Z93 | |
| חומרי עזר כללי | | | | | | | | | | | AV01 | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------|--------|--------------|------------|--------|--------|------------|
| | 0 | 09/05/22 08:00 | 09/05/22 08:00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | קוד | |
| מצלמה אחורית לצג מולטימדיה | | | | | | | | | | | B245000000 | |
| קסטומיזציה - מרמי שמשות בלחיצה ארוכה על השלט | | | | | | | | | | | B720000000 | |
| טופס החתמת לקוח- דגם ללא גלגל חלופי | | | | | | | | | | | C027000000 | |
| "הארכת אחריות לשנים רביעית וחמישית או עד 100,000 ק"מ ושירותי דרך" | | | | | | | | | | | C177000000 | |
| דמי טיפול שעבוד | | | | | | | | | | | C193000000 | |
| קישוט פגוש קדמי בצבע ניקל | | | | | | | | | | | U750000000 | |
| קישוט סף דלת ליאריס קדמי בלבד | | | | | | | | | | | U790000000 | |

| מוסך | כרטיס | ת.כניסה | ת.יציאה | חשבונית | סוג כרטיס | מחלקה | מד אוץ | הערות לכרטיס | טלפון נייד | אימייל | מעל 50 | מהות תיקון |
|------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|--------|-----------------|------------|--------|--------|------------|
| | 7208 | 04/05/22 09:08 | 09/05/22 12:54 | | | מכונאות | 10 | מסירת רכב ללקוח | | | true | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| עבודות | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | קוד | |
| מסירת רכב ללקוח | | | | | | | | | | | MESIRA | |
| כמות | | | | | | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| חלפים | | | | | | | | | | | | |
| תאור | | | | | | | | | | | קוד | |
| חיישני רוורס 587 | | | | | | | | | | | U587 | |
| כמות | | | | | | | | | | | 1 | |